



5574090

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.06.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	503597		



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID	Motoreffekt	68 kW
Type	RJB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ59181	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VF1RJB00369278054	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	5390	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2023
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	27.06.2023
		Frist for neste EU kontroll	26.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5574090

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* - Varsler feil på P gir må videre feilsøkes.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
40.15	Girkasse (automatisk)	* - Skadet P knapp. (varsler også feil på P gir) må videre feilsøkes.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre forskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
98.9	Seter	* - Møkkete sete høyre bak.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.06.2027



5574090

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) R

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5574090

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5574090

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,00 mm
67.2		Mønsterdybde	8,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5574090

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5574090



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5574090



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5574090



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5574090



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



5574090

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



26. jun. 2025

Køretøj: Renault Captur-II e-Tech 160
Motorkode: H4M-630 (H4M-B6)
Produktionsår: 20-
Kilometerstand: 5390 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: KJ59181
VIN: VF1RJB00369278054 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 26. jun. 2025 10:39:14

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin UDS OBD	0 Fejl
Drivlinje	Elektro EVC CAN	5 Fejl

Fejlkode: DTC 15A731
Højspændingsbatteri-ladestyring
Opladning ikke mulig.

Fejlkode: DTC 166881
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 166A81
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 166B81
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: DTC 166181
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
ingen kommunikation

Drivlinje	Batterimanagementsystem CAN	8 Fejl
------------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 1B6021
Celle eldriftsbatterimodul 1
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6121

Celle eldriftsbatterimodul 2
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6221
Celle eldriftsbatterimodul 3
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6321
Celle eldriftsbatterimodul 4
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6421
Celle eldriftsbatterimodul 5
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6521
Celle eldriftsbatterimodul 6
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6621
Celle eldriftsbatterimodul 7
Funktion/strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC 1B6721
Celle eldriftsbatterimodul 8
Funktion/strømkreds med fejl.

Drivlinje	Batterimanagementsystem - sikkerhedssystem CAN	0 Fejl
------------------	---	---------------

Drivlinje	Jævnstrømsomformer	0 Fejl
------------------	---------------------------	---------------

Drivlinje	Elektro BCB CAN	0 Fejl
------------------	------------------------	---------------

Drivlinje	Eldrivmotor	0 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Drivlinje	Startergenerator	0 Fejl
------------------	-------------------------	---------------

Drivlinje	Tanklækage-diagnosemodul	0 Fejl
------------------	---------------------------------	---------------

bremsesystem	ABS/ESP CAN	1 Fejl
---------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: DTC 50A186
Dæktryksovervågning
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Ratvinkelgiverstyreenhed	0 Fejl
---------------------	---------------------------------	---------------

bremsesystem	Bremsekraftforstærker	1 Fejl
---------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 58F902
Elektromekanisk bremsekraftforstærker/bremsekraftforstærker-styreenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Aut. parkeringsbremse OBD	0 Fejl
---------------------	----------------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	2 Fejl
Fejlkode: DTC A4C798 Kabinevarme Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: DTC A4C81C Kabinevarme Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	Akustisk fodgængeradvarselssystem	0 Fejl
Førerassistentsystem	Parkeringsensor OBD	0 Fejl
Førerassistentsystem	Frontkamera CAN	1 Fejl
Fejlkode: DTC 650D87 Frontkameramodul Signal/funktion med fejl.		
Førerassistentsystem	Radar CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor bag til venstre	0 Fejl
Førerassistentsystem	Radarsensor bag til højre	0 Fejl
Førerassistentsystem	Styreenhed assistentsystemer ADAS CAN	3 Fejl
Fejlkode: DTC 5F0C86 CAN-bus/forbindelse til servostyringssenhed ingen kommunikation		
Fejlkode: DTC 5F2886 CAN-bus/forbindelse til radio Modtaget ugyldige data.		
Fejlkode: DTC 5F3B68 Undervognsregulering Funktion ukorrekt.		
Førerassistentsystem	360-graders kamera	ikke tilgængelig
Komfort	UCH CAN	7 Fejl
Fejlkode: DTC AF7001 Bremsepedalskontakt Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC AF7002 Bremsepedalskontakt Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: DTC DC0008 Regn-/lyssensor		

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC AC7904
Kabinelys foran til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC AC7A04
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC AC7E04
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC DC0308
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Komfort	UPC CAN	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	Keyless-Entry-and-Drive-modul CAN	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: DTC E15B87
CAN-bus/forbindelse til sikrings- og betjeningsenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Instrumentbræt OBD	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Gearkasse	Gearstyring	1 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: DTC 170729
Gearvælgerposition P
Funktion ukorrekt.

Tyverisikring	CAN-gateway	0 Fejl
----------------------	--------------------	---------------

Styretøj	Servostyring CAN	1 Fejl
-----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 561764
Sporassistent
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Multimedieinterface CAN	0 Fejl
---------------------------	--------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	Radio CAN	ikke tilgængelig
---------------------------	------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Navigation	2 Fejl
---------------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: DTC 932A13
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 93D98F
USB-tilslutning
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Audioforstærker OBD	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Telematiksistem	4 Fejl
Fejlkode: DTC AE138F USB-forbindelse til telematik-styreenhed Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: DTC AE2306 Telefonmodul (GSM) Fejl i kommunikation.		
Fejlkode: DTC AE16F0 Telematik-styreenhed Kommunikationsprotokol fejlbehæftet.		
Fejlkode: DTC AE17F0 Telematik-styreenhed Programmering mangler/er forkert.		
Infotainmentsystem	Mobiltelefon-induktionsladesystem	ikke tilgængelig