

EH53883 - 2023 Mazda MX-30 Exclusive-line Offroad

Km.stand	0	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	05.12.2024
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	7 625
Egenvekt	1675	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	145	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMZDR1WBJ00206375	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	06.12.2023	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	25.08.2025


FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet			Interiør og instrumenter			Miljø		
1.1	A	Understellsnr.	4.1	B	Dashbord	6.1	A	Støy
1.2	A	Kjennermerke	4.2	B	Instrumenter og brytere	6.2	A	Avgass
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	A	Lekkasjer (forurensing)
1.4	A	Nøkler	4.4	B	Dørtrekk	Gir og drivlinje		
Eksteriør			4.5	B	Seter	7.1	B	Girkassefunksjon
2.1	B	Lakk	4.6	B	Taktrekk	7.2		Differensial funksjon
2.2	B	Antirustbehandling/under bil	4.7	B	Tepper/bekledning	7.3	-	Clutch/kobling
2.3	B	Panser	4.8	B	Bagasjeromskjuler	7.4	B	System for stabilitet (ESP)
2.4	B	Kanaler	4.9	B	Vindusheiser	Hjuloppheng og styring		
2.5	B	Dører/bakluke	4.10	B	Bilbelte	8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
2.6	B	Låser/tyverisikring	4.11	B	Airbager	8.2	B	Ledd
2.7	B	Skjermer	4.12	B	Varme/AC/Klima	8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	B	Støtfanger/grill	4.13	B	Signalhorn/Lydsignal	8.4	B	Aksler
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor	4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	B	For-/bakstilling
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	B	Navigasjon	8.6	B	Fjærer/luftbelger
2.11	-	Cabriolet/Hardtop	4.16	B	Refleksvest	8.7	B	Stabilisatorstag
2.12	B	Speil	4.17	B	Varseltrekant	8.8	B	Hjullager
2.13	-	Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	-	Skillevegg varerom	Bremseser		
2.14	B	Rust	Motor			9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
2.15	B	Frontvindu/vinduer	5.1	B	Avlesning av feilkoder	9.2	B	Pedal/vandring
2.16	B	Vinduspussere/-spyler	5.2	B	Batteri	9.3	B	Parkeringsbrems betjening
2.17	B	Dekk/reservehjul	5.3	-	Tenningsanlegg	9.4	B	Bremsekraftforsterker
2.18	B	Felger	5.4	-	Drivstoffanlegg	9.5	B	Lasteavhengig ventil
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter	5.5	-	Dynamo/lading	9.6	B	Bremsebelegg
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule	5.6	-	Eksosanlegg	9.7	B	Tromler/Skiver
2.21	-	Tilhengerfeste	5.7	-	Elektroniske styresystemer	9.8	B	Rør/slanger
Utvendig lys			5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe	9.9	B	Lekkasjer
3.1	B	Lysfunksjon foran	5.9	-	Motorfester/demper	9.10	B	Bremsevæske
3.2	B	Lysfunksjon bak	5.10	-	Oljeforbruk/Røykutvikling			
3.3	-	Markeringslys	5.11	B	Service			
3.4	B	Retningslys	5.12	B	Start/arbeidslyd			
3.5	B	Nødsignallys	5.13	B	Trekraft			
3.6	B	Parkeringslys	5.14	-	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor			
3.7	B	Refleks	5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding			
3.8	B	Andre lys						

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 25.08.2025
Signatur selger

Dato: 25.08.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	5	5	5	5
Vinterdekk	6	6	7	7