



5339209

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
20.03.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	95140190	<b>Navn</b>	Auksjonen.no Co/Santander
<b>Adresse</b>	Døvlevei 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	479454		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Mercedes-Benz	<b>Motorstørrelse</b>	2143 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	E 220 CDI	<b>Motoreffekt</b>	125 kW
<b>Type</b>	212	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	DN41695	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WDD2120021A048822	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	159865	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Brun	<b>Registreringsår</b>	2009
<b>Karosseritype</b>	Sedan	<b>Registrert første gang</b>	06.07.2009
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	15.03.2025



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5339209

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
3.13		* Mangler nøkkel sverdet	
4.8	Service/ Dokum.	Frist for EU kontroll er overskredet	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
17.11	Lys	Skadet lyktglass:	Venstre baklys
17.12		Krakelert lyktglass	Venstre sideblinklys
17.17		Løs lykt:	Venstre tåkelys
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
54.1	Setevarmer	Feil ved bryter	Venstre foran
54.2		Setevarme virker ikke:	Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.10	Fjærer / fjærbein	* Fjær VF er feil montert	
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Fremre høyre nedre
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak, Venstre fordør, Støtfanger foran
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
87.7		Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Venstre fordør
98.6	Seter	* Feste til sete utløser er skadet	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet sommerdekk. Redusert test	
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak



5339209

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

### Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

### Testforhold

**Frist for neste EU kontroll**

16.03.2025

**Ikke prøvekjørt pga:**

Dekk ikke i forhold til sesong



5339209

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**10 - Bremsevæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **R****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **✓**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **O**42 - Drivakslar **✓**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **R**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓**69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **R**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **R**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **O**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **✓**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **R**89 - Understellsnummer **✓**



5339209

## Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
- 92 - Luftdyse kupé ✓
- 93 - Taktrekk ✓
- 94 - Solskjerm ✓
- 95 - Innvendig speil ✓
- 96 - Dørtrekk ✓
- 97 - Døråpning **R**
- 98 - Seter **R**
- 99 - Bilbelte ✓
- 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
- 102 - Laste-/bagasjerom ✓
- 103 - Interiør generelt ✓
- 104 - Varseltrekant ✓



5339209

**Måleverdier**

<b>Ref.Id</b>	<b>Punkt</b>	<b>Fråse</b>	<b>Måleverdi</b>
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	24,90 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	24,90 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,30 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	8,00 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	8,00 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	21 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5339209



13. Generelt



14. Generelt



15. Lys



16. Lys



17. Lys



18. Generelt



19. Generelt



20. Døråpning



21. Døråpning



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig





25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Seter



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Lakk / karosseri utvendig




36. Lakk / karosseri utvendig





37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Differensial



42. Differensial



43. Underside



44. Lys



45. Fjærer / fjærbein



46. Fjærer / fjærbein



47. Lys



48. Lakk / karosseri utvendig



5339209

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



19. mar. 2025

Køretøj: Mercedes E 220 CDI (W212) BlueTEC  
Motorkode: OM 651.924  
Produktionsår: 09-15  
Kilometerstand: 159865 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: DN41695  
VIN: WDD2120021A048822 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 19. mar. 2025 10:47:34

---

Fejlkode

---

### **OBD**

### **OBD**

### **4 Fejl**

Fejlkode: P2463  
Dieselpartikelfilter række 1  
Sodbelastning for høj.

Fejlkode: P0685  
Motor-/drivstrengsspændingsforsyning, relæ  
Afbrydelse styrestrømkreds

Fejlkode: P0272  
Effektfald cyl. 4  
Effekttab.

Fejlkode: P2463  
Dieselpartikelfilter række 1  
Sodbelastning for høj.

### **Drivlinje**

### **Dieselmotor**

### **5 Fejl**

Fejlkode: P246397  
Partikelfilter  
Systemfunktion ukorrekt/nedsat.

Fejlkode: P068500  
Hovedrelæ kl. 87  
Elektrisk fejl eller afbrydelse

Fejlkode: P00B092  
Ladetryksregulering B  
Aktivering mangler/med fejl.

Fejlkode: P027226  
Indsprøjtningssyde 4  
Hella Gutmann Solutions GmbH



Kalibrering/kodning med fejl.

Fejlkode: P050031  
Hastighedsgiver 1  
Funktion ukorrekt.

<b>Drivlinje</b>	<b>SCR: Udstødningsgasreduktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>FSCU UDS OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>bremsesystem</b>	<b>ABS/ESP OBD</b>	<b>6 Fejl</b>

Fejlkode: DTC 4283  
styreenhed  
Frakobling på grund af overspænding

Fejlkode: DTC 4296  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC 42A4  
ABS/ESP styreenhed  
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC 47FC  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 55DC  
Spændingsforsyning  
Spændingsforsyning for lav.

Fejlkode: DTC 654E  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>Airbag digital OBD</b>	<b>1 Fejl</b>
-------------------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC A10D  
Airbagstyreenhed  
Spændingsforsyning med fejl.

<b>Passiv sikkerhed</b>	<b>RevGus VL Reversibel selestrammer VF</b>	<b>4 Fejl</b>
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: DTC 530A00  
Styreenhed for selestrammer FV  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 510116  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 520400  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 520500  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Meddelelse mangler/med fejl.

**Passiv sikkerhed**                      **RevGus VR Reversibel selestrammer HF**                      **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 510116  
Styreenhed for selestrammer FH  
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 520400  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC 520500  
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument  
Meddelelse mangler/med fejl.

Fejlkode: DTC 510908  
CAN-bus-forbindelse til startspærre/central gateway-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

**Termostyring**                      **KLA Klimaanlæg**                      **4 Fejl**

Fejlkode: DTC 90B3  
Tilskudsvarmer  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 90B3  
Tilskudsvarmer  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC A10D  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 9113  
Temperaturføler fodrumsluftdyse højre side  
Funktion ukorrekt.

**Termostyring**                      **Komfortvarmer**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **SGR: Styreenhed for radarsensorer**                      **1 Fejl**

Fejlkode: C201F00  
Styreenhed til radarsensorer  
Funktion ukorrekt.

**Førerassistentsystem**                      **ABA: Aktiv bremseassistent**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Aktiv fartpilot**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Aktiv fartpilot/bremseassistent**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Venstre bagradarsensor**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**                      **Højre bagradarsensor**                      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**      **RFK: Bakkamera**      **ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**      **MFK: Multifunktionskamera**      **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A10A00  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC A10D00  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Førerassistentsystem**      **NSA: natsynsassistent**      **1 Fejl**

Fejlkode: DTC 5060

**Komfort**      **Kombiinstrument**      **0 Fejl**

**Komfort**      **OBF dig. OBD**      **7 Fejl**

Fejlkode: B2194  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2195  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2196  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2197  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2191  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2379  
Viskermotor  
Funktion ukorrekt.

**Komfort**      **MRM OBD**      **0 Fejl**

**Komfort**      **ZGW OBD**      **1 Fejl**

Fejlkode: B210A  
Gatewaystyreenhed  
Spændingsforsyning for lav.

**Komfort****SAM (karosseristyreenhed) fører****7 Fejl**

Fejlkode: B2194  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2195  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2196  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2197  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2191  
styreenhed  
Batterispændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B2379  
Viskermotor  
Funktion ukorrekt.

**Komfort****SAM hinten Karosseristyreenhed bag****8 Fejl**

Fejlkode: B1DE9  
Bagrudegardinmotor  
Fejl i normering.

Fejlkode: B2194  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2196  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2197  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2195  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2191  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.



Fejlkode: B16EB  
Nummerpladelys bag til højre  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **SAM (karosseristyreenhed) batterisensor** **8 Fejl**

Fejlkode: B1DE9  
Bagrudegardinmotor  
Fejl i normering.

Fejlkode: B2194  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2196  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2197  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2195  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spænding for lav.

Fejlkode: B2191  
Spændingsforsyning kl. 30  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B210C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B16EB  
Nummerpladelys bag til højre  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) FV UDS OBD** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC 98B1  
Centrallåsens servomotor  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: DTC A10C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) FH UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A10C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) BV UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A10C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Komfort** **TSG (dørstyreenhed) BH UDS OBD** **2 Fejl**

Fejlkode: DTC A10C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Komfort** **XALWA-L OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **XALWA-R OBD** **0 Fejl**

**Komfort** **SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **EZS dig. OBD** **3 Fejl**

Fejlkode: DTC A10D  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC C146  
CAN-bus/forbindelse til central gateway  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC A254  
El. ratlås  
Funktion ukorrekt.

**Komfort** **HKS** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **AHE: Anhængerregistrering** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **PTS OBD** **1 Fejl**

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

<b>Komfort</b>	<b>KG Nøglefri adgang</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>ESE indstilling førersæde</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EGS dig. OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Gearkasse</b>	<b>EWM dig. OBD</b>	<b>1 Fejl</b>

Fejlkode: U0146  
CAN-bus/forbindelse til central gateway A  
Kommunikation forstyrret.

<b>Gearkasse</b>	<b>ISM = Intelligent servomodul</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Undervogn</b>	<b>ENR/Airmatic</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Command APS OBD</b>	<b>7 Fejl</b>

Fejlkode: DTC A10A  
Systemspænding  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC A10D  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC A288  
styreenhed  
Watchdog har konstateret en intern hardwarefejl.

Fejlkode: DTC C255  
CAN-bus/forbindelse til multifunktionsvisning/telematik  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC D185  
CAN-kommunikation med betjenings- + styreenhed command  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: DTC C257

Fejlkode: DTC 1614  
styreenhed  
Styreenhedsreset udført.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound OBD</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Infotainmentsystem</b>	<b>UCI mediegrænseflade</b>	<b>3 Fejl</b>

Fejlkode: DTC D110  
Systemfejl  
Tilslutningskabel blev ikke registreret.

Fejlkode: DTC A10D  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: DTC 1614  
Hella Gutmann Solutions GmbH

styreenhed  
Styreenhedsreset udført.

**Infotainmentsystem      ZAN Infotainmentdisplay      1 Fejl**

Fejlkode: DTC A10D  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Infotainmentsystem      ZBE (centralt betjeningspanel) 2      2 Fejl**

Fejlkode: DTC A10A  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: DTC A10D  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.