

TESTDATO: 20.08.2025

## LAND ROVER DISCOVERY 4 TD V6 256 HK AUTOMAT 4WD

 BS54865

 148 628 KM

 01.11.2012  
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: SALLAAAG6CA637733

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 14.10.2026

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



### OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                           | BESKRIVELSE                                           | PLASSERING    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Eksteriør</b>                |                                                       |               |
| 1.1 Under bil                   | Rust.                                                 |               |
| 1.2 Dekk/Felger                 | Hjulsett to mangler.                                  |               |
| <b>Motor</b>                    |                                                       |               |
| 2.1 Lekkasjer                   | svart / lys olje under bil forbehold om div lekkasjer |               |
| 2.2 Lekkasjer                   | Oljelekkasje mellom motor og girkasse.                |               |
| 2.3 Service                     | Service etter bilens intervall ikke fulgt.            |               |
| <b>Hjuloppheng/styring</b>      |                                                       |               |
| 3.1 Luftbelger                  | Ulyd.                                                 |               |
| 3.2 Forstilling -               | løs ledning                                           | venstre foran |
| <b>Opplysninger/klargjøring</b> |                                                       |               |
| 4.1 Opplysninger                | Øvrig opplysninger. se diagnose                       |               |



1.1 Rust




1.1 Rust



2.1 Øvrige feil Svart / lys olje under bil forbehold om div lekkasjer



2.1 Øvrige feil Svart / lys olje under bil forbehold om div lekkasjer



2.2 Oljelekkasje mellom motor og girkasse



3.2 Øvrige feil Løs ledning

Utført 20.08.2025

| SYSTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANTALL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ABS - ABS kontrollmodul<br>U0421 Ugyldige data mottatt fra kontrollmodul nivåregulering                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| PBM - Parkeringsbrems kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0      |
| RCM - Begrensninger kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0      |
| Motor - 508PN, 276DT<br>P2269 Vann i drivstoff<br>Informasjon hendelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |
| TCM - Girkassens kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0      |
| TCCM - Overføringshusets kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0      |
| RDCM - Bakre differensial kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0      |
| IPC - Instrumentpanels kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0      |
| AHCM - Kontrollmodul for ekstra varmeapparat<br>U3000 Kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |
| HVAC - Varmeventilasjon og air condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |
| Overvåkingssystem for dekktrykk - Dekktrykksovervåkermodul<br>B1B01 Nøkkel transponder<br>B11DB Batteriovervåkningsmodul<br>B123A Venstre front svingesignal<br>B1D02 Venstre høye strålekrets<br>B1C99 Høyre hjørnelys utgangskretsfeil<br>B1C98 Venstre hjørnelys utgangskretsfeil<br>U0199 Ingen kommunikasjon med dørmodul A<br>B1C45 Front vindusvisker parkeringsposisjon bryter | 8      |
| PAM - Parkering -assistent kontrollmodul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0      |
| BCM - Karosserikontrollmodul (BCM)<br>B1B01 Nøkkel transponder<br>B11DB Batteriovervåkningsmodul<br>B123A Venstre front svingesignal<br>B1D02 Venstre høye strålekrets<br>B1C99 Høyre hjørnelys utgangskretsfeil<br>B1C98 Venstre hjørnelys utgangskretsfeil<br>B1C45 Front vindusvisker parkeringsposisjon bryter                                                                     | 7      |
| DDM - Driver"s door module (Førerdørmodul)<br>C1B14 5 V føler tilførsel, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1      |
| Multifunksjon - DSM<br>U0199 Ingen kommunikasjon med dørmodul A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |

| SYSTEM                                                                                                       | ANTALL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HCM - Headlamp control module (Lyskaster kontrollmodul "a")<br>B1D64 Venstre frontlys dreierende motor krets | 1      |
| PDM - Passenger's door module (Passasjerdørmodul)<br>B1164 Høyre speil varmer effekt                         | 1      |
| RLM - Ride Level Control Module<br>C1A13 Trykket reduseres ikke når galleriet luftes                         | 1      |
| ATCM - All terrain-styringsmodul                                                                             | 0      |
| FCDIM - Grensesnittmodul for betjeningsenhet/skjerm foran                                                    | 0      |
| FCIM - Front controls interface module (Frontstyrer grensesnittmodul)                                        | 0      |
| FCIMB - Frontstyrer grensesnittmodul "B"                                                                     | 0      |
| KVM - Nøkkelfri bilmodul                                                                                     | 0      |
| PBM - Parkeringsbrems kontrollmodul                                                                          | 0      |
| SASM - Steering angle sensor module (Styrevinkelgiver)                                                       | 0      |



## KJØRETØYDATA

|               |   |                   |  |
|---------------|---|-------------------|--|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER |  |
|---------------|---|-------------------|--|

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 60        | Tørt         |

## KLIMAANLEGG

|                                |       |                              |      |
|--------------------------------|-------|------------------------------|------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 23,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 8,00 |
|--------------------------------|-------|------------------------------|------|

## DEKK OG BREMSER

|                            |  |                            |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK |  | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|

|                         | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| Mønsterdybde sommerdekk |               |             |             |           |
| Mønsterdybde vinterdekk | 9,2           | 9,2         | 9,1         | 9,1       |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Nei                | Nei                      |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND           |
| 15.06.2024         | 141951                   |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Ja                         |

☒ Kontrollert | 
 ☐ Ikke kontrollert | 
 ☒ Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ☒ Under bil
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Speil
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Frontvindu
- ☒ Kanal

## Lys

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

## Motor

- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

## Hjuloppheng/styring

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Luftbelger
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

## Bremser

- ☒ Bremsefunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

## Interiør

- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt

## Opplysninger/klargjøring

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

**1. Rapporten**

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.

Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.

Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.

**2. Bedømming**

Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.

**3. Demontering**

Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.

**4. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

**5. Vikings ansvar**

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.