



5617825

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	507887		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	2461 cm ³
Modell	TRANSPORTER O. CARAVELLE	Motoreffekt	96 kW
Type	7HC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	TV77021	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV2ZZZ7HZ8H150223	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	171477	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2008
		Registrert første gang	26.06.2008
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5617825

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.6	Bremsebelegg	Bremsene ligger på:	Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Midtre bremselys
17.12		Krakelert lykteglass	Venstre baklys
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side
27.1	Motor virkemåte	Banke-/ulyder i motor	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Bakluke kan ikke lokkes, ukjent årsak. Videre feil søk anbefales	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke
86.9		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
99.8	Bilbelte	* Mugg på HF belte	
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet ulyd i motor og bakluke kan ikke lukkes, må pumpe gassen for at bilen kan starte. Redusert test	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



5617825

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.8	Full systemskann	* Feilsøkingens program var avbrutt før den kunne fullføre bare noen systemer sjekket	
50.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Tegn til AC lekkasje	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Frist for neste EU kontroll

31.01.2024

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5617825

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

O
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
10 - Bremsvæsknivå
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger

R
R
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys

R

Lys og signaler

- 19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

R
✓
✓
✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

O

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
R
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
42 - Drivaksler

✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
55 - Ladespenning generator
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓
✓
✓
✓
✓
O
R
✓
R
✓
✓
✓
R
✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk

✓

Hjul, dekk, felg

- 66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett

✓
✓
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓



5617825

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5617825

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	447 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.2		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.3		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.4		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5617825




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Seter




21. Bilbelte




22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig




32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



37. Lys



38. Lys



39. Refleks




40. Frontrute




41. Utvendig tilstand motor




42. Utvendig tilstand motor



43. Utvendig tilstand motor




**44. Varmeapparat /
klimaanlegg (AC)**



45. Generelt



46. Laste-/bagasjerom



47. Generelt




48. Generelt



49. Lakk / karosseri utvendig



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Lakk / karosseri utvendig



55. Generelt




56. Generelt



57. Utvendig tilstand motor



58. Underside




59. Underside



60. Generelt



5617825



61. Generelt



5617825

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



21. jul. 2025

Køretøj: Volkswagen Transp.T5 2.5 TDI Multivan
Motorkode: BNZ
Produktionsår: 06-09
Kilometerstand: 171477 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: TV77021
VIN: WV2ZZZ7HZ8H150223 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 21. jul. 2025 08:06:49

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	0 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

bremsesystem	Bremseelektronik	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 493
ESP-sensorenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 668
Spændingsforsynings B plus
Spændings-/strømforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 819
Kølemiddelhøjtryksføler
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1299
Centralstyreenhed CAN-bus
Fejl i kommunikation/styreenhed kodet forkert.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	5 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: 457
Karosseristyrenehed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 667
Udetemperatursignal
Fejl i udetemperatursignalet.

Fejlkode: 1126
Omdrejningssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: 2519
Tagindikatorenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 1336
CAN-bus/forbindelse til koncerndatabus Komfort
Kommunikation forstyrret.

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor	2 Fejl

Fejlkode: 1546
Parkeringsensor BV i midten G204
Funktion/signal med fejl.

Fejlkode: 1547
Parkeringsensor BH i midten G205
Funktion/signal med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 1304
CAN-bus til radiostyrenehed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Central styreenhed komfort	1 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1330
Central styreenhed komfort
Central styreenhed komfort