



5705241

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.08.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	513938		



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	1999 cm ³
Modell	Range Rover Evoque	Motoreffekt	110 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT55759	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA2BN1GH159346	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	80928	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.12.2016
		Frist for neste EU kontroll	28.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5705241

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.12	Lys	Kraketert lyktglass	Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
83.15	Dør-/panseråpner	* Feil med elektronisk bakluke. Kan ikke åpne HB dør fra innside eller utsiden.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet ulyd bak ved kjøring, svingning og noen ganger mens bilen står stille. Redusert test	
6.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæskeniå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold**Frist for neste EU kontroll** 29.03.2025**Ikke prøvekjørt pga:** Alvorlig feil; Lite drivstoff / strøm



5705241

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå **O**

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler17 - Lys **R****Lys og signaler**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose23 - Full systemskann **R****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein **O**

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5705241

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5705241

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,40 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,40 mm
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5705241




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Lakk / karosseri utvendig




19. Lys



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




5705241



25. Generelt



26. Underside




27. Underside



28. Underside



29. Generelt



30. Generelt



5705241

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



27. aug. 2025

Køretøj: Land-Rover Range Rover Evoque 2.0 16V ED-4 (L538)
Motorkode: 204DTD (AJ20D4)
Produktionsår: 15-19
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: SALVA2BN1GH159346 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 27. aug. 2025 09:46:42

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	PCM drivlinjestyreenhed	9 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: P2BAE-00
NOx-indholdsoverskridelse
NOx-overvågning med fejl.

Fejlkode: P2BAE-02
NOx-indholdsoverskridelse
NOx-overvågning med fejl.

Fejlkode: P2BAF-00
NOx-efterbehandlingssystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U041E-00
Firehjulsjustering
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U0402-00
CAN-bus-forbindelse til gearkassestyreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U011D-00
CAN-forbindelse fra 4WD-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P213E-00
Indsprøjtningssystemfejl
Standstning af motor

Fejlkode: P0341-91
Knastakselføler A (række 1)
Funktion ukorrekt.

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P062B-62
Indsprøjtningssyde, styreenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem

ABS antiblokeringsystem VDCM

4 Fejl

Fejlkode: U0001-86
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1109-64
(ESP) til -/frakobling
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0001-87
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0001-82
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed

RCM styreenhed sikkerheds- tilbageholdelsessystem

0 Fejl

Termostyring

HVAC styreenhed for fuldautomatisk klima anlæg

6 Fejl

Fejlkode: B12B9-49
Styreenhed for tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B13C2-49
Følerenhed for regn/lys/solintensitet/dug
Fejl i signal dugføler.

Fejlkode: B1D22-4B
kølevandstemperaturføler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1D24-1B
Relæ for tilskudsvarmegløderør
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: B1D26-13
Blæsemotor for forbrændingsluft til tilskudsvarmer
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1D34-66
Parkeringsvarmer/tilskudsvarmer
Låsning som beskyttelse mod forstyrrelser aktiv.

Førerassistentsystem

GPSM hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig

Førerassistentsystem

IPMA billedbehandlingsmodul A

2 Fejl

Fejlkode: U0001-81
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1001-49
Kamera-/lys-/synsystem
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: B14AD-31
Touchscreen
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U201A-51
styreenhed
Kalibrerings-/konfigurationsdata ukorrekt.

Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Komfort	GWM central gateway	4 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: U0028-81
Databus A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0028-87
Databus A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0037-81
Køretøjs-kommunikations-bus B
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2300-64
System
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument-styreenhed	2 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0028-87
Databus A
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0055-87
Køretøjs-kommunikations-bus D
Funktion ukorrekt.

Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	DSM førersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	PSM passagersædestyreenhed	0 Fejl
Komfort	PDM passagerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	PRDM styreenhed passagerdør bag	0 Fejl
Komfort	DRDM styreenhed førerdør bag	0 Fejl
Komfort	RGTM bagklapmodul	0 Fejl
Komfort	HUD head-up-display	0 Fejl
Komfort	AUCM ventilator head-up-display	1 Fejl

Fejlkode: U0011-87
Mediumspeed-CAN-bus
Effekttab.

Gearkasse	TCM automatgearkasse-styreenhed CAN	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: U0001-87
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed CAN	0 Fejl
------------------	-------------------------------------	---------------

Tyverisikring	VIM startspærre	ikke tilgængelig
----------------------	------------------------	-------------------------

Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed CAN	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering CAN	0 Fejl
------------------	---	---------------

Undervogn	AWDCM firehjulstræk-styreenhed	2 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0001-81
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0001-87
Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Undervogn	SUMB/ADCM styreenhed aktiv undervogn CAN	ikke tilgængelig
------------------	---	-------------------------

Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
-----------------	--	---------------

Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	1 Fejl
-----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: U0001-87
Hella Gutmann Solutions GmbH

Highspeed-CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	AHU audio-hovedenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul	0 Fejl
Infotainmentsystem	NAV navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	TCU telematik-styreenhed	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågningssystem	0 Fejl