



5317510

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
11.03.2025



## Kunde

|                            |                           |                      |                           |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no Co/Santander | <b>Kontaktperson</b> |                           |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 95140190                  | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no Co/Santander |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23             | <b>Telefon</b>       | 33300540                  |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM                  | <b>E-post</b>        |                           |
| <b>Telefon</b>             | 33300540                  |                      |                           |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 476710                    |                      |                           |



## Kjøretøy

|                         |                  |                                    |                      |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Citroen          | <b>Motorstørrelse</b>              | 2999 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | JUMPER           | <b>Motoreffekt</b>                 | 130 kW               |
| <b>Type</b>             | Y                | <b>Aksler i drift</b>              | 1                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | LJ86205          | <b>Drivstofftype</b>               | Diesel               |
| <b>Understellsnr.</b>   | VF7YDPM12B17270  | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 315                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 221334           | <b>Bruktimportert</b>              | Nei                  |
| <b>Farge</b>            | Hvit             | <b>Registreringsår</b>             | 2016                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Separat førerhus | <b>Registrert første gang</b>      | 28.07.2016           |
|                         |                  | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 22.03.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5317510

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                        | Resultat   | Beskrivelse  |
|--------|----------------------------------|--|--|
| 3.8    | Nøkler / Utstyr                  | Nøkkel/er skadet 1 stk   |  |
| 4.3    | Service/ Dokum.                  | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt  | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 6.10   | Bremseskiver                     | Rust på bremseskive:   | Venstre bak, Høyre bak   |
| 17.11  | Lys                              | Skadet lyktelass:  | Venstre baklys   |
| 20.1   | Lyd / lyssignaler                | Feil ved horn  |  |
| 21.17  | Varsellamper                     | * - Diverse varsellamper i bilen.  |  |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor          | Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                                   |  |
| 28.3   |                                  | Manglende / skadet deksel under motor  |  |
| 38.1   | Clutch                           | Clutch løser dårlig ut   |  |
| 39.5   | Girkasse (manuell)               | Vanskelig å få i   | 3. gir, 4. gir   |
| 39.6   |                                  | Slakk i girooverføring   |  |
| 45.17  | Instrumenter                     | * - Mangler deksel multimedia  |  |
| 50.5   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | Svak kjølevirkning   |  |
| 51.12  | Vindusvisker, spyler (foran/bak) | * - Pusserblad går inn i karosseri høyre a-stolpe.                                   |  |
| 65.7   | Dekk                             | Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:                             | Venstre bak, Høyre bak   |
| 67.7   | Ekstra hjulsett                  | Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk:                     | 2 dekk   |
| 81.2   | Frontrute                        | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret<br>• Reparasjonsmetode: Skift |  |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig        | Skadet:  | Høyre forskjerm, Venstre sidekanal, Høyre A-stolpe                             |
| 86.5   |                                  | Pyntelist løs, skadet eller mangler:   | Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre bakkdør                               |
| 86.9   |                                  | Rust/rusthull:   | Panser, Høyre fordør, Høyre A-stolpe   |
| 86.15  |                                  | * - Skadet påbygg.   |  |
| 87.5   | Utvendig speil                   | Skade på speilramme / -hus   | Venstre side   |
| 88.2   | Underside                        | Skadet/løst plastdeksel:   | Foran  |
| 97.1   | Døråpning                        | Sår eller skade:   | Venstre fordør, Høyre fordør   |
| 98.3   | Seter                            | Hull/rift gjennom setetrekk:   | Venstre foran, Midten foran  |
| 103.3  | Interiør generelt                | Manglende/løse/skadet deler eller deksler:   | Midten foran   |



5317510

| Ref.Id | Opplysning        | Resultat                          | Beskrivelse |
|--------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
| 93.5   | Taktrekk          | Skittent taktrekk                 |             |
| 102.9  | Laste-/bagasjerom | * - Ikke kontrollert skap/påbygg. |             |

### Ikke utførte

| Punkt            | Årsak                            |
|------------------|----------------------------------|
| Kjøreegenskaper  | Bilen er ikke i forsvarlig stand |
| Full systemskann | Ikke tilgjengelig for kontroll   |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5317510

### Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

### Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R**

### Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **R**

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

15 - Bremsedal ✓

### Lys og signaler

17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **R**

### e-Diagnose

23 - Full systemskann |

### Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor **R**

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

### Drivverk

38 - Clutch **R**39 - Girkasse (manuell) **R**

42 - Drivaksler ✓

### Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**

47 - Elektrisk vindusheis ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

56 - Drivrem generator ✓

### Hjul, dekk, felg

65 - Dekk **R**

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

### Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

### Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓

### Karosseri

81 - Frontrute **R**

82 - Siderute/bakrute ✓

83 - Dør-/panseråpner ✓

84 - Lås ✓

86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **R**

89 - Understellsnummer ✓



5317510

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ○ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ○ |
| 103 - Interiør generelt     | R |



5317510

**Måleverdier**


| Ref.Id | Punkt                           | Fråse   | Måleverdi                               |
|--------|---------------------------------|---|---|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                   |
| 6.1    | Bremseskiver                    |   | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | -50 °C                                  |
| 37.1   | Registerreim                    |   | Bilen har registerkjede                 |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 21 °C                                   |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 21 °C                                   |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 7,00 mm                                 |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 7,00 mm                                 |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 4,00 mm                                 |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 4,00 mm                                 |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Vinterdekk m/pigg                       |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Stålfelg                                |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde  | 0,00 mm                                 |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde  | 0,00 mm                                 |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde  | 3,00 mm                                 |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde  | 4,00 mm                                 |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                              |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                            | Stålfelg                                |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**





5317510



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt





5317510



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5317510



**37. Generelt**



5317510

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.