



5368812

NAF Tilstandssjekk

Testdato
07.04.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	3198 cm ³
Modell	Ranger	Motoreffekt	147 kW
Type	2AB	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UR96171	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	6FPPXXMJ2PFM31812	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	112710	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	30.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	14.03.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5368812

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.10	Kjøreegenskaper	Vibrasjon i ratt	
11.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys
11.7		Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
16.7	Feilkodeutlesing	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
17.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
18.18	Motor virkemåte	* Litt mye lyd fra turbo	
24.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Fremre differensial
24.8		* Svetting venstre side	
44.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	
45.10		Slitt frontrute	
45.12		* Noen riper i frontrute høyre side	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Dato	Km.stand
12.03.2025	109927
22.03.2023	83330

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	15.03.2026



5368812

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

Bremser

4 - Bremsvirkning

✓

5 - Bremseskiver

✓

6 - Bremsbelegg

O

7 - Bremsetromler

✓

8 - Bremseslanger

✓

9 - Bremserør

✓

10 - Parkeringsbrems

✓

Lys og signaler

11 - Lys

R

12 - Markeringslys/-lykter

✓

13 - Refleks

✓

14 - Varsellamper

✓

15 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing

O**Motor**

17 - Utvendig tilstand motor

O

18 - Motor virkemåte

O

19 - Eksosanlegg

✓

21 - Avgassanalyse (Diesel)

✓

Drivverk

22 - Drivaksler

✓

23 - Girkasse (automatisk)

✓

24 - Differensial

O

25 - Mellomaksel

✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk

✓

31 - Felg

✓

32 - Ekstra hjulsett

✓

33 - Hjullager

✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

35 - Styreservo

✓

36 - Styrestag/ledd

✓

37 - Styresnekke, tannstang

✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere

✓

39 - Stabilisator

✓

40 - Fjærer / fjærbein

✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

43 - Travers

✓

Karosseri

44 - Underside

O

45 - Frontrute

O



5368812

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	4,60
4.2		Bremsevirking, HF	4,10
4.3		Bremsevirking, VB	3,30
4.4		Bremsevirking, HB	3,30
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	32,00 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	32,00 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	Ikke mulig å måle uten demontering
5.5		Bremseskivetykkelse VB	Ikke mulig å måle uten demontering
5.6		Bremseskivetykkelse HB	Ikke mulig å måle uten demontering
21.1	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,70 mm
30.2		Mønsterdybde HF	8,40 mm
30.3		Mønsterdybde VB	8,40 mm
30.4		Mønsterdybde HB	6,70 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke tilgjengelig for kontroll

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5368812



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



5368812

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Tromsø
Alkeveien 10
9015 Tromsø
Telefon:
Fax:
E-mail: Eirik.jensen@naf.no
Website: Www.Naf.no



7. apr. 2025

Køretøj: Ford Ranger 3.2 20V TDCi 4x4
Motorkode: SA2S
Produktionsår: 15-
Kilometerstand: 112713 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: UR96171
VIN: 6FPPXXMJ2PFM31812 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 7. apr. 2025 11:24:41

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Motor PCM Diesel-TDCI	0 Fejl
Drivlinje	Styreenhed til urea-additiv	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS CAN	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	ikke tilgængelig
Termostyring	RHVAC = klimaanlæg bag CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Billedbehandlingsmodul (A)	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Parkeringsensor PAM CAN	0 Fejl
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Registreringsmodul for sideforhindring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-modul A CAN	ikke tilgængelig
Komfort	IPC kombiinstrument CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapmodul	ikke tilgængelig

Komfort	SCCM ratstammemodul	ikke tilgængelig
Komfort	BCMii karosseristyreenhed CAN-bus	1 Fejl
Fejlkode: B1D02 Fjernlys venstre side Strømkreds med fejl.		
Komfort	Jævnspændingsomformer CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Belysning HCM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	C-CM Fartpilot CAN	ikke tilgængelig
Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul TRM CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Telematik CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgear CAN	0 Fejl
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. styring CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	GPS-modul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	FCIM interfacemodul forreste betjeningsenheder	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Forreste betjeningsselementer/display (FCDIM)	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RTM radio CAN-bus	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Infotainmentstyreenhed tilbehør-interfacemodul CAN-bus	0 Fejl
Infotainmentsystem	DACM-C = digitalt audiokontrolmodul CAN	ikke tilgængelig