



5602938

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.07.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	506296		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	4806 cm ³
Modell	CAYENNE TURBO	Motoreffekt	368 kW
Type	92A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JV13958	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ92ZBLA80990	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	292966	Bruktimportert	Ja
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registreringsår	2010
		Registrert første gang	10.06.2010
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5602938

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.8	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er skadet 1 stk	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
22.8		* Varsellampe acc, start stopp og psm lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Motor virkemåte	Motor fusker ved belastning	
30.3	Kjølevæske	Etterfyll kjølevæske, bør være frostfri til -18 °C for å opprettholde tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
78.7	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Ulyd fra forstilling og bakstilling, må feil søkes	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakdør, Venstre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør, Venstre bakdør
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.11		Oksidering / oksidert felg	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
67.27		Ripe/slitasje	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	



5602938

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
28.08.2024	282518
26.09.2022	237366
08.07.2020	200617
15.01.2019	167876
09.06.2017	135920
05.05.2014	88025
02.05.2013	59834
27.04.2012	19859

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	18 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.08.2026



5602938

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys O
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte R
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor O
30 - Kjølevæske R
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓
43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5602938

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5602938

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	220,00
9.4		Bremsevirkning, HB	220,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	10 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	18 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	2,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5602938



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



5602938



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5602938

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. jul. 2025

Køretøj: Porsche Cayenne Turbo 4.8i V8 32V DFI
Motorkode: M 48.52
Produktionsår: 10-14
Kilometerstand: 292966 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: JV13958
VIN: WP1ZZZ92ZBLA80990 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. jul. 2025 08:04:24

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P0016
Knast-/krumtapakselposition række 1 sensor A
Forhold uplausibelt.

Fejlkode: P0016
Knast-/krumtapakselposition række 1 sensor A
Forhold uplausibelt.

Drivlinje

DME benzin

3 Fejl

Fejlkode: 8448
Gasspjældsstiller
Aktivering forkert, sluttrin defekt.

Fejlkode: 263
MAP-føler
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 22
Krumtapaksel til indsugningsknastaksel bank 1
Stilling (synkronisering) med fejl.

bremsesystem

ABS/PSM

1 Fejl

Fejlkode: 336397
Motorstyringsenhed
Udlæs fejlkodehukommelsen.

bremsesystem

Parkeringsbremse

3 Fejl

Fejlkode: 40
Servomotor elektromekanisk parkeringsbremse
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 33
Bakkestartsassistent
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 38
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 9442857
Kontrollampe passagerairbag-slukning
Uplausibelt signal.

Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: 33024
Temperaturføler venstre forsæde
Strømkreds med fejl.

Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Frontkamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 12656773
ESP
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	0 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	parkeringsensor	0 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 12656773
ESP
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort	Forlygte ve. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: 12656677
Forlygtestyreenhed til højre
ingen kommunikation

Komfort	Forlygte hø. (autom. lyshøjderregulering (LWR))	0 Fejl
Komfort	Førersæde	0 Fejl
Komfort	Passagersæde	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passager	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BV	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik BH	0 Fejl
Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	BCM foran	4 Fejl

Fejlkode: 8916225
Adgangssystem uden nøgle
Dørgreb betjent for ofte.

Fejlkode: 8917506
Køretøjsnøgle
Batteri tomt.

Fejlkode: 8914952
Adgangssystem uden nøgle
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 12652551
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Komfort	BCM bag	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed	0 Fejl
Komfort	AHK (anhængertræk)	1 Fejl

Fejlkode: 2562
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Stopur	ikke tilgængelig
Komfort	Kompas	1 Fejl

Fejlkode: 12656795
Multimediestyreenhed
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Komfort	Kørestøjssimulator	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Komfort	Forlygtenivellering central	ikke tilgængelig
Gearkasse	Tiptronic	0 Fejl
Gearkasse	Firehjulselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 293 Ingen fejlkode Ingen fejlkode Fejlkode: 12656773 ESP Udlæs fejlkodehukommelsen.		
Gearkasse	Differentialespærre-elektronik	1 Fejl
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Undervogn	Niveauregulering	1 Fejl
Fejlkode: 786 Styreenhed, spændingsforsyning Grænseværdi underskredet.		
Undervogn	PDCC	0 Fejl
Styretøj	Servotronic	ikke tilgængelig
Styretøj	Rat-elektronik	0 Fejl
Infotainmentsystem	PCM/CDR	0 Fejl
Infotainmentsystem	Lydsystem	1 Fejl
Fejlkode: 32804 Diskanthøjtaler, bagest højre Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	DVD-skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK	0 Fejl