



5382572

NAF Tilstandssjekk

Testdato
07.04.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	JETTA	Motoreffekt	110 kW
Type	16	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK60744	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ16ZDM055751	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	194909	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	15.04.2013
		Frist for neste EU kontroll	26.01.2027



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5382572

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
5.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
29.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
32.16	Ekstra hjulsett	Vesentlig oksidering på felg:	4 felger
45.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
1.15	Kjøreegenskaper	Trekker litt til høyre	
14.18	Varsellamper	* Servicelampe lyser.	
16.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
16.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
19.14	Eksosanlegg	* Løse skruer til fremre feste.	
29.17	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	* Sync knappen oppfører seg ikke riktig.	
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
41.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Sprekker i bakre nedre bærearmer foran.	
45.10	Frontrute	Slitt frontrute	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	27.01.2027



5382572

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr

✓

Bremser

- 4 - Bremsevirkning
5 - Bremseskiver
6 - Bremsebelegg
8 - Bremseslanger
9 - Bremserør
10 - Parkeringsbrems

✓
R
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 11 - Lys
13 - Refleks
14 - Varsellamper

✓
✓
O

e-Diagnose

- 16 - Feilkodeutlesing

O

Motor

- 17 - Utvendig tilstand motor
18 - Motor virkemåte
19 - Eksosanlegg
20 - Avgassanalyse (Bensin)

✓
✓
O
✓

Drivverk

- 22 - Drivakslar
23 - Girkasse (automatisk)

✓
✓

Elektriske anlegg

- 29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

R

Hjul, dekk, felg

- 30 - Dekk
31 - Felg
32 - Ekstra hjulsett
33 - Hjullager

✓
O
R
✓

Styring

- 34 - Ratt, rattaksel, ledd
35 - Styreservo
36 - Styrestag/ledd
37 - Styresnekke, tannstang

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 38 - Støtdempere
39 - Stabilisator
40 - Fjærer / fjærbein
41 - Opphengs- / bærearmer foraksel
42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
43 - Travers

✓
✓
✓
O
✓
✓

Karosseri

- 44 - Underside
45 - Frontrute

✓
R



5382572

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
4.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
5.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
20.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,50 mm
30.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
30.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
32.2		Mønsterdybde	5,00 mm
32.3		Mønsterdybde	5,00 mm
32.4		Mønsterdybde	5,00 mm
32.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
32.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5382572




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Varsellamper



19. Generelt



20. Generelt



21. Felg



22. Bremseskiver



23. Felg



24. Bremseskiver



25. Felg



26. Bremseskiver



27. Felg



28. Bremseskiver



29. Generelt



30. Generelt



31. Bremseskiver




32. Bremseskiver


33. Opphengs- / bærearmer
foraksel

34. Opphengs- / bærearmer
foraksel



35. Eksosanlegg




36. Generelt




5382572




37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Ekstra hjulsett



48. Ekstra hjulsett



5382572



49. Ekstra hjulsett



50. Ekstra hjulsett



51. Ekstra hjulsett



5382572

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RK60744	WVWZZZ16ZDM055751
Årsmodell	Merke/Modell
12-18	Jetta 1.4i 16V TSI Hybrid
Motorkode	Km
CRJA	194 909

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	U101300	ECU — NOT CODED!
	U103B00	A/C compressor — Function/range of communication faulty
Parking assist system 2	B107814	Parking aid sensor RR center — Interruption or short circuit to ground
Passenger door electronics	B122C01	CENTRAL LOCKING MOTORS REAR — Fault in electric circuit
	B122E29	Central locking system closing unit rear — Signal implausible

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Audio/Video	Media player 3
	Navigation
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Driver door electronics
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Vehicle electrics 1
Engine	Electric drive 1
	Engine electronics I



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Hybrid battery management

OBD

Safety

Main beam assist

Steering

Power steering

Steering column module

Transmission

Transmission electronics