



5567794

NAF Verdivurdering

Testdato
25.06.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 499235

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Volkswagen
Modell PASSAT
Type 3C
Registreringsnr. DR31317
Understellsnr. WVVZZZ3CZHE195496
Km.stand. 257489
Farge Grå
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1395 cm³
Motoreffekt 115 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2017
Registrert første gang 14.06.2017
Frist for neste EU kontroll 27.06.2026



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o.l. Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden. Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerte feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5567794

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.2	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
28.12	Drivstofftank, rør, slange	* Tanklokk kan ikke lukkes	
29.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
32.15	Girkasse (automatisk)	* Deksel til girveksler er løs Kan ikke sette bilen i nøytral, grunnet at knappen for nødløsning mangler	
48.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Høyre foran
50.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
64.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
64.15		* Kan ikke åpne VB dør og panser	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Panser
74.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre bak
80.5	Støtfanger bak	Ripe ned til grunnmaterialet	Lakkere
82.7	Venstre fordør	Lakkskade	Lakkere
82.13		* Mangler deksel til lås	
84.1	Venstre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
88.2	Venstre utvendig synlig B-stolpe	Bulk(er) uten lakkskade	Rette og lakkere
100.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
103.6	Bakluke	Lakkrust	Flekklakkere
104.1	Døråpning	Bulk(er) med lakkskade, VF	Rette og lakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Kunde oppgir, motor starter ikke. Mangler nøkkel så dette er ikke verifisert av Naf. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	



5567794

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.16	Service/ Dokum.	* Km oppgitt av kunde, ikke verifisert av Naf	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	
23.11	Utvendig tilstand motor	* Ikke inspisert motor grunnet feil med panser åpner	
48.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre bak
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
70.8	Karosseri generelt	* Diverse små bulker/lakk riper	
86.14	Venstre kanal	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
91.14	Høyre fordør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
94.14	Høyre bakskjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
105.17	Lasterom	* Kan ikke åpne bak luke, redusert inspeksjon	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter Kaldt lokale;Redusert belysning;Uten full testeutrustning;Uten løftebukk

Frist for neste EU kontroll 28.06.2026

Ikke prøvekjørt pga: Alvorlig feil;Ikke kjørbare;Starter ikke

Er testen utført på NAF Senteret? Nei



5567794

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R****Lys og signaler**13 - Lys **✓**15 - Refleks **✓****Motor**23 - Utvendig tilstand motor **O**28 - Drivstofftank, rør, slange **R**29 - Registerreim **R****Drivverk**32 - Girkasse (automatisk) **R****Hjul, dekk, felg**48 - Dekk **R**49 - Felg **O**50 - Ekstra hjulsett **R****Karosseri**62 - Frontrute **✓**63 - Siderute/bakrute **✓**64 - Dør-/panseråpner **R**66 - Takluke/Panoramatak **✓**68 - Understellsnummer **✓**70 - Karosseri generelt **R****Interiør**71 - Dashbord / midtkonsoll **✓****Interiør**72 - Taktrekk **✓**73 - Dørtrekk **✓**74 - Seter **R**75 - Bilbelte **✓**76 - Gulvmatter/-teppe **✓**77 - Bagasjeromstildekning **✓**78 - Interiør generelt **✓****Støtfangere**79 - Støtfanger foran **✓**80 - Støtfanger bak **R****Sone 1 (venstre side)**81 - Venstre forskjerm **✓**82 - Venstre fordør **R**83 - Venstre speil **✓**84 - Venstre bakdør **R**85 - Venstre bakskjerm **✓**86 - Venstre kanal **O**87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓**88 - Venstre utvendig synlig B-stolpe **R****Sone 2 (høyre side)**90 - Høyre forskjerm **✓**91 - Høyre fordør **O**92 - Høyre speil **✓**93 - Høyre bakdør **✓**94 - Høyre bakskjerm **O**95 - Høyre kanal **✓**96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange **✓****Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)**100 - Panser **R**101 - Tak **✓**102 - Takluke **✓**103 - Bakluke **R****Sone 5 (entre, lasterom)**104 - Døråpning **R**105 - Lasterom **O****Annet**107 - Udefinerbare feil **R**



5567794

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
29.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
48.1	Dekk		Kontrollert visuelt
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5567794



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Girkasse (automatisk)




20. Venstre utvendig synlig B-stolpe




21. Døråpning




22. Seter




23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Venstre fordør




28. Venstre fordør



29. Venstre fordør



30. Venstre fordør



31. Venstre bakdør



32. Venstre bakdør



33. Venstre bakdør





34. Venstre kanal



35. Panser




36. Panser

**37. Høyre fordør****38. Høyre bakskjerm****39. Høyre bakskjerm****40. Drivstofftank, rør, slange****41. Støtfanger bak****42. Støtfanger bak****43. Støtfanger bak****44. Bakluke****45. Generelt****46. Generelt****47. Generelt****48. Generelt**




5567794




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



5567794

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.