



5586385

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	505050		



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	cm ³
Modell	Taycan 4S	Motoreffekt	175 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU19227	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY1ZLSA37041	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	60062	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	05.06.2020
		Frist for neste EU kontroll	16.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5586385

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* - Bilen er ikke prøvekjørt grunnet sota sideruter foran. Nedsatt test.	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser, Støtfanger bak
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold**Frist for neste EU kontroll**

17.06.2026

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5586385

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

✓

Bremser

5 - Bremsbelegg

✓

6 - Bremseskiver

✓

8 - Parkeringsbrems

✓

9 - Bremsvirkning

✓

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

✓

19 - Refleks

✓

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

O**Motor**

27 - Motor virkemåte

✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk)

✓

42 - Drivaksler

✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

48 - Oppvarmet bakrute

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid

✓

Elektriske anlegg

62 - Ladekabel elbil/hybrid

✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid

✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

✓

66 - Felg

✓

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5586385

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5586385

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	310,00
9.2		Bremsevirkning, HF	310,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg



5586385

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5586385



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5586385



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5586385



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



5586385

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



2. jul. 2025

Køretøj: Porsche Taycan 4S
Motorkode: EBFA
Produktionsår: 19-24
Kilometerstand: 60062 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: BU19227
VIN: WPOZZZY1ZLSA37041 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 2. jul. 2025 08:35:30

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingseffektelektronik foran	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingseffektelektronik bag	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingsbatteri	0 Fejl
Drivlinje	Højspændingslader	7 Fejl

Fejlkode: 13705826
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for parkeringsassistent
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 14746139
Højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 3211297
Søgebelysning ladedæksel 2 ladestik
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 2097292
Jævnspænding-lynladefunktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 2097301
DC-opladning
Ladestander ikke aktiv.

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280913
Databus
Signaldæmpningsprotokol ukorrekt

Drivlinje	Højspændingslader, jævnspænding	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: 3145749
styreenhed
Systemreset

Drivlinje	Spændingstransformer højspænding	0 Fejl
------------------	---	---------------

Drivlinje	Termostyring	0 Fejl
------------------	---------------------	---------------

bremsesystem	Bremsekraftforstærker	0 Fejl
---------------------	------------------------------	---------------

bremsesystem	ABS/PSM	2 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: 339457
Bremseventilationsspjæld
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 169984
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem	0 Fejl
-------------------------	-------------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Førerassistentsystem	Førerassistentsystemer	4 Fejl
-----------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 2114623
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114624
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2114625
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2117741
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	0 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent venstre side	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent højre side	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Fronthjørneradar venstre side	0 Fejl
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar højre side	0 Fejl
Førerassistentsystem	Natsynssystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	0 Fejl
Komfort	Gateway	4 Fejl
Fejlkode: 131687 Ingen fejlkode Ingen fejlkode		
Fejlkode: 131830 Ingen fejlkode Ingen fejlkode		
Fejlkode: 8782594 Styreenhed ratberøringsregistrering Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 16711779 Ingen fejlkode Ingen fejlkode		
Komfort	BCM foran	0 Fejl
Komfort	BCM bag	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: 10485848 Køretøjsnøgle Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.		
Komfort	Pære, venstre forlygte	1 Fejl
Fejlkode: 139280 Nærlys Overtemperatur konstateret.		
Komfort	Pære, højre forlygte	1 Fejl
Fejlkode: 139280 Nærlys Overtemperatur konstateret.		
Komfort	Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig

Komfort	Fører dør selektronik	0 Fejl
Komfort	Passager dør selektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapelektronik	0 Fejl
Komfort	Hækspoiler	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	0 Fejl
Komfort	Sædejustering passager	0 Fejl
Komfort	Kørestøjssimulator	0 Fejl
Komfort	Aktuator for karosseristøj	0 Fejl
Komfort	OTA-styreenhed	7 Fejl

Fejlkode: 15794249
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15728655
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794454
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794205
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794179
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794236
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Fejlkode: 15794207
Ingen fejlkode
Ingen fejlkode

Gearkasse	gearstang	1 Fejl
------------------	------------------	---------------

Fejlkode: 24698
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Gearkasse	Tværsperre	ikke tilgængelig
------------------	-------------------	-------------------------

Undervogn	PASM (aktiv undervogn)	0 Fejl
Undervogn	Nikkestabilisering foran	ikke tilgængelig
Undervogn	Nikkestabilisering bag	ikke tilgængelig
Styretøj	Rat-elektronik	0 Fejl
Styretøj	Servotronic	0 Fejl
Styretøj	Bagakselstyretøj	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Visningsenhed/betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	PCM/CDR	1 Fejl

Fejlkode: 1555
styreenhed
Evt. kodning/softwareversion forkert.

Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	Oplader 1 til mobile terminaler	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	0 Fejl