



5608217

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.07.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 506934

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Audi
Modell A8
Type 4H
Registreringsnr. CX10567
Understellsnr. WAUZZZ4H6CN007167
Km.stand. 190061
Farge Svart
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 2967 cm³
Motoreffekt 184 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2011
Registrert første gang 01.09.2011
Frist for neste EU kontroll 28.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5608217

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.8	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng	
1.9		Vibrasjoner ved bremsing	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilhøkk(er) mangler	
3.7		Nøkkel(er) skiftet batteri 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre skiltlys
17.12		Krakelert lyktglass	Høyre nærlys, Høyre baklys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	
21.11	Varsellamper	Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Høyre ytre foran
45.14	Instrumenter	Multimedia system er defekt	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
59.3	Tilhengerkontakt	Funksjonsfeil	
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Venstre nedre, Høyre nedre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.2	Dør-/panseråpner	Feil ved panserlås.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm
86.7		Lakkblerer	Venstre forskjerm, Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre forskjerm, Høyre fordør
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
95.5	Innvendig speil	Skade på speilramme /-hus	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremseskivene	



5608217

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet: Venstre bak	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjølevæske	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oljenivå motor	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	21 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	29.08.2026



5608217

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **O**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **R**10 - Bremsvæsknivå **O**12 - Bremsrør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **R**21 - Varsellamper **R**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **|**30 - Kjølevæske **|**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**41 - Differensial **✓**42 - Drivakslar **R**43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **R**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**59 - Tilhengerkontakt **R****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **R**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **R**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **R**86 - Lakk / karosseri utvendig **R**87 - Utvendig speil **✓**88 - Underside **O**89 - Understellsnummer **✓**90 - Tilhengerfeste **R**



5608217

Interiør





91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	R
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5608217

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	32,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,80 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,80 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	18,70 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	18,70 mm
30.1	Kjølevæske		Skader/avvik som forhindrer vurdering
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	24 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	30 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	1,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	1,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5608217



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Lys



18. Lys



19. Frontrute



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig




31. Lakk / karosseri utvendig



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Tilhengerkontakt



**37. Opphengs- / bærearmer
foraksel**



**38. Opphengs- / bærearmer
foraksel**



39. Drivaksler



40. Utvendig tilstand motor



41. Utvendig tilstand motor



42. Underside




43. Underside



44. Underside



45. Generelt



46. Generelt



5608217

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



14. jul. 2025

Køretøj: Audi A8 3.0 V6 24V TDI Quattro
Motorkode: CDTA
Produktionsår: 09-17
Kilometerstand: 190061 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: CX10567
VIN: WAUZZZ4H6CN007167 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. jul. 2025 09:31:39

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Motorelektronik 1	7 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 7140
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4698
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5604
Startspærresignal
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 17403
CAN-forbindelse fra parkeringsbremsestyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 5523
Motorstyreenhed spærret
Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre

Fejlkode: 5619
Signal for tidsrum "tænding slået fra"
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Drivlinje	Motorophæng	ikke tilgængelig
------------------	--------------------	-------------------------

bremsesystem	Bremseelektronik	6 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 89
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 96
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 462
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 695
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

Fejlkode: 718
Dæktrykadvarsel
Advarselsmeddelelse aktiv.

Fejlkode: 788
Funktionsbegrænsning pga. uplausibel meddelelse
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	Parkeringsbremse	2 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 65792
Parkeringsbremse-servomotor til venstre
Bremseskive VB ikke nået.

Fejlkode: 66304
Parkeringsbremse-servomotor til venstre
Utilstrækkelig holdekraft.

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Passiv sikkerhed	Venstre sikkerhedsslestrammer	ikke tilgængelig
-------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Passiv sikkerhed	Højre sikkerhedsslestrammer	ikke tilgængelig
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	6 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 99
Servomotor for temperaturstyringsspjæld fodrum til venstre
mekanisk Fejl

Fejlkode: 130
Defrosterspjæld-servomotor siderude venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 137
 Aktuator til defrosterspjæld, højre dørrude
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 233
 Betjeningsenhed
 Tastfunktion med fejl.

Fejlkode: 378
 Vandpumpe
 Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 289
 Funktionsbegrænsning
 Funktion begrænset grundet underspænding.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 446
 Styreenhed, spændingsforsyning
 Spændings-/strømforsyning lav.

Termostyring	Klimaanl. betjeningsenhed bag	ikke tilgængelig
---------------------	--------------------------------------	-------------------------

Termostyring	Klimakompressor	ikke tilgængelig
---------------------	------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Styreenhed til billedbehandling	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1079828
 Parkeringsensorer
 Spændingsforsyning kortslutning til stel.

Fejlkode: 13893632
 Funktionsbegrænsning
 Funktion begrænset grundet underspænding.

Førerassistentsystem	Natsynskamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	----------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Central styreenhed komfort	2 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 2616
 Tankklap-oplåsning
 Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 2615
Tankklaplåsning
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	Central styreenhed komfort 2	1 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: 3
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	Gateway-elektronik 1	0
----------------	-----------------------------	----------

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	Lygtenivellering	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Førerdørselektronik	3 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 920
Opvarmet udvendigt sidespejl
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2117
Servomotor spejlindklapning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Passagerdørselektronik	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Dørelektronik BV	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Dørelektronik BH	0
----------------	-------------------------	----------

Komfort	Sædejustering fører	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Sædejustering passager	1 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Sædeindstilling sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Sædeindstilling sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde forrest på førersiden	1 Fejl

Fejlkode: 4
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort	Ergonomisk sæde forrest på passagersiden	1 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: 4
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Komfort	Ergonomisk sæde BV	ikke tilgængelig
Komfort	Ergonomisk sæde BH	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	3 Fejl

Fejlkode: 17
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 12290
Hvilestrøm
Hvilestrøm for høj.

Fejlkode: 12291
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 532
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion 2	ikke tilgængelig
Komfort	Kamerastyreenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Styreenhed for sensormodul	0
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig

Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	1 Fejl
Fejlkode: 2543 Gearkassestyreenhed Styreenhed spærret.		
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearvælger-elektronik	0
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	2 Fejl
Fejlkode: 956 Nøgle 2 Tilpasningsgrænse overskredet.		
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Undervogn	niveauregulering	4 Fejl
Fejlkode: 455688 Køretøjsniveausensor Mekanisk fejl.		
Fejlkode: 114179 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Fejlkode: 114180 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Fejlkode: 403200 Funktionsfrakobling Frakobling aktiv.		
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	2 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Fejlkode: 532 Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 1	ikke tilgængelig

Infotainmentsystem	Radiotuner	1 Fejl
Fejlkode: 446 Styreenhed, spændingsforsyning Spændings-/strømforsyning lav.		
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 2259 Visningsenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 862 Antenne til navigation (GPS) R50/R52 Fejl i antennefunktion.		
Infotainmentsystem	Informationselektronik 2	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig