

Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

✓ Rapport lastet inn

Sønlandsparken AS
avd Verksted

Grunnleggende informasjon

Dato

11.9.2025

Merke/modell

EQC 400 4MATIC

Reg.nr

EB63442

Chassis/VIN

W1K2938901F009063

Km-stand

62300

Kjøretøyopplysninger

Kjøretøyet er kjøpt

✓ Brukt

Kjøretøyet har vært brukt som

✓

Vedlikehold utført av

✓ Verksted



Prøvekjøring

✓ Rapport lastet inn

5

Ulyder

✓ Ok

6

Prøvekjørt

✓ Ok

7

Vibrasjoner

✓ Ok

8

Øvrige feil

✓ Ok

9

Vinduspussere / -spyler

✓ Ok

10

Setevarmer

✓ Ok

11

Klima

✓ Ok

12

Kamera

✓ Ok

13

Systemfunksjoner

✓ Ok

15

Trekraft

✓ Ok

16

Retningsstabilitet / selvoppretting

✓ Ok

17	Bremsefunksjon ✓ Anmerk.	Merknad ✓ Rapport lastet inn Rust på innsid bremseskiver foran begge sider
18	Parkeringsbrems ✓ Ok	
19	Bremsekraftforsterker ✓ Ok	

**Bil på bakken**

Rapport lastet inn

20

Identitet

✓ Ok

21

Understellsnummer

✓ Ok

22

Dokumentasjon utstyr / godkjenning

✓ Ok

23

Service

✓ Ikke kontrollert

Merknad

Digitalt servicehefte

24

Nøkler

✓ Ok

25

Lakk

✓ Anmerk.

Merknad

Diverse småriper rundt om på bil. Steinsprut i lakk panser . Normal bruksslitasje lakk

26

Speil

✓ Ok

27

Karosseriskader / rust

✓ Anmerk.

Merknad

Liten parkeringsbulk høyre bakdør

28

Verktøy / nødutstyr

✓ Ok

29

Døråpning

✓ Ok

30**Terskler / innlastningssone**

✓ Ok

 Rapport lastet inn**31****Frontvindu**

✓ Ok

32**Vinduer**

✓ Ok

33**Lys foran**

✓ Ok

34**Lys bak**

✓ Ok

35**Refleks**

✓ Ok

36**Andre lys**

✓ Ok

38**Batteri(er)**

✓ Ok

40**Dynamo / lading**

✓ Ok

42**Bremsevæske**

✓ Ok

43**Dashbord**

✓ Ok

44**Instrumenter og brytere**

✓ Ok

45 Midtkonsoll / midtarmene

✓ Ok

 Rapport lastet inn**46** Dørtrekk

✓ Ok

47 Seter

✓ Ok

48 Taktrekk

✓ Ok

49 Teppet / bekledning

✓ Ok

50 Vindusheiser

✓ Ok

51 Bilbelte

✓ Ok

52 Varme / AC / Klima

✓ Ok

53 Signallhorn / Lydsignal

✓ Ok

54 Multimedia

✓ Ok

55 Multifunksjonsratt

✓ Ok

56 Deksel

✓ Anmerk.

Merknad

Noe skade på plastdeksel
under bil foran og bak

57

Tilhengerfeste

✓ Ok

 Rapport lastet inn

Elektrisk drivlinje

90

Høyspenningssystem

✓ Ok

91

Ladekabler

✓ Ok

92

Elektrisk motor

✓ Ok

93

Inverter

✓ Ok

94

DC/DC-konverter

✓ Ok

95

Kjølebatteri

✓ Ok



Signatur og godkjenning

Teknisk kontroll utført av

Ingo Bernal

Dato

11.9.2025

© 2025 birb.no Productions. Alle rettigheter reservert.

 Rapport lastet inn