



5522515

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.06.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Medlemsnummer 14713531

Adresse Døveleien 23

Postnummer og -sted - 3170 SEM

Telefon 22222222

Ekstern referanse 498105

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Telefon 22222222

E-post



Kjøretøy

Bilmerke Toyota

Modell PROACE

Type V

Registreringsnr. EJ80905

Understellsnr. YARVSZKUZRZ020811

Km.stand. 4456

Farge Hvit

Karosseritype Flerbruksbil

Motorstørrelse cm³

Motoreffekt 100 kW

Aksler i drift 1

Drivstofftype Elektrisk

Kjøretøygruppe 101

Bruktimportert Ja

Registreringsår 2024

Registrert første gang 27.06.2024

Frist for neste EU kontroll 26.06.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5522515

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Høyre fordør
86.4		Skadet:	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakdør, Høyre fordør
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
86.28	Lakk / karosseri utvendig	Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår/lakkriper	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Bilen mangler instruksjonsbok/mappe

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	27.06.2028



5522515

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. ✓

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsrør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5522515

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5522515

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,10 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5522515



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5522515



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5522515



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5522515



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



5522515

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. jun. 2025

Køretøj: Toyota Proace Verso Electric Bus
Motorkode: ZKX (ZK01)
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 4456 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EJ 80905
VIN: YARVSZKUZRZ020811 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. jun. 2025 09:36:09

Fejlkode

Drivlinje	Elektromotor	3 Fejl
-----------	--------------	--------

Fejlkode: U1F00

Fejlkode: P06B8
Motorstyringsenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Fejlkode: P06B8
Motorstyringsenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Drivlinje	Fremdriftsbatteri	5 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: P0560
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0562
12 V spændingsforsyning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1AEA
Strømkreds-ledningsadskiller
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: U1206

Drivlinje**Intern højspændingsbatteri-oplader****9 Fejl**

Fejlkode: U1206

Fejlkode: P0D94

Højspændings-ladekabelåbning

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D5C

Eldriftsbatteri-ladesystem

Ladestrømkreds fejlbehæftet.

Fejlkode: P10E6

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Drivlinje**Centralstyreenhed eldrivkæde/
hybrid drivkæde****13 Fejl**

Fejlkode: P1082

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1083

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D29

Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri

Indgangsspænding for lav.

Fejlkode: P0562

Batteri køretøjets net

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10DD

Fejlkode: P1060

Parkeringspærredrev

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0AD9

Hovedrelæ eldriftsbatteri-plus

Hella Gutmann Solutions GmbH

Afbrydelse styrestrømkreds

Fejlkode: P106A
Højspændingsbatteri
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P17C3
Parkeringspærredrev
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0C32
Eldriftsbatteri-kølesystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1213
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F00

Fejlkode: P160E
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1	ikke tilgængelig
------------------	---	-------------------------

Drivlinje	Ladekontrol	ikke tilgængelig
------------------	--------------------	-------------------------

bremsesystem	ABS/ESP	2 Fejl
---------------------	----------------	---------------

Fejlkode: C1F00-00

Fejlkode: P0604-44
styreenhed
Hukommelselementer RAM defekte (interne).

Passiv sikkerhed	Airbag OBD	4 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: B1400-16
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1400-64
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1802-81
Køretøjshastigheds-information
Signal med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Klimatiseringsautomatik bag	0 Fejl
---------------------	------------------------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlægsbetjeningsenhed bag	0 Fejl
Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	5 Fejl

Fejlkode: B1004-96
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: B100C-1C
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1213-81
CAN-bus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	22 Fejl
-----------------------------	------------------------	----------------

Fejlkode: B1221-14
Parkeringsensor foran til venstre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1222-14
Parkeringsensor foran til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-14
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223-96
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-14
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-92
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224-96
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-14
Parkeringsensor foran til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-14

Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1226-96
Parkeringsensor foran til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-14
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227-96
Parkeringsensor bag til højre indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-14
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1229-16
Parkeringsensorer
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1244-14
Parkeringsensor bag til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-14
Parkeringsensor bag til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-14
Parkeringsensor foran til venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-14
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-96
Parkeringsensor foran til højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F0F-88
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Central styreenhed BSI

30 Fejl

Fejlkode: U1F22
CAN-kommunikation med parkeringsensor
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F26
CAN-bus-forbindelse til audioforstærker
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F53
Modulratlås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F8A
Kommunikation med styreenhed håndbevægelsesstyret adgangssystem til venstre
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F8B
Kommunikation med styreenhed håndbevægelsesstyret adgangssystem til højre eller bag
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F40
Styreenhed batteriovervågning
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F43
Kommunikation med airbagstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F3B
CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1FE6
CAN-bus-forbindelse med radiomodtager
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F1F
CAN-kommunikation med klimaanlægskompressor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39
Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F42
Klimastyreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F25
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F27
Betjeningsenhed/infodisplay til infotainment
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F28
Kontaktmodul under rat
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B160B
Hella Gutmann Solutions GmbH

Inverter 12V/230V
Aktivering fejler.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1783
Styreenhed håndbevægelsesstyret adgangssystem til højre eller bag
Styreenheds spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1788
Styreenhed håndbevægelsesstyret adgangssystem til venstre
Styreenheds spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: U1F14
Karosseri, CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F16
CAN-bus komfort
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F15
Infotainment-CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1B
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F1C
LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F05
Tilstand fjernaktiveringsledning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B162B
Komfort-CAN-bus
Fejl i relæaktivering.

Komfort

Motorskifteenhed BSM

ikke tilgængelig

Komfort

Kombiinstrument

3 Fejl

Fejlkode: B15AD

Fejlkode: B1002

styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Multifunktionsskærm	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Multifunktions-touchscreen	1 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Ratkontaktmodul	6 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U145E-01

Fejlkode: B100C-16
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Fejlkode: U1814-87

Fejlkode: U1F2A-87
Styreenhed til ratstamme
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1838-00
Styreenhed til ratstamme
Spændingsforsyning med fejl.

Komfort	Ratbetjeningsknapper	0 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	3 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F03-87
CAN-bus-forbindelse til karosseristyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F6C-00
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Komfort	Regn-/lyssensor CAN	6 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B1170

Regnsensor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1000
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: B1174
Regn-/lyssensor
Tilpasning til forrude fejler.

Fejlkode: U1807
Slutfrakobling
Tilbage melding mangler.

Fejlkode: U1802
Kørselshastighedssignal
Signal med fejl.

Fejlkode: B1009
styreenhed
Intern fejl.

Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Køretøjsafstandsassistent	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	Elektronisk tændingslås	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Komfort	Akustisk fodgængeradvarsel (AVAS)	0 Fejl
----------------	--	---------------

Gearkasse	Automatgearkasse-betjening	ikke tilgængelig
------------------	-----------------------------------	-------------------------

Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
----------------------	--------------------	-------------------------

Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
----------------------	------------------	-------------------------

Styretøj	Elektr. servostyring	2 Fejl
-----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: C120D
Ratvinkelføler
Signal med fejl.

Fejlkode: C140E

Infotainmentsystem	Servicemodul	ikke tilgængelig
---------------------------	---------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Radio	ikke tilgængelig
---------------------------	--------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Navigation	13 Fejl
---------------------------	-------------------	----------------

Fejlkode: U1F03
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U183C
Sound-system
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1476
Ethernet-forbindelse til radio
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: B1513
Forstærker
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B15BB
Sound-system
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B1658
Audioapparat
Intern fejl

Fejlkode: U183D
Sound-system
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B100C
Styreenhed, spændingsforsyning
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B153C
Multimediestyreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1821
Kombiinstrument
ingen kommunikation

Fejlkode: U1822
Touchscreen
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1829
Parkeringskamera
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.