



5533161

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.06.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Medlemsnummer 14713531

Adresse Døvleveien 23

Postnummer og -sted - 3170 SEM

Telefon 22222222

Ekstern referanse 497158

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no C/O Toyota
Kredittbank GMBH

Telefon 22222222

E-post



Kjøretøy

Bilmerke	Lexus	Motorstørrelse	3456 cm ³
Modell	RX450H	Motoreffekt	193 kW
Type	AL2(EU,M)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	UF80820	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTJBGMCA02034626	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	111045	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	14.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5533161

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Måtte startes med booster, bør skifte/lade	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak
86.4		Skadet:	Høyre baks skjerm, Høyre bakdør
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre bakdør, Høyre baks skjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
104.2	Varseltrekant	Mangler.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ratt noe ut av midtstilling	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
67.28		Dekk er noe skjevslett	4 dekk
67.30		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre baks skjerm
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør



5533161

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	31.10.2024



5533161

Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **O****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**5 - Bremsbelegg **R**6 - Bremseskiver **R**8 - Parkeringsbrems **✓**9 - Bremsvirkning **✓**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **✓****Lys og signaler**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **O****Motor**27 - Motor virkemåte **✓**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓**37 - Registerreim **✓****Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **✓**42 - Drivaksler **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**46 - Radio / Multimedia **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**48 - Oppvarmet bakrute **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **✓**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓**52 - Lyktespyler / Visker **✓**53 - Sentrallås **✓**54 - Setevarmer **✓**55 - Ladespenning generator **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid **✓**64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid **✓****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **O****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **✓**67 - Ekstra hjulsett **O**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓**



5533161

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	R



5533161

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	280,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,50 mm
67.4		Mønsterdybde	2,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5533161



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5533161



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5533161



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5533161

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



10. jun. 2025

Køretøj: Lexus RX 450h 3.5i V6 24V Hybrid 4x4
Motorkode: 2 GR-FXS
Produktionsår: 16-19
Kilometerstand: 111045 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: UF 80820
VIN: JTJBGMCAX02034626 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 10. jun. 2025 10:18:14

Fejlkode

OBD

OBD

1 Fejl

Fejlkode: P0121
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalsføler A
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Motor og ECT

2 Fejl

Fejlkode: P0121
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalsføler A
Signal/funktion med fejl.

Fejlkode: P0121
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalsføler A
Signal/funktion med fejl.

Drivlinje

HC Hybridovervågning

2 Fejl

Fejlkode: P0A0F
Forbrændingsmotor
Startproces fejl.

Fejlkode: P0A0F
Forbrændingsmotor
Startproces fejl.

Drivlinje

RES fjernbetjening motorstart

ikke tilgængelig

bremsesystem

ABS/VSC/TRC

3 Fejl

Fejlkode: C1241

Spændingsforsyning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C1256
Akkumulator
Tryk for lavt.

Fejlkode: C1300
Antispinstyreenhed
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	EPB elektronisk parkeringsbremse	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Passagerovervågning	ikke tilgængelig
Termostyring	A/C klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	CS Afstandssonar	0 Fejl
Førerassistentsystem	IPA Parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	PVM 360-graders kamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RC 2 adaptiv fartpilot 2	0 Fejl
Førerassistentsystem	RC adaptiv fartpilot	1 Fejl

Fejlkode: POA0F
Forbrændingsmotor
Startproces fejl.

Førerassistentsystem	BSM vognbaneskiftassistent	0 Fejl
Førerassistentsystem	BSMS Vognbaneskiftassistent slave	0 Fejl
Førerassistentsystem	FRS frontradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	FRS Frontradarsensor 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	FRC Frontkamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	VPNS tilnærmelsesregistrering	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	LKA vognbaneassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	LDA system til advarsel om vognbaneskift	0 Fejl
Komfort	BCM karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	CG Central gateway-styreenhed	0 Fejl
Komfort	AG ekstra gateway	ikke tilgængelig

Komfort	PSC batterimanagementsystem	0 Fejl
Komfort	ES adgangssystem uden nøgle	0 Fejl
Komfort	TT ratstammeindstilling	1 Fejl

Fejlkode: B2620
styreenhed
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	HUD Head-up-display	0 Fejl
Komfort	Spejl venstre	0 Fejl
Komfort	Spejl højre	0 Fejl
Komfort	Kontakt for rudehejs førerside	0 Fejl
Komfort	DDM rudehejs VF	0 Fejl
Komfort	PDM rudehejs HF	0 Fejl
Komfort	RLDM rudehejs VB	0 Fejl
Komfort	RRDM rudehejs HB	0 Fejl
Komfort	Telematiksystem	ikke tilgængelig
Komfort	AFS adaptivt forlys	0 Fejl
Komfort	RS regnsensor	ikke tilgængelig
Komfort	SR soltag	ikke tilgængelig
Komfort	BD bagklap	0 Fejl
Komfort	RSA færdselstavlereregistrering	0 Fejl
Komfort	SS himmel	ikke tilgængelig
Undervogn	AS luftaffjedring	ikke tilgængelig
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	1 Fejl

Fejlkode: B15C2
Hastighedsgiver
Signal med fejl.

Dæktryksovervågning	TPM dæktryksskontrol	ikke tilgængelig
----------------------------	-----------------------------	-------------------------