



5538655

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	490507		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Type	906BB50	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH74093	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9066531P182669	Kjøretøygruppe	361
Km.stand.	149937	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	07.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	07.01.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5538655

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet pigg dekker og bremselamper lyser	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys, Venstre parklys, Venstre skiltlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre tåkelys
17.16		Skadet lykt:	Høyre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
17.27		* Venstre ekstra lys virker ikke	
19.1	Refleks	Mangler refleks:	Venstre side
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
39.15	Girkasse (manuell)	* Ulyder fra drivverk, feilsøking	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Batteri må lades før test	
65.8	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre, Høyre nedre
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
83.15		* Får ikke åpnet h/skyve dør	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Hele karosseriet
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre bak, Høyre bak
6.18	Bremseskiver	Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre bak, Høyre bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	



5538655

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

**Er bilen skitten eller
nediset:**

Nei

Frist for neste EU kontroll 08.01.2026

Ikke prøvekjørt pga:

Dekk ikke i forhold til
sesong



5538655

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper

R**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr

✓

4 - Service/ Dokum.

R**Bremser**

5 - Bremsbelegg

R

6 - Bremseskiver

R

10 - Bremsvæsknivå

✓

12 - Bremsørør

✓

13 - Bremseslanger

✓

14 - Bremskraftforsterker

✓

15 - Bremsedal

✓

Lys og signaler

17 - Lys

R

19 - Refleks

R

20 - Lyd / lyssignaler

✓

21 - Varsellamper

R

22 - Varsellamper utvidet

✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann

R**Motor**

28 - Utvendig tilstand motor

✓

29 - Oljenivå motor

✓

30 - Kjølevæske

✓

31 - Kjølevifte

✓

32 - Kjølesystem

✓

33 - Eksosanlegg

✓

35 - Motorfester

✓

36 - Drivstofftank, rør, slange

✓

Drivverk

39 - Girkasse (manuell)

R**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning

✓

45 - Instrumenter

✓

47 - Elektrisk vindusheis

✓

49 - Kupevifte

✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)

✓

53 - Sentrallås

✓

54 - Setevarmer

✓

55 - Ladespenning generator

✓

56 - Drivrem generator

✓

Elektriske anlegg

57 - Batteri ytre tilstand

✓

58 - Tilstand 12 volt batteri

R

59 - Tilhengerkontakt

✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk

R

66 - Felg

✓

67 - Ekstra hjulsett

✓

68 - Hjullager

✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd

✓

72 - Styresnekke, tannstang

✓

73 - Styrestag/ledd

✓

74 - Styreservo

✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere

✓

76 - Stabilisator

✓

77 - Fjærer / fjærbein

✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel

R

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel

✓

80 - Travers

✓



5538655

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5538655


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5538655



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5538655



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt






34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

**37. Generelt****38. Generelt****39. Generelt****40. Generelt****41. Generelt****42. Generelt****43. Generelt****44. Generelt****45. Generelt**



5538655

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



11. jun. 2025

Køretøj: Mercedes Sprinter 516 CDI (B906) Arobus BlueTEC
Motorkode: OM 651.957
Produktionsår: 09-13
Kilometerstand: 149937 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH74093
VIN: WDB9066531P182669 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 11. jun. 2025 12:59:30

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	CRD2 NFZ OBD	7 Fejl
------------------	---------------------	---------------

Fejlkode: P007108
Udetemperatursensor
Signal/meddelelse fejler.

Fejlkode: U025900
Styreenhed programmerbart specialmodul
Ikke-plausible data modtaget.

Fejlkode: P056013
Ledningsnetspænding
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P056200
Ledningsnetspænding
Spænding for lav.

Fejlkode: P042F71
Højtryks-EGR-ventilaktuator
Aktuator sidder fast ved lukket EGR-ventil.

Fejlkode: P063878
Gasspjæld, servomotor, række 1
Funktion/initialisering ukorrekt.

Fejlkode: P011628
kølevandstemperaturføler
Signal med fejl.

bremsesystem	Bosch ABS/ESP 906 OBD	2 Fejl
---------------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: C0077
Bremselys/bremselyskontakt
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: C0110
ABS/ESP-styreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Passiv sikkerhed

Airbag Arcade OBD

5 Fejl

Fejlkode: B119C
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Fejlkode: B1006
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning lav.

Fejlkode: B1007
Airbagstyreenhed
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B11B6
CAN-bus
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B1014
Selelåskontakt førerside
Funktion ukorrekt.

Termostyring

KLA Klimaanlæg

0 Fejl

Termostyring

ZHE Tilskudsvarmer

4 Fejl

Fejlkode: DTC 9004
Styreenhed for tilskudsvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 9007
Styreenhed for tilskudsvarme
Forsyningsspænding for lav.

Fejlkode: DTC 9017
Blæsermotor
Forkert omdrejningstal.

Fejlkode: DTC 902C
Tankmåler
Mangel på brændstof.

Førerassistentsystem

MFK: Multifunktionskamera

3 Fejl

Fejlkode: B210A
Systemspænding
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: B210D
Hella Gutmann Solutions GmbH

Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: P1805
styreenhed
Intern fejl.

Komfort	Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9128
Kombiinstrument
Underspænding registreret.

Komfort	EZS dig. OBD	1 Fejl
----------------	---------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9001
Styreenhed elektron. tændingslås
Underspænding registreret.

Komfort	SAM (karosseristyreenhed) OBD	11 Fejl
----------------	--------------------------------------	----------------

Fejlkode: DTC 90D5
CAN-kommunikation med øverste betjeningspanel
CAN-bus-informationer mangler.

Fejlkode: DTC 90D4
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
CAN-meddelelse "Enheder" mangler.

Fejlkode: DTC 90C1
Belysningskontakt
Nødbelysning aktiveret.

Fejlkode: DTC 90AC
Kl. 61
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 9031
3. bremselys
Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: DTC 90C2
Belysningskontakt
Nødbelysning aktiveret.

Fejlkode: DTC 9093
Karosseristyreenhed
Underspænding registreret.

Fejlkode: DTC 900A
Nærlys højre side
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 9001
Positionslys venstre side
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: DTC 909F

Slitageføler for bremsebelægning
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: DTC 901D
Nummerpladelys
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	DBE OBD (til 2012)	2 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9020
Kabinelampe
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: DTC 9001
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Komfort	DBE OBD (fra 2013)	2 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9020
Kabinelampe
Afbrydelse /kortslutning i strømkredsen.

Fejlkode: DTC 9001
styreenhed
Batterispændingsforsyning med fejl.

Komfort	OBf dig. OBD	ikke tilgængelig
----------------	---------------------	-------------------------

Komfort	MRM OBD	0 Fejl
----------------	----------------	---------------

Komfort	TSG TF906 OBD	2 Fejl
----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: DTC 9022
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 9021
Dørstyreenhed førerside
Underspænding registreret.

Komfort	PTS OBD	ikke tilgængelig
----------------	----------------	-------------------------

Komfort	AHE AAG OBD	ikke tilgængelig
----------------	--------------------	-------------------------

Komfort	STR OBD	ikke tilgængelig
----------------	----------------	-------------------------

Komfort	LWR Xenon A CAN OBD	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	KG Nøglefri adgang	ikke tilgængelig
----------------	---------------------------	-------------------------

Gearkasse	VG: Fordelergear	ikke tilgængelig
------------------	-------------------------	-------------------------

Gearkasse	EGS dig. OBD	ikke tilgængelig
------------------	---------------------	-------------------------

Gearkasse	EWM ISO	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radio/navigation	3 Fejl
Fejlkode: DTC 00A1		
Fejlkode: DTC 00A1		
Fejlkode: DTC 00C2		
Infotainmentsystem	APS 50 OBD	ikke tilgængelig