





TESTDATO: 25.06.2025

TESLA MODEL S 525 HK AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: 5YJSA7E27JF241016

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 22.04.2026

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert

🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt. elektronisk servicehefte
Assistentsystemer og diagnose		
2.1	Diagnose	Se diagnosetest.
Eksteriør		
3.1	Panser	Mye stensprut.
3.2	Dører -	Ripe ned til grunning.
3.3	Dører -	Ripe ned til grunning.
3.4	Dører -	P-bulk.
3.5	Bakluke	Ripe(r) ned til grunning.
3.6	Skjermer -	Ripe(r) ned til grunning.
3.7	Skjermer -	Bulk med lakkskade.
3.8	Skjermer -	Ripe(r) ned til grunning.
3.9	Dekk/Felger -	For liten mønsterdybde sommerdekk.
3.10	Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. vinter felger
3.11	Dekk/Felger -	Kantkjørt felg. sommer felger
3.12	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.
3.13	Støtfanger -	Ripe(r) ned til grunning.
3.14	Frontvindu	Steinsprut med sprekk utenfor synsfelt.
3.15	Kanal -	Ripe(r) ned til grunning.
Lys		
4.1	Lys bak -	Krakelering i plast.
Bremser		
5.1	Skiver -	Rust.
Interiør		
6.1	Bagasjeromskjuler	Mangler.



3.1 Mye stensprut



3.1 Mye stensprut



3.1 Mye stensprut



3.1 Mye stensprut



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.2 Ripe ned til grunning



3.3 Ripe ned til grunning



3.3 Ripe ned til grunning



3.3 Ripe ned til grunning



3.3 Ripe ned til grunning



3.3 Ripe ned til grunning



3.4 P-bulk



3.5 Ripe(r) ned til grunning




3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.5 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.6 Ripe(r) ned til grunning



3.7 Bulk med lakkskade



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.8 Ripe(r) ned til grunning



3.10 Kantkjørt felg Vinter felger



3.10 Kantkjørt felg Vinter felger



3.10 Kantkjørt felg Vinter felger



3.10 Kantkjørt felg Vinter felger




3.11 Kantkjørt felg Sommer felger



3.11 Kantkjørt felg Sommer felger



3.11 Kantkjørt felg Sommer felger



3.11 Kantkjørt felg Sommer felger



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.12 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.13 Ripe(r) ned til grunning



3.14 Steinsprut med sprekk utenfor synsfelt



3.15 Ripe(r) ned til grunning



3.15 Ripe(r) ned til grunning



3.15 Ripe(r) ned til grunning



3.15 Ripe(r) ned til grunning



3.15 Ripe(r) ned til grunning



4.1 Krakelering i plast



4.1 Krakelering i plast



4.1 Krakelering i plast



4.1 Krakelering i plast



5.1 Rust




5.1 Rust



5.1 Rust



5.1 Rust



Utført 25.06.2025

SYSTEM	ANTALL
Bremsebooster -	5
391303 Unknown fault code	
391300 Unknown fault code	
391301 Unknown fault code	
391302 Unknown fault code	
522087 Unknown fault code	
Elektrisk parkeringsbrems - EPB	0
Parkeringsbremseovervåking -	0
Instrument -	0
Nøkkelfri tilgangskontrollenhet -	1
9200-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
Termisk styring -	0
Batteristyringssystem - BMS	0
Ladeport -	0
Luftavstegning -	0
Førerassistentsystem -	0
Sentral elektronikk -	1
922D-18 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
Multifunksjon - Dørmodul fremre passasjerside	3
9403-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
9404-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
942D-54 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
Førerside fremre dørmodul -	1
940E-00 Belysning førerdør betjeningsbrytere Feil i funksjon	
Power Tailgate -	2
C168-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	
C146-00 Se bruksanvisningen fra produsenten for mer informasjon.	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	23,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	5,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	3	2,7	1	2,1
Mønsterdybde vinterdekk	5,9	6	6,9	6,8
Bremsekiver (mm)	30	30	22	22

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet	Hjuloppheng/styring
Kjennemerke	Retningsstabilitet/selvoppretting
Understellsnummer	Ratt/styringsmekanisme
Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Hjullager
Nøkler	Fjærer/støtdemper
	Ledd
Assistentsystemer og diagnose	Stabilisatorer/stag
Kamera	Forstilling
Sensor	Bakstilling
Systemfunksjoner	
Diagnose	Bremser
Prøvekjøring	Bremsefunksjon
	Parkeringsbrems
Eksteriør	Bremsekraftforsterker
Lakk	Bremsevæske
Antirustbehandling	Lekkasjer
Under bil	Rør/slanger
Panser	Skiver
Dører	Bremseskjold
Bakluke	
Låser/tyverisikring	Gir og drivlinje
Skjermer	Girkasse
Speil	Differensial
Korrosjon	Aksler
Vinduspussere/-spyler	Fordelingskasse
Verktøy/nødutstyr	
Dekk/Felger	Interiør
Hjulmuttere/-bolter	Dashbord
Døråpning	Instrumenter og brytere
Terskler/innlastningssone	Midtkonsoll/midtarmlene
Støtfanger	Dørtrekk
Grill	Seter
Tak	Taktrekk
Frontvindu	Tepper/bekledning
Vinduer	Bagasjeromskjuler
Kanal	Vindusheiser
Stolpe	Bilbelte
Alle flater	Varme/AC/Klima
Ladeluke/tanklokk	Signalhorn/Lydsignal
	Multimedia
Lys	Multifunksjonsratt
Lys foran	Ratt
Lys bak	Deksel
Markeringslys	
Retningslys	Opplysninger/klargjøring
Nødsignallys	Opplysninger
Parkeringslys	Interiør
Refleks	Øvrig utstyr/klargjøring
Andre lys	Annet
Motor	
Batteri(er)	
El/hybrid batteripakke	
Elektroniske styresystemer	
Lekkasjer	
Motorfester/-demper	
Service	
Startmotor	
Trekkraft	

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Inneholder testen prissetting av påkost gjøres dette ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot dele kataloger justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

☒ Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

☒ Ved ansvar for Viking skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 10 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.