

**VOLKSWAGEN ID.4 BAKHJULSDRIFT**
**TESTDATO: 18.02.2025**
**KODE: 1643712**

<b>EC32045</b>	<b>42 546 KM</b>	<b>25.03.2021</b> Førstegang registrert	<b>Elektrisitet</b>
----------------	------------------	--	---------------------

<b>CHASSISNR:</b> WVGZZZE2ZMP015310	<b>BRUKTIMPORT:</b> Nei
<b>KJØRETØY:</b> Personbil	<b>FRIST FOR PKK:</b> 25.03.2025

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
✔ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET <span style="float: right;">✔</span>	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE <span style="float: right;">✔</span>
EKSTERIØR <span style="float: right;">🔍</span>	LYS <span style="float: right;">✔</span>
MOTOR <span style="float: right;">🔍</span>	HJULOPPHENG/STYRING <span style="float: right;">✔</span>
BREMSER <span style="float: right;">✔</span>	GIR OG DRIVLINJE <span style="float: right;">✔</span>
INTERIØR <span style="float: right;">✔</span>	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING <span style="float: right;">🔍</span>

Punkt	Beskrivelse	Plassering
<b>1. EKSTERIØR</b>		
1.1 Bakluke	Et par små lakksår på bakluken under vindusvisker. Flekkes med lakkstift og poleres. Normal brukslitasje	midten bak
1.2 Speil	Feil lysbilde på dekorbelysning under sidespeil. Garanti. Time bestilt.	
1.3 Dekk/Felger	2 av sommerhjulene er nedslitt. 2 stk nye bestilt og monteres før levering.	begge bak
<b>2. MOTOR</b>		
2.1 Service	Bilen vil snart varsle for service. Time bestilt. Utføres før levering.	
<b>3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b>		
3.1 Opplysninger	Bilen har sannsynligvis 2G-teknologi og bilens oppkoblede tjenester inkludert eCall kan falle bort i løpet av 2027	



1.3 2 av sommerhjulene er nedslitt. 2 stk nye bestilt og monteres før levering.

opdrag	F7	Fakturanummer	Status	Mekoniker	Antall	Enhetspris	rabatt%	Totalt
507126 (2025), Sum arbeid : 2.40								
507126			I arbeid					6459,14
Inspeksjon	V1 - Verktedo...		I arbeid					2988,08
Inspeksjon	01340010	V1 - Verktedo...	Oklar til fakturering		1,50	1593,64	0,00	2388,08
Bremsevaskeskift 24 måneder	V1 - Verktedo...		I arbeid					1004,05
Bremsevaskeskift	V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		1,00	387,51	0,00	484,28
Bremsevaskeskift	014V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,30	1385,77	0,00	515,66
Skifte pollenfilter 24 måneder	V1 - Verktedo...		I arbeid					1087,77
Skifte pollenfilter	V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		1,00	731,63	0,00	914,54
Skifte pollenfilter	014V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,10	1385,77	0,00	173,23
Bytt kjølemiddel 48 måneder	V1 - Verktedo...		I arbeid					1379,24
Bytt kjølemiddel	V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,42	425,00	0,80	223,11
Kjølemiddel	V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,00	1385,77	0,00	0,00
Grifgjedet funksjon	0150V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,50	1385,77	0,00	866,11
Kjølemiddel fylleres og påfyll	V1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		0,50	1385,77	0,00	290,00
Verktedmateriel og kundesortert	MV1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		1,00	84,00	0,00	105,00
Kundesortert miljøavfall	MV1 - Verktedo...		Oklar til fakturering		1,00	148,00	0,00	185,00
Verktedmateriel - VM	V1 - Verktedo...							

2.1 Bilen vil snart varsle for service. Time bestilt. Utføres før levering.

**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	2	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	2
<b>TIDLIGERE STØRRE SKADE</b>	Nei	<b>TIDLIGERE BRUK</b>	Normal bruk

**PRØVEKJØRING**

<b>PRØVEKJØRT</b>	<b>HASTIGHET</b>	<b>TESTFORHOLD</b>
Ja	80	Vått

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>	Uke 7, 2021	<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 46, 2020
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------

	<b>VENSTRE FORAN</b>	<b>HØYRE FORAN</b>	<b>VENSTRE BAK</b>	<b>HØYRE BAK</b>
<b>MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)</b>	5,5	5,5		
<b>MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)</b>	7,5	7,5	7,5	7,5

**SERVICEINFORMASJON**

<b>KOMPLETT HISTORIKK</b>	<b>ELEKTRONISK SERVICEHEFTE</b>
Ja	Ja
<b>SISTE SERVICEDATO</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
11.04.2023	27255
<b>SERVICER UTFØRT</b>	<b>KILOMETERSTAND</b>
11.04.2023	27255

**Kontrollert** | 
  **Ikke kontrollert** | 
  **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningsone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

**MOTOR**

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

**BREMSER**

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

**INTERIØR**

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.