

VH59722 - 2014 Opel Corsa Kombi (5-dørs)

Km.stand	79 019	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	24.04.2024
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	75 574
Egenvekt	1088	Medfølger sommerdekk	Nei	PKK utført	23.01.2025
Effekt	69	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassissnr.	W0L0SDL68D4086050	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	10.03.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	23.04.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Bremses

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 23.04.2025
Signatur selgerDato: 23.04.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 1.4 Identitet - Nøkler - Nøkkel deler seg og det er ingen fjæring i sverd
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Bulk på panser
- 2.3 Eksteriør - Panser - Varsel "hood open" selv om panser er lukket
- 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Riper på venstre bakdør
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Riper på venstre baksjerm
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Bulk på høyre framsjerm
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Riper + bulk på bakfanger
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Flasset av lakk på føringssskinne til rute på venstre bakdør
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Reservehjul mangler
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoder lagret på Autel
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger
- 7.1 Gir og drivlinje - Girkassefunksjon - Svetting girkasse

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.15 Flasset av lakk på føringskinn til rute på venstre bakdør



2.3 Bulk på panser



2.5 Riper på venstre bakdør



2.7 Riper på venstre baksjerm



2.8 Riper + bulk på bakfanger



2.8 Riper + bulk på bakfanger



2.8 Riper + bulk på bakfanger



2.7 Bulk på høyre framskjerm



7.1 Svetting girkasse



5.2 Batteritest

Inspeksjonsbekræftelse 7

Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☒ Dato <u>30.3.23</u> Km <u>70815</u>		Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☒ Dato <u>25.04.24</u> Km <u>75574</u>		Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☐ Dato _____ Km _____	
Motorolje <u>Valvoline</u> Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: <u>5</u> W- <u>30</u> Frostvæske, kjølevæske <u>-40</u> °C		Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: <u>5</u> W- <u>30</u> Frostvæske, kjølevæske _____ °C		Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: _____ W- _____ Frostvæske, kjølevæske _____ °C	
Ja ☐ Nei ☒		Ja ☐ Nei ☒		Ja ☐ Nei ☐	
☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☐ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske		☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☒ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske		☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☐ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske	
Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81		Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81		Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Inspeksjonsbekræftelse 6

Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☐ Dato <u>7.4.16</u> Km <u>37583</u>		Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☐ Dato <u>17.8.17</u> Km <u>43028</u>		Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☐ Dato _____ Km _____	
Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: <u>5</u> W- <u>30</u> Frostvæske, kjølevæske <u>-40</u> °C		Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: _____ W- _____ Frostvæske, kjølevæske _____ °C		Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: _____ W- _____ Frostvæske, kjølevæske _____ °C	
Ja ☐ Nei ☒		Ja ☐ Nei ☐		Ja ☐ Nei ☐	
☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☐ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske		☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☐ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske		☐ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☐ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☐ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☐ Girolje ☐ Bremsevæske ☐ Dekkparasjonssett ☐ Bremsklusser foran/bak ☐ Tennplugg ☐ Kjølevæske	
Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81		Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81		Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

Inspeksjonsbekræftelse 5

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekræftelse Mellom ☐ Hovedservice ☐ Dato <u>20.4.15</u> Km <u>18262</u>	
Motorolje Kvalitet: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐ Viskositet: <u>5</u> W- <u>30</u> Frostvæske, kjølevæske <u>-42</u> °C	
Ja ☐ Nei ☒	
☒ Batteri (radioens fjernkontroll) ☐ Pollenfilter ☒ Luftfilterinnsats ☐ Ribbet v-belte ☒ Tannrem ☐ Drivstofffilter ☒ Girolje ☒ Bremsevæske ☒ Dekkparasjonssett ☒ Bremsklusser foran/bak ☒ Tennplugg ☒ Kjølevæske	
Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81	

5.11 Servicehefte. Service ikke fulgt iht. fabrikantens anbefalinger

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Bart	65 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	7	7	7	7	Uke 47, 2022
Bremseklosser	90%	90%	0	0	