



5268015

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
18.02.2025

## Kunde

<b>Navn</b>	Auksjonen.no As	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	94448735	<b>Navn</b>	Auksjonen.no As
<b>Adresse</b>	Døvleveien 23	<b>Telefon</b>	33300540
<b>Postnummer og -sted</b>	3170 SEM	<b>E-post</b>	
<b>Telefon</b>	33300540		
<b>Ekstern referanse</b>	465603		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Ford	<b>Motorstørrelse</b>	1560 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	TRANSIT CONNECT	<b>Motoreffekt</b>	55 kW
<b>Type</b>	PU2	<b>Aksler i drift</b>	1
<b>Registreringsnr.</b>	LJ59889	<b>Drivstofftype</b>	Diesel
<b>Understellsnr.</b>	WF0RXXWPGRFD44484	<b>Kjøretøygruppe</b>	315
<b>Km.stand.</b>	221998	<b>Bruktimportert</b>	Nei
<b>Farge</b>	Hvit	<b>Registreringsår</b>	2015
<b>Karosseritype</b>	Integrert førerhus	<b>Registrert første gang</b>	07.08.2015
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	02.08.2025



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5268015

**Testresultater**

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.7	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak
27.16	Motor virkemåte	* Bilen starter ikke - feilsøk for nærmere kontroll.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
29.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
65.19	Dekk	* Venstre forhjul - punktert	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Høyre bak
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.11		Steinsprut/lakksår	Bakluke, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.15		* Vanskelig og vurdere utvendig karosseri pga bilen står på bakken, sollys og bilen er nediset/skitten - forbehold om flere feil og mangler.	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Midten foran
98.5		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.8	Oljenivå motor	Oljeskift anbefales	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre bak, Venstre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre bakskjerm
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Venstre fordør, Venstre bakskjerm



5268015

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20		Steinsprut:	Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Hele karosseriet, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm, Panser
86.24		Rustangrep:	Venstre bakdør, Panser, Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre skyvedør

### Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremserør	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsekraftforsterker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsepedal	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Motorfester	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kupevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Ratt, rattaksel, ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styreservo	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Fjærer / fjærbein	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Travers	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Drivakslar	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styrestag/ledd	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer foraksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke prøvekjørt
Unormal lyd	Bilen er ikke prøvekjørt
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Eksosanlegg	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Differensial	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5268015

**Punkt****Årsak**

Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Hjullager	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Støtdempere	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Stabilisator	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Underside	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Reservehjul / dekkreparasjonssett	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Styresnekke, tannstang	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremseslanger	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt
Drivstofftank, rør, slange	Skader/avvik som forhindrer vurdering

**Servicehistorikk**

Servicehistorikk er vedlagt

**Testforhold**

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	0 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	-3 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Glatt;Isete
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Ja
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	03.08.2025
<b>Ikke prøvekjørt pga:</b>	Ikke kjørbart;Starter ikke



5268015

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems
- 9 - Bremsvirkning
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓
- 12 - Bremsørør
- 13 - Bremseslanger
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Bremsedal

**Lys og signaler**

- 17 - Lys ✓
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte **R**
- 28 - Utvendig tilstand motor **R**
- 29 - Oljenivå motor **R**
- 30 - Kjølevæske **R**
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem **R**
- 33 - Eksosanlegg
- 35 - Motorfester
- 36 - Drivstofftank, rør, slange
- 37 - Registerreim **R**

**Drivverk**

- 38 - Clutch
- 39 - Girkasse (manuell)
- 41 - Differensial
- 42 - Drivaksler

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås ✓
- 54 - Setevarmer
- 56 - Drivrem generator **R**
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk **R**
- 66 - Felg **R**

**Hjul, dekk, felg**

- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager
- 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
- 72 - Styresnekke, tannstang
- 73 - Styrestag/ledd
- 74 - Styreservo



5268015

## Hjuloppheng

75 - Støtdempere	
76 - Stabilisator	
77 - Fjærer / fjærbein	
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
80 - Travers	

## Karosseri

81 - Frontrute	<b>R</b>
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	<b>R</b>
87 - Utvendig speil	<b>O</b>
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	<b>O</b>
98 - Seter	<b>R</b>
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5268015

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,30 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,70 mm
67.2		Mønsterdybde	5,20 mm
67.3		Mønsterdybde	4,40 mm
67.4		Mønsterdybde	4,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



**Bilder og vedlegg****1. Lakk / karosseri utvendig****2. Seter****3. Seter****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**





5268015



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5268015

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Digital Service Record

Customer Copy

## Vehicle Details

VIN : WF0RXXWPGRFD44484

Date of Registration No : 01.01.1986

Warranty Start Date : 07.08.2015

Model : Transit/Tourneo Connect 2013-



Registration Country : NO

Engine : 1.6L Duratorq CR TC (75PS) - D

Colour : FROZEN WHITE

**Service Intervals :** Every 30000 KM or 12 months ( which ever comes first )

Next Service Due	Due Date	or at Odometer
5 Years (150000 km)	29.01.2020	146428KM ( which ever comes first )

Repairer	Job Details	Odometer	Details
<b>RohneSelmer Alnabru</b> Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no <a href="https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102">https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102</a>	<b>Job Date :</b> 29.01.2019 <b>Job Number :</b> 22929821 	<b>Reading :</b> 116428 KM	<b>Scheduled Service Completed</b> 4 Years (120000 km) <b>Body &amp; Paint Check Completed</b> Rectification Required <b>Other Related Items</b> No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Engine Air Filter Renewal of Wiper Blades - Front
<b>RohneSelmer Alnabru</b> Strømsveien 183 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 23505050 hph@rohneselmer.no <a href="https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102">https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102</a>	<b>Job Date :</b> 22.02.2018 <b>Job Number :</b> 22927350 	<b>Reading :</b> 91087 KM	<b>Scheduled Service Completed</b> 3 Years (90000 km) <b>Body &amp; Paint Check Completed</b> 3 - Passed <b>Other Related Items</b> No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : CAMCH20190129NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.



Printed Date : 18.02.2025

(1) **Ford Essential Service:** This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty



# Digital Service Record

Customer Copy

Repairer	Job Details	Odometer	Details
Stanseveien 12 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 22 63 16 16 hph@rohneselmer.no <a href="https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102">https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102</a>	<b>Job Date :</b> 21.04.2017 <b>Job Number :</b> 22924513 	<b>Reading :</b> 66806 KM	<b>Scheduled Service Completed</b> 2 Years (60000 km) <b>Body &amp; Paint Check Completed</b> Rectification Required <b>Other Related Items</b> No Service Actions Required Renewal of Pollen / Odour Filter Renewal of Oil and Oil Filter Renewal of Fuel Filter Renewal of Brake Fluid Renewal of Engine Air Filter Renewal of Wiper Blades - Front
Stanseveien 12 OSLO 0975 NORWAY 22 63 16 15 22 63 16 16 hph@rohneselmer.no <a href="https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102">https://www.rohneselmer.no/kontakt-oss.aspx?did=1102</a>	<b>Job Date :</b> 03.05.2016 <b>Job Number :</b> 22921554 	<b>Reading :</b> 30949 KM	<b>Scheduled Service Completed</b> 1 Years (30000 km) <b>Body &amp; Paint Check Completed</b> 1 - Passed <b>Other Related Items</b> No Service Actions Required Renewal of Oil and Oil Filter
Stoltenberggaten 54 Tønsberg 3103 NORWAY 33 30 77 78 33 30 77 77 firmapost.tonsberg@bilservice.no <a href="https://www.ford.bilservice.no">https://www.ford.bilservice.no</a>	<b>Job Date :</b> 05.08.2015 <b>Job Number :</b> 627207 	<b>Reading :</b> 13 KM	<b>Scheduled Service Completed</b> Pre-Delivery Inspection <b>Body &amp; Paint Check Completed</b> Not Applicable <b>Other Related Items</b> No Service Actions Required

This document is not proof of ownership.

Security Print Code : CAMCH20190129NO/0

It is a record of the data stored on the DSR system at the time of printing.

Printed Date : 18.02.2025

(1) Ford Essential Service: This service is not equivalent to the standard routine service and is not eligible to support the vehicle warranty