



5340340

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.03.2025



Kunde

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Navn | Auksjonen.no As | Kontaktperson | |
| Medlemsnummer | 94448735 | Navn | Auksjonen.no As |
| Adresse | Døvleveien 23 | Telefon | 33300540 |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM | E-post | |
| Telefon | 33300540 | | |
| Ekstern referanse | 480427 | | |



Kjøretøy

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Bilmerke | Volkswagen | Motorstørrelse | cm ³ |
| Modell | Crafter | Motoreffekt | kW |
| Type | L4 | Aksler i drift | |
| Registreringsnr. | | Drivstofftype | |
| Understellsnr. | WV3ZZSZ4P9048939 | Kjøretøygruppe | |
| Km.stand. | 35747 | Bruktimportert | Nei |
| | | Registreringsår | 2023 |
| | | Registrert første gang | |



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5340340

Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|--|------------------------|
| 4.9 | Service/ Dokum. | * Bilen er kontrollert på gulv grunnet høyden. redusert test. | |
| 17.1 | Lys | Virker ikke: | Skiltlys |
| 18.2 | Markeringslys/-lykter | Virker ikke: | Venstre bak, Høyre bak |
| 67.17 | Ekstra hjulsett | Ekstra hjulsett mangler | |
| 81.4 | Frontrute | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none">• Reparasjonsmetode: Skift | |
| 86.15 | Lakk / karosseri utvendig | * Skade på venstre sidepanel, påbygg. Løst underkjøringshinder, høyre side. | |
| 102.6 | Laste-/bagasjerom | * Påbygg er kun kontrollert visuelt, løftelem er ikke funksjonsprøvd. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|--------|-----------------------------------|--|--|
| 1.16 | Kjøreegenskaper | * Noe vibrasjoner i drivverk / hjuloppheng/ ved bremsing. | |
| 2.22 | Unormal lyd | Ulyd fra interiørdetaljer | |
| 3.15 | Nøkler / Utstyr | Navigasjon - programvare ikke installert | |
| 4.15 | Service/ Dokum. | * Servicedokumentasjon er vedlagt, men bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF. | |
| 5.10 | Bremsebelegg | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn: | Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak |
| 6.16 | Bremsekiver | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran |
| 6.17 | | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak |
| 23.6 | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen | |
| 28.11 | Utvendig tilstand motor | * Kun kontrollert ovenfra. | |
| 60.7 | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd | |
| 65.21 | Dekk | Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet: | Venstre foran, Høyre foran |
| 86.34 | Lakk / karosseri utvendig | * Diverse små steinsprut/lakksår. | |

Ikke utførte

| Punkt | Årsak |
|-----------|--------------------------------|
| Underside | Ikke tilgjengelig for kontroll |



5340340

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

| | |
|--|------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 60 km/t |
| Utetemperatur ved prøvekjøring | 10 °C |
| Føreforhold ved prøvekjøring | Tørt |
| Er bilen skitten eller nediset: | Nei |
| Frist for neste EU kontroll | 21.06.2027 |



5340340

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
- 2 - Unormal lyd

O O

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
- 4 - Service/ Dokum.

O R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
- 6 - Bremseskiver
- 8 - Parkeringsbrems
- 10 - Bremsvæsknivå
- 14 - Bremskraftforsterker
- 15 - Brems pedal

O O
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
- 18 - Markeringslys/-lykter
- 19 - Refleks
- 20 - Lyd / lyssignaler
- 21 - Varsellamper
- 22 - Varsellamper utvidet

R R
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

O

Motor

- 27 - Motor virkemåte
- 28 - Utvendig tilstand motor
- 29 - Oljenivå motor
- 30 - Kjølevæske
- 31 - Kjølevifte
- 32 - Kjølesystem
- 35 - Motorfester

✓ O
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)

✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning

✓

Elektriske anlegg

- 45 - Instrumenter
- 46 - Radio / Multimedia
- 47 - Elektrisk vindusheis
- 49 - Kupevifte
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
- 53 - Sentrallås
- 54 - Setevarmer
- 55 - Ladespenning generator
- 56 - Drivrem generator
- 57 - Batteri ytre tilstand
- 58 - Tilstand 12 volt batteri
- 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
- 66 - Felg
- 67 - Ekstra hjulsett
- 68 - Hjullager

O
✓
R
✓

Karosseri

- 81 - Frontrute
- 82 - Siderute/bakrute
- 83 - Dør-/panseråpner
- 84 - Lås
- 86 - Lakk / karosseri utvendig
- 87 - Utvendig speil
- 88 - Underside
- 89 - Understellsnummer

R
✓ ✓
✓ ✓
R
✓
|
✓

Interiør

- 91 - Dashbord / midtkonsoll
- 92 - Luftdyse kupé
- 93 - Taktrekk
- 94 - Solskjerm
- 96 - Dørtrekk
- 97 - Døråpning
- 98 - Seter
- 99 - Bilbelte
- 100 - Gulvmatter/-teppe
- 102 - Laste-/bagasjerom
- 103 - Interiør generelt
- 104 - Varseltrekant

✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
R
✓ ✓



5340340

Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Fråse | Måleverdi |
|---------------|---------------------------------|---|---|
| 3.1 | Nøkler / Utstyr | Antall nøkler: | 3 stk |
| 6.1 | Bremseskiver | | Ikke mulig å måle pga felgens utforming |
| 30.1 | Kjølevæske | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C |
| 50.1 | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 20 °C |
| 50.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 3 °C |
| 55.1 | Ladespenning generator | Ladespenning med last (V) | 14,20 volt |
| 55.2 | | Ladespenning uten last (V) | 14,60 volt |
| 58.1 | Tilstand 12 volt batteri | Referanseverdi norm: | EN |
| 58.2 | | Referanseverdi kaldstart-kapasitet: | 850 ampere |
| 58.3 | | Målt kaldstart-kapasitet: | 799 ampere |
| 65.1 | Dekk | Mønsterdybde VF | 4,50 mm |
| 65.2 | | Mønsterdybde HF | 3,50 mm |
| 65.3 | | Mønsterdybde VB | 9,00 mm |
| 65.4 | | Mønsterdybde HB | 9,00 mm |
| 65.5 | | Bilen er utrustet med: | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1 | Felg | Felg montert på bilen: | Stålfelg |
| 67.1 | Ekstra hjulsett | | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5340340



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5340340




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5340340



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



5340340

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. mar. 2025

Køretøj: Volkswagen Crafter 2.0 16V TDI BlueMotion
Motorkode: DMZB
Produktionsår: 21-
Kilometerstand: 35747 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: LJ 85411
VIN: WV3ZZZSZ4P9048939 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. mar. 2025 15:10:55

Fejlkode

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| OBD | OBD | 0 Fejl |
| Drivlinje | Motorelektronik 1 | 0 Fejl |
| bremsesystem | Bremseelektronik | 0 Fejl |
| Passiv sikkerhed | Airbag | 0 |
| Passiv sikkerhed | Nødopkaldssystem/telematiksystem | 1 Fejl |

Fejlkode: 1644017
Mobile online-tjenester
Funktionsbegrænsning pga. batteriets ladetilstand.

| | | |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| Termostyring | Varme/klimaanlæg | 1 Fejl |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 1048848
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Termostyring | Parkerings-/tilskudsvarmer | 0 |
| Termostyring | Tilskudsvarmer 2 | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Frontkammersystem | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Radarsensor adaptiv fartpilot | 0 Fejl |
| Førerassistentsystem | Vognbaneskiftassistent | ikke tilgængelig |
| Førerassistentsystem | Parkeringssensor | ikke tilgængelig |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Førerassistentsystem | Bak-/360 graders kamerasystem | ikke tilgængelig |
| Komfort | Diagnose-interface-bus | 2 Fejl |
| <p>Fejlkode: 66565 Databus Fejl i systemdiagnose.</p> <p>Fejlkode: 8526361 12 V-batterimanagementsystem Advarsel udløst</p> | | |
| Komfort | Gateway-elektronik 1 | 1 Fejl |
| <p>Fejlkode: 20755 Pærer sidemarkeringslygter til venstre Strømkreds med fejl.</p> | | |
| Komfort | Kombiinstrument | 0 |
| Komfort | Fartskriver | ikke tilgængelig |
| Komfort | Lysstyring venstre 2 | ikke tilgængelig |
| Komfort | Lysstyring højre 2 | ikke tilgængelig |
| Komfort | Førerørselektronik | 0 |
| Komfort | Passagerørselektronik | 0 |
| Komfort | Dørelektronik førerside bag | ikke tilgængelig |
| Komfort | Dørelektronik passagerside bag | ikke tilgængelig |
| Komfort | Anhængerfunktion | 0 |
| Komfort | Specialfunktion | 3 Fejl |
| <p>Fejlkode: 393498 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.</p> <p>Fejlkode: 394266 Kl. 30-2 Afbrydelse i strømkreds .</p> <p>Fejlkode: 210949 Lokal data-bus Kommunikation forstyrret.</p> | | |
| Gearkasse | Gearelektronik | 0 Fejl |
| Gearkasse | Firhjulselektronik | ikke tilgængelig |

| | | |
|--|--|--|
| Styretøj Styretøj | Ratstammemodul Servostyring | ikke tilgængelig 0 Fejl |
| Infotainmentsystem | Informationselektronik | 2 Fejl |
| <p>Fejlkode: 1556 styreenhed Software inkompatibel.</p> <p>Fejlkode: 21 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning System aktivt.</p> | | |
| Dæktryksovervågning | Dæktryksovervågning | ikke tilgængelig |