



5475677

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
15.05.2025



## Kunde

|                            |                 |                      |                 |
|----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Navn</b>                | Auksjonen.no As | <b>Kontaktperson</b> |                 |
| <b>Medlemsnummer</b>       | 94448735        | <b>Navn</b>          | Auksjonen.no As |
| <b>Adresse</b>             | Døvleveien 23   | <b>Telefon</b>       | 33300540        |
| <b>Postnummer og -sted</b> | 3170 SEM        | <b>E-post</b>        |                 |
| <b>Telefon</b>             | 33300540        |                      |                 |
| <b>Ekstern referanse</b>   | 492411          |                      |                 |



## Kjøretøy

|                         |                   |                                    |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Bilmerke</b>         | Audi              | <b>Motorstørrelse</b>              | 2995 cm <sup>3</sup> |
| <b>Modell</b>           | A7                | <b>Motoreffekt</b>                 | 220 kW               |
| <b>Type</b>             | 4G                | <b>Aksler i drift</b>              | 2                    |
| <b>Registreringsnr.</b> | BS77295           | <b>Drivstofftype</b>               | Bensin               |
| <b>Understellsnr.</b>   | WAUZZZ4G3CN042417 | <b>Kjøretøygruppe</b>              | 101                  |
| <b>Km.stand.</b>        | 200388            | <b>Bruktimportert</b>              | Ja                   |
| <b>Farge</b>            | Svart             | <b>Registreringsår</b>             | 2011                 |
| <b>Karosseritype</b>    | Kombikupé         | <b>Registrert første gang</b>      | 13.09.2011           |
|                         |                   | <b>Frist for neste EU kontroll</b> | 15.02.2025           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5475677

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                                                                                                                           | Beskrivelse                                                                    |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11   | Kjøreegenskaper                 | * Bilen er ikke prøvekjørt pga feil på girkasse/converter - Anbefales og hente bilen på bilen.!                                                    |                                                                                |
| 2.12   | Unormal lyd                     | Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted                                                                                             |                                                                                |
| 3.2    | Nøkler / Utstyr                 | Nøkkel/er mangler                                                                                                                                  |                                                                                |
| 3.13   |                                 | * Nøkkelen får ikke kontakt med bilen - feilsøk for nærmere kontroll.                                                                              |                                                                                |
| 4.3    | Service/ Dokum.                 | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                                                      | Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet |
| 4.9    |                                 | Frist for EU kontroll er overskredet                                                                                                               |                                                                                |
| 6.8    | Bremseskiver                    | Slitt bremseskive:                                                                                                                                 | Høyre bak, Venstre bak                                                         |
| 6.10   |                                 | Rust på bremseskive:                                                                                                                               | Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran                             |
| 23.1   | Full systemskann                | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                                                   |                                                                                |
| 23.2   |                                 | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                                                              |                                                                                |
| 27.2   | Motor virkemåte                 | Støy / ulyd forkant av motor                                                                                                                       |                                                                                |
| 28.1   | Utvendig tilstand motor         | Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll                                                                                               |                                                                                |
| 28.6   |                                 | * Uoriginalt luftfilter er montert - originalt luftfilter/deler følger ikke med.                                                                   |                                                                                |
| 33.2   | Eksosanlegg                     | Lekkasje:                                                                                                                                          | Fremre eksosrør                                                                |
| 40.4   | Girkasse (automatisk)           | Oljelekkasje                                                                                                                                       |                                                                                |
| 40.10  |                                 | Veksler "hardt"                                                                                                                                    |                                                                                |
| 40.11  |                                 | Girkasse slurer ved veksling                                                                                                                       |                                                                                |
| 40.15  |                                 | * Ulyd/feil på girkasse/converteren, varsler periodisk at Revers ikke virker/nøkker/slag ved igangsetting av bilen - Feilsøk for nærmere kontroll. |                                                                                |
| 42.1   | Drivaksler                      | Defekt gummimansjett:                                                                                                                              | Venstre ytre bak                                                               |
| 50.5   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Svak eller ingen kjølevirkning                                                                                                                     |                                                                                |
| 66.7   | Felg                            | Vesentlig oksidering/rust                                                                                                                          | Venstre bak                                                                    |
| 66.8   |                                 | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:                                                                                                     | Høyre foran, Høyre bak, Venstre foran                                          |
| 67.7   | Ekstra hjulsett                 | Ekstra hjulsett mangler                                                                                                                            |                                                                                |
| 78.5   | Opphengs- / bærearmer foraksel  | Slitt foring / løsnet i vulkanisering:                                                                                                             | Venstre nedre, Høyre nedre                                                     |
| 78.6   |                                 | Sprekker/korrosjon/oksidasjon:                                                                                                                     | Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre                                         |
| 79.5   | Opphengs- / bærearmer bakaksel  | Slitt foring / løsnet i vulkanisering:                                                                                                             | Bakre høyre nedre                                                              |



5475677

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                       | Beskrivelse                                                                            |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 81.4   | Frontrute                 | Sprekk i frontrute: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparasjonsmetode: Skift</li></ul> |                                                                                        |
| 86.4   | Lakk / karosseri utvendig | Skadet:                                                                                        | Høyre sidekanal                                                                        |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                             | Venstre fordør, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm |
| 86.13  |                           | Mangelfull kvalitet på replakking:                                                             | Høyre sidekanal, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm                                    |
| 86.14  |                           | Lakkslipp/flassing                                                                             | Støtfanger bak                                                                         |
| 88.2   | Underside                 | Skadet/løst plastdeksel:                                                                       | Høyre side midten                                                                      |
| 88.11  |                           | * Avstivningsstag bak - noe deformert/bøyd                                                     |                                                                                        |
| 90.2   | Tilhengerfeste            | Avtagbar kule mangler                                                                          |                                                                                        |
| 102.2  | Laste-/bagasjerom         | Skader i deksler/panel/vegger/gulv                                                             |                                                                                        |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                           | Beskrivelse                                                                                      |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.16   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet            | Begge sider foran                                                                                |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet            | Begge sider bak                                                                                  |
| 11.4   | Bremsevæskens kokepunkt           | Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.         |                                                                                                  |
| 29.12  | Oljenivå motor                    | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert |                                                                                                  |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                |                                                                                                  |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                        |                                                                                                  |
| 86.19  |                                   | Småbulker:                                                         | Støtfanger bak, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør |
| 86.21  |                                   | Steinsprut:                                                        |                                                                                                  |
| 86.25  |                                   | Rustangrep:                                                        | Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm                                                               |
| 86.31  |                                   | Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk            |                                                                                                  |
| 91.4   | Dashbord / midtkonsoll            | Liten skade:                                                       | Midtkonsoll                                                                                      |
| 98.9   | Seter                             | * Seter generelt - riper/sår/rifter som ikke er igjennom setetrekk |                                                                                                  |

**Ikke utførte**



5475677

**Punkt****Årsak**

Batteri ytre tilstand

Ikke tilgjengelig for kontroll

Tilstand 12 volt batteri

Ikke tilgjengelig for kontroll

**Servicehistorikk**

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

**Testforhold****Maks hastighet ved prøvekjøring** 10 km/t**Utetemperatur ved prøvekjøring** 17 °C**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor**Frist for neste EU kontroll** 16.02.2025**Kjørelengden er oppgitt i miles** Nei



5475677

**Prøvekjøring**

- 1 - Kjøreegenskaper  
2 - Unormal lyd

R  
R

**Generell informasjon**

- 3 - Nøkler / Utstyr  
4 - Service/ Dokum.

R  
R

**Bremser**

- 5 - Bremsbelegg  
6 - Bremseskiver  
8 - Parkeringsbrems  
9 - Bremsevirkning  
10 - Bremsevæsknivå  
11 - Bremsevæskens kokepunkt  
12 - Bremserør  
13 - Bremseslanger  
14 - Bremskraftforsterker  
15 - Brems pedal

✓  
R  
✓  
✓  
✓  
✓  
O  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**Lys og signaler**

- 17 - Lys  
19 - Refleks  
20 - Lyd / lyssignaler  
21 - Varsellamper  
22 - Varsellamper utvidet

✓  
✓  
✓  
✓  
✓

**e-Diagnose**

- 23 - Full systemskann

R

**Motor**

- 27 - Motor virkemåte  
28 - Utvendig tilstand motor  
29 - Oljenivå motor  
30 - Kjølevæske  
31 - Kjølevifte  
32 - Kjølesystem  
33 - Eksosanlegg  
35 - Motorfester  
36 - Drivstofftank, rør, slange  
37 - Registerreim

R  
R  
O  
✓  
✓  
✓  
R  
✓  
✓  
✓

**Drivverk**

- 40 - Girkasse (automatisk)  
41 - Differensial  
42 - Drivaksler  
43 - Mellomaksel

R  
✓  
R  
✓

**Elektriske anlegg**

- 44 - Instrument belysning  
45 - Instrumenter  
46 - Radio / Multimedia  
47 - Elektrisk vindusheis  
48 - Oppvarmet bakrute  
49 - Kupevifte  
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  
52 - Lyktespyler / Visker  
53 - Sentrallås  
54 - Setevarmer  
56 - Drivrem generator  
57 - Batteri ytre tilstand  
58 - Tilstand 12 volt batteri  
59 - Tilhengerkontakt  
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
R  
✓  
✓  
✓  
✓  
|  
|  
✓  
O

**Hjul, dekk, felg**

- 65 - Dekk  
66 - Felg  
67 - Ekstra hjulsett  
68 - Hjullager  
70 - Hjul kapsler/navkopper

✓  
R  
R  
✓  
✓

**Styring**

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd  
72 - Styresnekke, tannstang  
73 - Styrestag/ledd  
74 - Styreservo

✓  
✓  
✓  
✓

**Hjuloppheng**

- 75 - Støtdempere  
76 - Stabilisator  
77 - Fjærer / fjærbein  
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel  
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel  
80 - Travers

✓  
✓  
✓  
R  
R  
✓



5475677

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | R |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | R |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | O |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | R |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5475677

**Måleverdier**


| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                               | Måleverdi                                   |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                      | 1 stk                                       |
| 6.1    | Bremseskiver                    |                                                     | Defekt målestyr ved NAF senteret            |
| 9.1    | Bremsevirkning                  |                                                     | Kontrollert visuelt                         |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | −35 °C                                      |
| 37.1   | Registerreim                    |                                                     | Bilen har registerkjede                     |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                | 22 °C                                       |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                | 16 °C                                       |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        |                                                     | Ikke tilgjengelig for kontroll              |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                     | 5,10 mm                                     |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                     | 5,00 mm                                     |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                     | 6,70 mm                                     |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                     | 6,50 mm                                     |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                         |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                              |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 |                                                     | Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet |




## Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt






5475677



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



**19. Generelt**



**20. Generelt**



**21. Generelt**



**22. Generelt**



**23. Generelt**



**24. Generelt**






5475677



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



5475677

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                    |
| BS77295          | WAUZZZ4G3CN042417             |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>           |
| 10-12            | A7 3.0 TFSI Sportback Quattro |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                     |
| CGWB             | 200 388                       |

## Utført med feil (7)

| System                                    | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Access/start authorisation                | 193                      | SENSOR FOR OUTSIDE DOOR HANDLE CONTACT RR — Function faulty.          |
| Diagn. interface bus                      | 12291                    | Functional restriction through battery monitoring ECU — System active |
| Gearbox electronics                       | P17D500                  | Solenoid valve 3 of 2nd partial gearbox — Mechanical fault            |
| Pass. door electronics                    | 2124                     | OUTSIDE DOOR HANDLE SWITCH — Function faulty.                         |
| Radar sensor of adaptive cruise control   | U111300                  | Data bus — Message faulty                                             |
| Radar sensor of adaptive cruise control 2 | U111300                  | Data bus — Message faulty                                             |
| Vehicle electrics 1                       | 2258                     | SENDER UNIT GARAGE DOOR OPENER — Cable faulty                         |

## Utført uten feil (1)

| System | Beskrivelse |
|--------|-------------|
| OBD    |             |