



5625754

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.07.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	504036		



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	FOCUS	Motoreffekt	66 kW
Type	DA3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	SU80989	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXGCDS9D66064	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	128957	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	04.12.2009
		Frist for neste EU kontroll	22.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5625754

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.9	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
17.17		Løs lykt:	Høyre sideblinklys
19.1	Refleks	Mangler refleks:	Venstre side
19.2		Skade på refleks:	Høyre side
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.3		Manglende / skadet deksel under motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Kanal venstre side
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran
86.4		Skadet:	Bakluke, Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Venstre forskjerm, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.2		Skadet deksel:	Venstre bakdør, Høyre fordør
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.3		Manglende/løse/skadet deler eller deksler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetteing	
42.10	Drivaksler	* Svetting fra V ytre mansjett	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.27	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	



5625754

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	23 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	23.11.2025



5625754

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks R
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim R

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) O
42 - Drivakslar O

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
52 - Lyktespyler / Visker ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
56 - Drivrem generator ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett O
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere R
76 - Stabilisator ✓
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓

Karosseri

- 81 - Frontrute O
82 - Siderute/bakrute ✓
83 - Dør-/panseråpner ✓
86 - Lakk / karosseri utvendig R
87 - Utvendig speil R
88 - Underside O
89 - Understellsnummer ✓



5625754

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓




5625754

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	25 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,70 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5625754




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Interiør generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig




23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Refleks



36. Refleks



37. Døråpning



38. Døråpning



39. Døråpning



40. Døråpning




41. Lakk / karosseri utvendig




42. Utvendig speil



43. Lys



44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt




50. Utvendig tilstand motor



51. Utvendig tilstand motor



52. Utvendig tilstand motor



53. Drivaksler




54. Underside



55. Underside



56. Underside



57. Generelt



58. Generelt



59. Støtdempere



60. Girkasse (manuell)



5625754

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. jul. 2025

Køretøj: Ford Focus 1.6 16V TDCi
Motorkode: GPDA
Produktionsår: 06-10
Kilometerstand: 128957 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SU80989
VIN: WF05XXGCD59D66064 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. jul. 2025 09:07:16

Fejlkode

OBD

OBD

1 Fejl

Fejlkode: U0073
Køretøjs-kommunikations-bus A
Funktion ukorrekt.

Drivlinje

SID -803 lag. CAN

5 Fejl

Fejlkode: P1260
Startspærre/tyverialarm
System aktivt/manipulationsforsøg.

Fejlkode: P0336
Krumtapgiver 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U0073
Køretøjs-kommunikations-bus A
Funktion frakoblet.

Fejlkode: U0416
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: P2138
Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalskontakt D/E
Signaler med fejl/indbyrdes uplausible.

Drivlinje

SID -803 for. CAN

0 Fejl

Drivlinje

Additivmodul

ikke tilgængelig

Drivlinje	TDCI CAN	5 Fejl
Fejlkode: P1260 Startspærre/tyverialarm System aktivt/manipulationsforsøg.		
Fejlkode: P0336 Krumtapgiver 1 Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: U0073 Køretøjs-kommunikations-bus A Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: U0416 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Uplausibelt signal.		
Fejlkode: P2138 Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalskontakt D/E Signaler med fejl/indbyrdes uplausible.		
bremsesystem	ABS/ESP CAN	1 Fejl
Fejlkode: U2023 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Passiv sikkerhed	Airbag CAN	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg CAN	0 Fejl
Termostyring	Tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument CAN	1 Fejl
Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Central styreenhed GEM CAN	0 Fejl
Komfort	Førerdersmodul CAN	3 Fejl
Fejlkode: C198F Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.		
Fejlkode: U0201 CAN-kommunikation med dørstyreenhed C Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		

Komfort	Passagerdørsmodul CAN	2 Fejl
Fejlkode: U0202 CAN-kommunikation med dørstyreenhed D Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U1900 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Førerdersmodul bag	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdørsmodul bag	ikke tilgængelig
Komfort	Xenonlys CAN	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor CAN	ikke tilgængelig
Gearkasse	TCM automatgearkasse	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre CAN	5 Fejl
Fejlkode: P1260 Startspærre/tyverialarm System aktivt/manipulationsforsøg.		
Fejlkode: P0336 Krumtapgiver 1 Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: U0073 Køretøjs-kommunikations-bus A Funktion frakoblet.		
Fejlkode: U0416 CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed Modtaget ugyldige data.		
Fejlkode: P2138 Gasspjælds-/gaspedalsføler eller gasspjælds-/gaspedalskontakt D/E Signaler med fejl/indbyrdes uplausible.		
Styretøj	Elektr. styring CAN	1 Fejl
Fejlkode: U261B Fejlkode Fejlkode ikke defineret af producenten.		
Infotainmentsystem	Audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Cd-afspiller CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation CAN	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	SRM sprogmodul CAN-bus	0 Fejl