



5377621

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.04.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 484721

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Volkswagen
Modell GOLF
Type AU
Registreringsnr. PD57195
Understellsnr. WVWZZZAUZGW804537
Km.stand. 164760
Farge Hvit
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 1395 cm³
Motoreffekt 110 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2016
Registrert første gang 02.08.2016
Frist for neste EU kontroll 24.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5377621

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelenge mellom servicer er overskredet
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak, Høyre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: motorlampe og 12V batteri - feilsøk for nærmere kontroll.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.5	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre sidekanal
86.11		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Venstre baksjerm
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.12	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Venstre baksjerm



5377621

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.20		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.24		Rustangrep:	Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre
97.7	Døråpning	Rust:	Høyre fordør

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	25.03.2026



5377621

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver **R**
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper **R**
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim **R**

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O**
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk **O**
66 - Felg **R**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett **R**
68 - Hjullager ✓
70 - Hjulskapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓



5377621

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5377621


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	7,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	7,90 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	120000
37.2		eller ved, måneder:	0
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,70 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Utvendig speil****2. Døråpning****3. Døråpning****4. Seter****5. Lakk / karosseri utvendig****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5377621



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5377621

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PD57195	WVWZZZAUZGW804537
Årsmodell	Merke/Modell
17-20	Golf7 GTE 1.4i 16V TSI Hybrid
Motorkode	Km
CUKB	164 760

Utført med feil (153)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	C0526	Steering-angle sensor — Faulty ECU
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P0606	ECU — Internal fault
	P0A1F	Battery monitoring module — Function faulty.
	P0BBE	High-voltage battery module — Voltage fluctuations
	P0DAC	Cell compensation A high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DB0	Cell compensation B high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DB4	Cell compensation C high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DB8	Cell compensation D high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DBC	Cell compensation E high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DC0	Cell compensation F high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DC4	Cell compensation G high-voltage battery module — Fault in electric circuit
	P0DC8	Cell compensation H high-voltage battery module — Fault in electric circuit
A/C/heater	B109415	TEMPERATURE CONTROL FLAP ACTUATOR POTI LEFT — Fault in electric circuit
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	B10CE00	Blower reduction due to energy management — Function faulty.
	U046C00	High-voltage A/C compressor — Signal implausible
Access and start system interface	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Airbag	B130416	ECU of belt tensioner FL — Voltage too low
	B130516	ECU of belt tensioner FR — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
Brake electronics	B1168F2	Steering-angle sensor — Initialization faulty
	C100C01	Parking brake button — Fault in electric circuit
	C100C07	Parking brake button — Function faulty.
	C102D00	TYRE-PRESSURE WARNING — Warning message active
	C10CE29	Hill hold control switch — Signal implausible
	C10D700	Comfort restriction — Function faulty.
	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Diagn. interface bus	B1802F1	12 V battery management — Warning released



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	P1B0100	Alternator — Fault in electric circuit
	P30F200	Autonomous charging — System active
	P30F300	Autonomous charging — TEMPERING PROTECTION ACTIVE!
	P30F400	Vehicle electrical system battery — Balancing charge though high-voltage battery module faulty
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U105400	Information electronics ECU 1 — Faulty COMMUNICATION
	U120200	Data bus — FAULTY SYSTEM DIAGNOSSIS!
Driver door electronics	B131FF5	POWER WINDOW DRIVER SIDE REAR — UNDER- OR EXCESS VOLTAGE IS DETERMINED!
	B132102	Power window motor driver side rear — Signal implausible
	B132513	Ambient illumination lamp — Interruption in electric circuit
	B177501	DOOR WARNING LIGHT/ENTRANCE LIGHT — Fault in electric circuit
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Electric drive 1	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P068A00	Main relay — Relay opens too early.
	P0A1B00	Electric drive power electronics — Function faulty.
	P33CB00	DC-DC converter — Internal fault
	P33D000	DC-DC converter — Output resistance too low
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
Electron. steering column locking	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Engine electronics I	P021900	Engine speed — Maximum rotational speed exceeded
	P04B600	TANK FLAP CENTRAL LOCKING — stuck (closed)
	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P190D00	Intercooler coolant pump — Mechanical fault
	P332500	POWER SUPPLY OF TERMINAL 15 — Signal implausible
	U016400	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
	U041100	CAN bus connection to electric drive power electronics — Signal implausible
	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Signal implausible
	U042800	Steering-angle sensor — Signal implausible
High-voltage battery charger	P31C900	Charging status indicator LED of charge terminal 1 — Fault in electric circuit
	P31CD00	Locking mechanism of charge connector cap 1 — Fault in electric circuit
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112100	Data bus — MISSING MESSAGE!
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Hybrid battery management	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P058D00	High-voltage battery module — Voltage implausible
	P0A1F00	High-voltage battery module charge management — Function faulty.
	P0A8D00	14 V voltage supply — Voltage too low
	P0AFC00	High-voltage battery module — Sensor fault
	P0BBE00	Traction battery module — Sudden voltage fluctuations registered
	P0C7800	Traction battery system — Precharge time too long
	P0D8000	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Electronic input circuit faulty
	P0D8100	Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Input signal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

		implausible
	PODAC00	ECU of electric traction battery module 1 — Fault in electric circuit
	PODAF00	ECU of electric traction battery module 1 — Signal implausible
	PODB000	ECU of electric traction battery module 2 — Fault in electric circuit
	PODB300	ECU of electric traction battery module 2 — Signal implausible
	PODB400	ECU of electric traction battery module 3 — Fault in electric circuit
	PODB700	ECU of electric traction battery module 3 — Signal implausible
	PODB800	ECU of electric traction battery module 4 — Fault in electric circuit
	PODBB00	ECU of electric traction battery module 4 — Signal implausible
	PODBC00	ECU of electric traction battery module 5 — Fault in electric circuit
	PODBF00	ECU of electric traction battery module 5 — Signal implausible
	PODC000	ECU of electric traction battery module 6 — Fault in electric circuit
	PODC300	ECU of electric traction battery module 6 — Signal implausible
	PODC400	ECU of electric traction battery module 7 — Fault in electric circuit
	PODC700	ECU of electric traction battery module 7 — Signal implausible
	PODC800	ECU of electric traction battery module 8 — Fault in electric circuit
	PODCB00	ECU of electric traction battery module 8 — Signal implausible
Information electronics	B201A00	ECU — Possibly coding or software version wrong
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	B104A00	Engine ECU 1/electric drive power electronics 4 — not authorised
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking assist	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Parking heater/auxiliary heater	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	U101100	Voltage supply — Undervoltage registered
	U140000	Voltage supply — Undervoltage registered
Passenger door electronics	B1320F5	POWER WINDOW PASSENGER SIDE REAR — UNDER- OR EXCESS VOLTAGE IS DETERMINED!
	B132202	Power window motor passenger side rear — Signal implausible
	B132513	Ambient illumination lamp — Interruption in electric circuit
	B177501	DOOR WARNING LIGHT/ENTRANCE LIGHT — Fault in electric circuit
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Power steering	C10D700	Comfort restriction — Function faulty.
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140A00	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30 — Fault in electric circuit
Radar sensor of adaptive cruise control	B10E7F0	Cruise control distance monitoring — Function is not available.
	C110BF0	SENSOR FOR AUTOMATIC DISTANCE CONTROL — Field of view partly/entirely restricted
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112300	CAN BUS — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Solid-borne sound actuator	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U112100	CAN BUS — Missing message



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Transmission electronics	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P060700	Control module — Signal implausible
	U040100	Engine ECU — Signal implausible
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	B10A615	Activation seat heater FL — Interruption/short circuit to plus
	B121711	Dipped headlight lamp left — Short circuit to ground
	B142113	Temperature sensor of seat heater FL — Interruption in electric circuit
	B147918	Remote key 1 — Voltage too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	B147A54	Remote key 2 — Basic setting missing/incorrect
	B149B01	Power module of LED headlight right — Fault in electric circuit
	B149C01	Power module of LED headlight left — Fault in electric circuit
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet