



5413707

NAF Tilstandssjekk

Testdato
28.04.2025



Kunde

Navn Panther Auto AS
Medlemsnummer 50000415
Adresse Stranden 91
Postnummer og -sted 0250 OSLO
Telefon 99111999
E-post hei@panther.no

Kontaktperson
Navn Panther Auto AS
Telefon 99111999
E-post hei@panther.no



Kjøretøy

Bilmerke Mitsubishi
Modell Outlander
Type CW0
Registreringsnr. AS61151
Understellsnr. JMBXDGG3WLZ004621
Km.stand. 110019
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse 2360 cm³
Motoreffekt 99 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Bensin
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2019
Registrert første gang 04.10.2019
Frist for neste EU kontroll 03.10.2025



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5413707

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
11.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys
32.18	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
16.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
17.9	Utvendig tilstand motor	Motorvask anbefales	
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Frist for neste EU kontroll	04.10.2025



5413707

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

Bremser

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver ✓

6 - Bremsbelegg ✓

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremserør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

11 - Lys R

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing O

Motor

17 - Utvendig tilstand motor O

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg ✓

20 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

Drivverk

22 - Drivaksler ✓

23 - Girkasse (automatisk) ✓

24 - Differensial ✓

Elektriske anlegg

28 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk ✓

31 - Felg O

32 - Ekstra hjulsett R

33 - Hjullager ✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

Karosseri

44 - Underside ✓

45 - Frontrute O




5413707

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	2200,00
4.2		Bremsevirking, HF	2200,00
4.3		Bremsevirking, VB	2000,00
4.4		Bremsevirking, HB	2000,00
5.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
20.1	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
28.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
30.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
30.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5413707



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5413707



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



5413707

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

Naf senter Fredrikstad
Stabburveien 7
1617 Fredrikstad
Telefon: 46638164
Fax:
E-mail: Fredrik.aune@naf.no
Website: Www.naf.no



28. apr. 2025

Køretøj: Mitsubishi Outlander-III 2.4i 4x4 Hybrid
Motorkode: 4 B 12
Produktionsår: 19-22
Kilometerstand: 110019 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: AS61151
VIN: JMBXDGG3WLZ004621 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 28. apr. 2025 10:07:14

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Benzin	0 Fejl
Drivlinje	Generator-ECU	0 Fejl
Drivlinje	Hækmotor-ECU	0 Fejl
Drivlinje	Frontmotor-ECU	0 Fejl
bremsesystem	ASC/ESP	1 Fejl

Fejlkode: C1800

bremsesystem	Ratvinkelføler	0 Fejl
bremsesystem	EPB Parkeringsbremse	1 Fejl

Fejlkode: U0415
CAN-bus til ABS/ESP-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	ETACS	2 Fejl

Fejlkode: B2513
Hella Gutmann Solutions GmbH

Lysvidderegulerings-servomotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1E19
Tågelygte
Afbrydelse i strømkreds .

Komfort	Parkeringsensor	0 Fejl
Komfort	Adgangssystem OSS	0 Fejl
Komfort	Elektrisk bagagerumsåbner CAN	0 Fejl
Komfort	LDW vognbaneassistent CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Adaptiv fartpilot ACC/FCM CAN	2 Fejl

Fejlkode: C1777
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for adaptiv fartpilot
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: C1776
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for adaptiv fartpilot
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Hybridstyreenhed PHEV CAN	0 Fejl
Komfort	Eldriftsbatteri-ladestyring EV/MiEV CAN	0 Fejl
Komfort	OBC opladningselektronik	0 Fejl
Komfort	Eldriftsbatteri-styreenhed BMU CAN	0 Fejl
Komfort	Eldriftsbatteri-ventilator	0 Fejl
Komfort	360-graders kamera	0 Fejl
Komfort	Adaptiv fartpilot FCM/LDW/AHB	0 Fejl
Komfort	BSW vognbaneskiftassistent	0 Fejl
Komfort	BSW vognbaneskiftassistent (SUB)	0 Fejl
Gearkasse	Gearvælgermodul	0 Fejl
Gearkasse	CVT automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	AWC Firehjulsstyring	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Startspærre	4 Fejl

Fejlkode: C1941
Dæktryksføler 4
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1931

Dæktryksføler 3
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1921
Dæktryksføler 2
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1911
Dæktrykssensor 1
ingen følergenkendelse

Styretøj

Servostyring

0 Fejl

Infotainmentsystem

Navigation

4 Fejl

Fejlkode: U0155
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0168
CAN-forbindelse fra tyverialarmsstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1000
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1113
CAN-bus/forbindelse til elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Hastighedssignal uplausibelt.

Dæktryksovervågning

TPMS dæktryksovervågning CAN

4 Fejl

Fejlkode: C1941
Dæktryksføler 4
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1931
Dæktryksføler 3
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1921
Dæktryksføler 2
ingen følergenkendelse

Fejlkode: C1911
Dæktrykssensor 1
ingen følergenkendelse