

XA19284 - 2016 Mercedes-Benz Vito Kasse

Km.stand	122 134	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km
Drivstoff	Diesel	Heftelser		Siste service, dato
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km
Egenvekt	1862	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt
Chassisnr.	WDF44760313247275	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok
Første reg.	30.12.2016	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato
				05.03.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	Understellsnr.
1.2	Kjennemerke
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	Nøkler

Eksteriør

2.1	Lakk
2.2	Antirustbehandling/under bil
2.3	Panser
2.4	Kanaler
2.5	Dører/bakluke
2.6	Låser/tyverisikring
2.7	Skjermer
2.8	Støtfanger/grill
2.9	Sensorer/parkeringsensor
2.10	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	Cabriolet/Hardtop
2.12	Speil
2.13	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	Rust
2.15	Frontvindu/vinduer
2.16	Vinduspussere/-spyler
2.17	Dekk/reservehjul
2.18	Felger
2.19	Hjulmuttere/-bolter
2.20	Avtagbar tilhengerkule
2.21	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	Lysfunksjon foran
3.2	Lysfunksjon bak
3.3	Markeringslys
3.4	Retningslys
3.5	Nødsignallys
3.6	Parkeringslys
3.7	Refleks
3.8	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	Dashbord
4.2	Instrumenter og brytere
4.3	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	Dørtrekk
4.5	Seter
4.6	Taktrekk
4.7	Tepper/bekledning
4.8	Bagasjeromskjuler
4.9	Vindusheiser
4.10	Bilbelte
4.11	Airbager
4.12	Varme/AC/Klima
4.13	Signalhorn/Lydsignal
4.14	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	Navigasjon
4.16	Refleksvest
4.17	Varseltrekant
4.18	Skillevegg varerom

Motor

5.1	Avlesning av feilkoder
5.2	Batteri
5.3	Tenningsanlegg
5.4	Drivstoffanlegg
5.5	Dynamo/lading
5.6	Eksosanlegg
5.7	Elektroniske styresystemer
5.8	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	Motorfester/demper
5.10	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	Service
5.12	Start/arbeidslyd
5.13	Trekraft
5.14	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	Støy
6.2	Avgass
6.3	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	Girkassefunksjon
7.2	Differensial funksjon
7.3	Clutch/kobling
7.4	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	Ratt/styringsmekanisme
8.2	Ledd
8.3	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	Aksler
8.5	For-/bakstilling
8.6	Fjærer/luftbelger
8.7	Stabilisatorstag
8.8	Hjullager


Bremseser

9.1	Bremsefunksjon/ABS
9.2	Pedal/vandring
9.3	Parkeringsbrems betjening
9.4	Bremsekraftforsterker
9.5	Lasteavhengig ventil
9.6	Bremsebelegg
9.7	Tromler/Skiver
9.8	Rør/slanger
9.9	Lekkasjer
9.10	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 05.03.2025
 Signatur selger

Dato: 05.03.2025
 Signatur kunde



KOMMENTARER**PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD**

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	0	0	0	0
Vinterdekk	0	0	0	0