



5516668

NAF Bruktbiltest

Testdato

02.06.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 497586

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Citroen
Modell JUMPY
Type V
Registreringsnr. DR86564
Understellsnr. VF7VFAHKKL7033493
Km.stand. 100217
Farge Svart
Karosseritype Integrert førerhus

Motorstørrelse 1997 cm³
Motoreffekt 90 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 315
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2021
Registrert første gang 16.03.2021
Frist for neste EU kontroll 15.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5516668

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran, Høyre bak
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Venstre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.6	Kjølesystem	Lavt kjølevæsknivå	
49.2	Kupevifte	Kupevifte virker ikke.	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.10	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran
65.19		* Montert sommerhjul foran, høyre side	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
69.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
70.1	Hjulkapsler/navkopper	Hjulkapsel som ikke fremstår hel og komplett pga. sprekker, defekter, skader og/eller mangler, skift:	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre sidekanal, Venstre baksjerm, Høyre bakdør, Bakluke, Støtfanger bak, Høyre baksjerm, Venstre bakdør, Tak, Støtfanger foran, Høyre forskjerm, Venstre forskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran



5516668

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal, Støtfanger foran, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakdør, Høyre fordør, Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
87.9	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Venstre, Høyre
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	Foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Midten foran, Høyre foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
102.2	Laste-/bagasjerom	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
65.21	Dekk	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	Høyre bak
70.6	Hjulkapsler/navkopper	Komplett hjulkapsel med ripe i overflaten: 1 hjulkapsel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.19	Lakk / karosseri utvendig	Småbulker:	Høyre fordør, Høyre bakskjerm
86.20		Bulk(er)	Venstre sidekanal, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre sidekanal
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.25		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Bakluke, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør
96.5		Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre skyvedør, Høyre skyvedør, Høyre fordør, Venstre fordør, Bakluke/-dør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre skyvedør, Venstre skyvedør



5516668

Ikke utførte

Punkt

Årsak

Varmeapparat / klimaanlegg (AC)

Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	16.03.2025



5516668

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver R
8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsevirkning ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys R
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor R
29 - Oljenivå motor ✓
30 - Kjølevæske R
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem R
33 - Eksosanlegg ✓
35 - Motorfester ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓
37 - Registerreim ✓

Drivverk

- 38 - Clutch ✓
39 - Girkasse (manuell) ✓
41 - Differensial ✓
42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte R
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) |
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
56 - Drivrem generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri R
59 - Tilhengerkontakt ✓
60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk R
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett R

Hjul, dekk, felg

- 68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
70 - Hjulcapsler/navkopper R

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓



5516668

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5516668


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-45 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	456 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,80 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,10 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet


Bilder og vedlegg**1. Utvendig speil****2. Døråpning****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Lys****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Lakk / karosseri utvendig****8. Lakk / karosseri utvendig****9. Lakk / karosseri utvendig****10. Lakk / karosseri utvendig****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



13. Lakk / karosseri utvendig




14. Lakk / karosseri utvendig



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5516668



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5516668




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



5516668

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR86564	VF7VFAHKKL7033493
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Jumpy-IV 2.0 Blue-HDi 122 Kasten
Motorkode	Km
AHK (DW10FE)	100 216

Utført med feil (83)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P2563	Adjustment of turbocharger guide vane — Real value too high compared to nominal value
Accessories ECU	B1002	ECU — Unexpected reset
	B1011	Power output of ECU — Function deactivated
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	TRAILER TURN INDICATOR RIGHT — Fault in electric circuit
	B2EC3	TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Function faulty.
	B2ECE	REAR FOG LIGHT TRAILER — Fault in electric circuit
	B2ECF	TRAILER REVERSE LIGHT — Fault in electric circuit
	B2ED0	TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Airbag	B1400	CAN BUS — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Central switch unit BSI	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1717	Door lock of gullwing door rear — Function faulty.
	B173D	Key — Faulty recognition
	B1806	Engine management — Engine stalls
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	U1802	VEHICLE SPEED SIGNAL — Signal faulty
	U1F39	SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION — Communication faulty
	U1F3C	Regeneration additive pump — Communication faulty
Diesel	P0215	Main relay — Function faulty.
	P0562	Vehicle electrical system battery — Function faulty.
	P1199	Fuel level — Level TOO LOW
	P1496	Turbocharger adjustment — Adjustment range faulty
	P1AA2	Integrated starter alternator power electronics — Voltage supply circuit faulty
	P2563	Turbocharger adjustment — Adjustment range faulty
	U1218	CAN bus/connection to body control module — NO COMMUNICATION



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U2FFF	POSSIBLE No trouble code — Trouble code without meaning.
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	AUDIO OUTLET RL — Function faulty.
	B1504	AUDIO OUTLET RR — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1574	Touch screen — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Parking assist	B121A	Body control module — Configuration faulty
	B1222	Distance sensor FL outside — Function faulty.
	B1225	Distance sensor FR inner side — Function faulty.
	B1229	Distance sensors — Fault in electric circuit
	B1244	Distance sensor rear left — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Power steering	C1178	ECU — Internal fault
SENSOR FOR RAIN-/LIGHT RECOGNITION	B1173	Outdoor light sensor — Function faulty.
Steer. wheel switch module	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Trailer switching unit	B1002	ECU — Unexpected reset
	B1011	Power output of ECU — Function deactivated
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	TRAILER TURN INDICATOR RIGHT — Fault in electric circuit
	B2EC3	TRAILER TURN INDICATOR LEFT — Function faulty.
	B2ECE	REAR FOG LIGHT TRAILER — Fault in electric circuit
	B2ECF	TRAILER REVERSE LIGHT — Fault in electric circuit
	B2ED0	TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Comfort	Instrument cluster
	Multifunction steering wheel
	Multiplex operating unit
Engine	Additive, Diesel