



5514664

NAF Tilstandssjekk

Testdato
04.06.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	730D XDRIVE	Motoreffekt	190 kW
Type	7L	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ25732	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAYC41010DD27192	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	156053	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2012
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	25.07.2012
		Frist for neste EU kontroll	07.02.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5514664

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran
22.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre ytre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
11.29	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
16.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
17.10	Utvendig tilstand motor	Skadet / løst deksel under motor	
39.14	Stabilisator	* Lien oljesvetting stabilisator bak.	
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Frist for neste EU kontroll	08.02.2026



5514664

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver R

6 - Bremsbelegg ✓

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremserør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

11 - Lys O

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing O

Motor

17 - Utvendig tilstand motor O

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg ✓

Drivverk

22 - Drivakslar R

23 - Girkasse (automatisk) ✓

24 - Differensial ✓

25 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk ✓

31 - Felg ✓

32 - Ekstra hjulsett ✓

33 - Hjullager ✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator O

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

43 - Travers ✓

Karosseri

44 - Underside ✓

45 - Frontrute O



5514664

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	330,00
4.2		Bremsevirking, HF	330,00
4.3		Bremsevirking, VB	260,00
4.4		Bremsevirking, HB	260,00
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	34,40 mm
5.2		Bremseskivetykkelse VF	32,80 mm
5.3		Bremseskivetykkelse HF	32,80 mm
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	22,40 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	22,80 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	22,80 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
30.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
30.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5514664

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5514664



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5514664



25. Generelt



5514664

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ25732	WBAYC41010DD27192
Årsmodell	Merke/Modell
12-15	730Ld F02 xDrive
Motorkode	Km
N57 D30 A	156 053

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACSM Airbag ECU	930BB9	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
CAS immobilizer ECU	9307A3	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	9307A8	Exterior door handle button passenger side — Function faulty.
	9307BA	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	9308B0	Battery voltage — Voltage too low
DDE Engine ECU	2B7000	Oxygen sensor — Function faulty.
	2B7100	Oxygen sensor — Function faulty.
DSC Electronic stability control	4809AF	Electric parking brake — Movement of the wheels detected with parking brake applied.
ICM ABS/ESC control unit	D01609	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
IHKA Air conditioning ECU	801253	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
JBE Body control module	8020E8	Voltage supply of term. 30F — SHUTDOWN ACTIVE OR MALFUNCTION!
SMFA seat ECU driver	802A08	DRIVER SEAT MEMORY ECU — Faulty or missing calibration
	802A1E	SEAT ADJUSTMENT — Function switched off due to engine start
ZGM Central gateway module	801C10	Wakeup signal — UNAUTHORISED WAKE-UP!
	801C11	Wakeup signal — UNAUTHORISED WAKE-UP!
	801C12	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C13	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C14	Energy-saving mode — Function faulty.
	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (26)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Airbag	CBX-eCall Emergency call module REMAI Automatic belt retractor left REMARE Automatic belt retractor right
Audio/Video	CIC Infotainment head unit
Comfort	CON Infotainment controls FRM Underhood electrical center FZD Sun roof ECU HKL hatchback module KOMBI Instrument cluster SMBF seat ECU passenger SZL Steering column switching unit
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	KAFAS front camera ECU PDC Park Distance Control TRSVL All-round vision camera
Steering	SVT Power steering ECU
Suspension	EDCSHL damper module RL EDCSHR damper module RR EDCSVL damper module FL EDCSVR damper module FR EHC Ride height leveling ECU VDM Damper control ECU
Transmission	EGS Transmission ECU GWS Gear selection switch ECU VTG Transfer case ECU