

OPEL CORSA-E FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 28.08.2025

KODE: 1794265



EB83694



69 446 KM



27.10.2020

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: VVKUHZKXZL4347879

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 27.10.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




| Punkt               |             | Beskrivelse                                                             | Plassering |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b> |             |                                                                         |            |
| 1.1                 | Lakk        | Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje |            |
| 1.2                 | Bakluke     | Noen overfladiske riper på bakluke                                      |            |
| 1.3                 | Dekk/Felger | Kantkjørt en vinterfelg                                                 |            |
| 1.4                 | Støtfanger  | En ripe midt på bakfanger                                               |            |



1.1 Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Noen få riper og småbulker finnes, dette anses som normal bruksslitasje




1.2 Noen overfladiske riper på bakluke





1.2 Noen overfladiske riper på bakluke



1.3 Kantkjørt en vinterfelg



1.4 En ripe midt på bakfanger

### Inspeksjons-bekreftelse

Utført service dokumenteres på de neste sidene.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsdisplayet viser det. Vedlikeholdsintervallene som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tillatt motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

En fylt drivstofftank er påkrevet for biler med bensinmotorer.

**Merknad 1:**  
For Ampera-e, kreves ettersyn av bremsesystemet hver 30.000 km/1. år, etter hva som inntreffer først.

Dette inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.
- Inspeksjon av bremsekallipere og sylindere for lekkasje og skadde pakninger.

• Inspeksjon av bremsekiver og bremseklosser for slitasje og skade.

• Av/på montering av bremseklosser, rengjøring og smøring av gliderebevegelige deler.

**Merknad 2:**  
For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves girkjøleservice hver 60.000 km/5. år, etter hva som inntreffer først.

**Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei**

Ja = er skiftet eller fornyet  
Nei = utskifting ikke nødvendig

**Merk!**  
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjons-bekreftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 21/4-21 Km 13062

Motorolje

Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Viskositet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Frostvæske, kjølevæske -36 °C

Ja Nei

☐ 15 Batteri (radioens fjernkontroll)

☐ 16 Pollenfilter

☐ 17 Luftfilterinnsats

☐ 18 Ribbet v-belte

☐ 19 Tannrem

☐ 20 Drivstoffilter

☐ 21 Girolje

☐ 22 Bremsesvæske

☐ 23 Dekkparasjonssett

☐ 24 Bremseklosser foran/bak

☐ 25 Tennplugg

☐ 26 Kjølevæske

☐ 27 Drivstoffilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**OPEL Åkra Bil AS**  
5538 Haugskjoldvei 62 70 60 00

### Inspeksjons-bekreftelse

Inspeksjons-bekreftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 15/6-22 Km 26044

Motorolje

Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Viskositet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Frostvæske, kjølevæske -35 °C

Ja Nei

☐ 15 Batteri (radioens fjernkontroll)

☒ 16 Pollenfilter

☒ 17 Luftfilterinnsats

☒ 18 Ribbet v-belte

☒ 19 Tannrem

☒ 20 Drivstoffilter

☒ 21 Girolje

☒ 22 Bremsesvæske

☒ 23 Dekkparasjonssett

☒ 24 Bremseklosser foran/bak

☒ 25 Tennplugg

☒ 26 Kjølevæske

☒ 27 Drivstoffilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**OPEL VERKSTED**  
ID: 941 Janette  
Åkra Bil AS

Inspeksjons-bekreftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 22/5-23 Km 39531

Motorolje

Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Viskositet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Frostvæske, kjølevæske -35 °C

Ja Nei

☒ 15 Batteri (radioens fjernkontroll)

☒ 16 Pollenfilter

☒ 17 Luftfilterinnsats

☒ 18 Ribbet v-belte

☒ 19 Tannrem

☒ 20 Drivstoffilter

☒ 21 Girolje

☒ 22 Bremsesvæske

☒ 23 Dekkparasjonssett

☒ 24 Bremseklosser foran/bak

☒ 25 Tennplugg

☒ 26 Kjølevæske

☒ 27 Drivstoffilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**OPEL SERVICE**  
ID: 941 Janette  
Åkra Bil AS

Inspeksjons-bekreftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☐

Dato 26/5/2025 Km 66385

Motorolje

Kvalitet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Viskositet: \_\_\_\_\_ W- \_\_\_\_\_

Frostvæske, kjølevæske \_\_\_\_\_ °C

Ja Nei

☒ 15 Batteri (radioens fjernkontroll)

☒ 16 Pollenfilter

☒ 17 Luftfilterinnsats

☒ 18 Ribbet v-belte

☒ 19 Tannrem

☒ 20 Drivstoffilter

☒ 21 Girolje

☒ 22 Bremsesvæske

☒ 23 Dekkparasjonssett

☒ 24 Bremseklosser foran/bak

☒ 25 Tennplugg

☒ 26 Kjølevæske

☒ 27 Drivstoffilsetning

Autorisert verksteds stempel og underskrift

**bilhuset**

### KJØRETØYDATA

|               |   |                   |   |
|---------------|---|-------------------|---|
| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 1 |
|---------------|---|-------------------|---|

### PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 60        | Tørt        |

### DEKK OG BREMSER

|                            |              |                            |              |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 45, 2024 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 11, 2024 |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|

|                              | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 6             | 6           | 6,5         | 6,5       |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | 8,5           | 8,5         | 8,5         | 8,5       |

### SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |                |
|--------------------|----------------|
| Ikke kontrollert   |                |
| SISTE SERVICEDATO  | KILOMETERSTAND |
|                    | 66785          |
| SERVICER UTFØRT    | KILOMETERSTAND |
| 26.05.2025         | 66785          |

☒ **Kontrollert** | 
 ☐ **Ikke kontrollert** | 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSER**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.