

## BS31777 - 2008 Mercedes-Benz

|             |                   |                      |          |                             |            |
|-------------|-------------------|----------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Km.stand    | 328 477           | Bruktimportert       | Ja       | Reg.reim skiftet, dato      | Har ikke   |
| Ant. nøkler | 0                 | Antirustgaranti      | Vet ikke | Reg.reim skiftet, km        | 0          |
| Drivstoff   | Diesel            | Heftelser            | Vet ikke | Siste service, dato         |            |
| Farge       | Svart             | Koll.puter utkoblet  | Nei      | Siste service, km           |            |
| Egenvekt    | 2240              | Medfølger sommerdekk | Ja       | PKK utført                  | 27.11.2024 |
| Effekt      | 218               | Medfølger vinterdekk | Vet ikke | Servicehefte/servicer fulgt | / Vet ikke |
| Chassisnr.  | 4JGBB22E58A362799 | Tilhengerfeste       | Ja       | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja         |
| Første reg. | 21.09.2011        | Er prøvekjørt        | Nei      | Utskrift dato               | 27.06.2025 |

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

|     |                                                                                   |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 |  | Understellsnr.              |
| 1.2 |  | Kjennemerke                 |
| 1.3 |  | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler                      |

## Eksteriør

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.1  |    | Lakk                            |
| 2.2  |    | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  |    | Panser                          |
| 2.4  |    | Kanaler                         |
| 2.5  |    | Dører/bakluke                   |
| 2.6  |    | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  |   | Skjermer                        |
| 2.8  |  | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |  | Sensorer/parkeringssensor       |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 |  | Speil                           |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust                            |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 |  | Felger                          |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 |  | Markeringslys     |
| 3.4 |  | Retningslys       |
| 3.5 |  | Nødsignallys      |
| 3.6 |  | Parkeringslys     |
| 3.7 |  | Refleks           |
| 3.8 |  | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |                                                                                     |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.1  |    | Dashbord                |
| 4.2  |    | Instrumenter og brytere |
| 4.3  |    | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  |    | Dørtrekk                |
| 4.5  |    | Seter                   |
| 4.6  |    | Taktrekk                |
| 4.7  |    | Tepper/bekledning       |
| 4.8  |    | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  |    | Vindusheiser            |
| 4.10 |    | Bilbelte                |
| 4.11 |    | Airbager                |
| 4.12 |   | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon              |
| 4.16 |  | Refleksvest             |
| 4.17 |  | Varseltrekant           |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom      |

## Motor

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.1  |  | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  |  | Batteri                         |
| 5.3  |  | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  |  | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  |  | Dynamo/lading                   |
| 5.6  |  | Eksosanlegg                     |
| 5.7  |  | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  |  | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  |  | Motorfester/demper              |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 |  | Service                         |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 |  | Trekraft                        |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding       |

## Miljø

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 |  | Støy                     |
| 6.2 |  | Avgass                   |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensning) |

## Gir og drivlinje

|     |                                                                                     |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon            |
| 7.2 |  | Differensial funksjon       |
| 7.3 |  | Clutch/kobling              |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

## Hjuloppheng og styring

|     |                                                                                       |                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8.1 |    | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 |    | Ledd                            |
| 8.3 |    | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |   | Aksler                          |
| 8.5 |  | For-/bakstilling                |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag                |
| 8.8 |  | Hjullager                       |

## Brems

|      |                                                                                       |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9.1  |  | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  |  | Pedal/vandring            |
| 9.3  |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  |  | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  |  | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  |  | Bremsebelegg              |
| 9.7  |  | Tromler/Skiver            |
| 9.8  |  | Rør/slanger               |
| 9.9  |  | Lekkasjer                 |
| 9.10 |  | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE


Ikke prøvekjørt så ting kan forekomme

Dato: 27.06.2025  
Signatur selgerDato: 27.06.2025  
Signatur kunde

## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Diverse skader og riper rundt om på bil
- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - Rust hjulbuer bs foran
- 2.13 Eksteriør - Elektronisk forb. til tilhenger - Ikke testet
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Frontruteviskere begynner å bli dårlige
- 2.16 Eksteriør - Vinduspussere/-spyler - Visser og viskerarm mangler bakrute
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Vinterdekk lå ikke i bil ved takst
- 2.17 Eksteriør - Dekk/reservehjul - Sommerdekk begynner å bli utslitt
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Melding i display: baklys venstre
- 4.4 Interiør og instrumenter - Dørtrekk - Spreker i list på dørtrekk førerdør
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Rift i sete førerstol
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Mange feilkoder relatert til spenning
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Ligger inn to feilkoder på motor
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Feilkoderapport lagt i onedrive
- 5.1 Motor - Avlesning av feilkoder - Motorlampe lyser
- 5.2 Motor - Batteri - Ikke testet
- 5.5 Motor - Dynamo/lading - Ulyd multireim
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Oljesvetting motor
- 5.11 Motor - Service - Serviceindikator i display
- 5.13 Motor - Trekkraft - Ikke prøvekjørt
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Foringer i bakstilling begynner å bli morkne
- 8.5 Hjuloppheng og styring - For-/bakstilling - Opprustet travers (rusthull)
- 9.3 Brems - Parkeringsbrems betjening - Revnet strømpe hanbrekkwire bs bak

## BILDER



5.1 Ligger inn to feilkoder på motor



5.11 Serviceindikator i display



5.10 Oljesvetting motor



8.5 Foringer I bakstilling begynner å bli morkne



8.5 Foringer I bakstilling begynner å bli morkne



9.3 Revnet strømpe hanbrekkwire bs bak



9.3 Revnet strømpe hanbrekkwire bs bak



9.3 Revnet strømpe hanbrekkwire bs bak



8.5 Opprustet travers (rusthull)



2.17 Sommerdekk begynner å bli utslitt



2.17 Sommerdekk begynner å bli utslitt



2.17 Sommerdekk begynner å bli utslitt



2.17 Sommerdekk begynner å bli utslitt



2.7 Rust hjulbuer bs foran



2.7 Rust hjulbuer bs foran



5.10 Oljesvetting motor



4.5 Rift i sete førerstol



4.4 Spreker i list på dørtrekk førerdør



2.1 Diverse skader og riper rundt om på bil



2.1 Diverse skader og riper rundt om på bil



2.1 Diverse skader og riper rundt om på bil



2.16 Visker og viskerarm mangler bakrute



2.1 .



2.1 .



2.1 .



2.1 .

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF  | HF  | VB  | HB | Prod. uke    |
|-------------------|-----|-----|-----|----|--------------|
| Sommerdekk        | 3   | 3   | 3   | 3  | Uke 16, 2017 |
| Vinterdekk        | 0   | 0   | 0   | 0  |              |
| Bremseklosser     | 12% | 12% | 12% | 0  |              |