



5244505

NAF Tilstandssjekk

Testdato
14.02.2025



Kjøretøy

Bilmerke	Lexus	Motorstørrelse	2494 cm ³
Modell	NX300H	Motoreffekt	114 kW
Type	AZ1	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT89745	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	JTJBIRBZ002109419	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	80044	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2018
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	20.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	19.12.2025



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5244505

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd fra drivverk eller hjullager. Nærmere kontroll på verksted.	
3.5	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
11.1	Lys	Virker ikke:	Tåkebaklys
11.11		Skadet lykteglass:	Høyre baklys
15.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
16.4	Feilkodeutlesing	Det finnes feilkoder, se rapport	
33.4	Hjullager	* Muligens ulyd hjullager, vanskelig å vurdere.	
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Dato	Km.stand
20.12.2023	54653
29.06.2022	42683
Ukjent	27881
23.09.2019	16639

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	−8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Frist for neste EU kontroll	20.12.2025



5244505

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R

Bremser

- 4 - Bremsevirkning ✓
5 - Bremseskiver ✓
6 - Bremsbelegg ✓
8 - Bremseslanger ✓
9 - Bremserør ✓
10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

- 11 - Lys R
13 - Refleks ✓
14 - Varsellamper ✓
15 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

- 16 - Feilkodeutlesing O

Motor

- 17 - Utvendig tilstand motor ✓
18 - Motor virkemåte ✓
19 - Eksosanlegg ✓

Drivverk

- 22 - Drivakslar ✓
23 - Girkasse (automatisk) ✓

Elektriske anlegg

- 29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Hjul, dekk, felg

- 30 - Dekk ✓
31 - Felg ✓
32 - Ekstra hjulsett ✓
33 - Hjullager O

Styring

- 34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
35 - Styreservo ✓
36 - Styrestag/ledd ✓
37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

- 38 - Støtdempere ✓
39 - Stabilisator ✓
40 - Fjærer / fjærbein ✓
41 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
42 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
43 - Travers ✓

Karosseri

- 44 - Underside ✓
45 - Frontrute O



5244505

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	300,00
4.2		Bremsevirking, HF	300,00
4.3		Bremsevirking, VB	250,00
4.4		Bremsevirking, HB	250,00
5.1	Bremseskiver		Ikke målt pga nye skiver
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
30.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	8,50 mm
32.2		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
32.3		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
32.4		Mønsterdybde	Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
32.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
32.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5244505



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5244505



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5244505

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT89745	JTJBjRBZ002109419
Årsmodell	Merke/Modell
17-19	NX 300h 2.5i 16V VVT-i Hybrid 4x4
Motorkode	Km
2 AR-FXE	80 044

Utført med feil (5)

System

Feilkoder og Beskrivelse

A/C = Air Conditioning	B1443	Air distribution flap actuator—Fault in electric circuit
ABS/VSC/TRC	5241 C13AF	Voltage supply—Fault in electric circuit Electric parking brake—Function faulty.
AFS = Adaptive Frontlighting System	B2438	SCREEN—Function faulty.
TT Steering column adjustment	B2620	STEERING-COLUMN ADJUSTMENT—Faulty power supply

Utført uten feil (22)

System

Beskrivelse

ABS	EPB = Electric Parking Brake
Airbag	SRS airbag
Comfort	BCM body control module BD Liftgate ES Keyless entry and start system Instrument cluster Mirror left Mirror right PSC Battery management RSA = Traffic sign recognition
Engine	Engine and ECT HC hybrid control



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

OBD

Safety

BSM lane change assist

BSMS lane change assist Slave

CS distance sonar

FRC = Front Camera

FRS Front Radar Sensor

IPA parking-steering assist

RC = Adaptive cruise control

RC 2 adaptive cruise control 2

Steering

EMPS = Electro-Mechanical Power Steering