

XA20026 - 2020 Peugeot 2008 50 kWh Offroad

Km.stand	45 851	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Strøm	Heftelser	Nei	Siste service, dato	15.09.2024
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	42 882
Egenvekt	1548	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	12.09.2024
Effekt	136	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VR3UKZKXZLJ754012	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	09.09.2020	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	24.04.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal bruksslitasje ift alder, relativt ny bil

Dato: 24.04.2025
Signatur selgerDato: 24.04.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen

5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen

SERVICEHEFTE

Dato: 09.10.23 km: 30140

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Leira Bil AS
Verkstedsstempel
Forhandlerstempel
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Neste kontroll ved _____ km eller den _____

Dato: _____ km: _____

Normale Bruksforhold ☐ Vanskelige Bruksforhold ☐

Verkstedsstempel
Forhandlerstempel

Neste kontroll ved _____ km eller den _____

* Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 service dokumentasjon

SERVICEHEFTE

De påfølgende tidene skal stemples av verkstedet. I forbindelse med utførelse av vedlikeholdet av PEUGEOT-bilen din. Få feltene reservert (dato, kilometerstand, neste service osv) fylt ut, i henhold til betingelsene for bruk, av verkstedet du har valgt.

Vi anbefaler deg å oppbevare fakturaer og dokumenter som vedrører vedlikeholdet som er utført på bilen din. Hvis bilen selges, er det nødvendig å levere disse, samt alle andre dokumenter relatert til bilen, til den nye eieren.

Periodisk vedlikehold er obligatorisk for å tilfredsstille betingelsene i de kontraktmessige PEUGEOT-garantiene.

Dato: 28.09.2021 km: 8476

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Leira Bil AS
Verkstedsstempel
Forhandlerstempel
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Neste kontroll ved _____ km eller den _____

Dato: 22.09.22 km: 18211

Normale Bruksforhold ☒ Vanskelige Bruksforhold ☐

Leira Bil AS
Verkstedsstempel
Forhandlerstempel
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Neste kontroll ved 43000 km eller den 22.9.24.

* Den av de to betingelsene som nås først.

5.11 service dokumentasjon

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	3	3	3	3	Uke 27, 2020
Vinterdekk	6	6	6	6	Uke 51, 2019
Bremseklosser	40%	40%	70%	70%	