



5495422

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.06.2025

Kunde

Navn BMW Financial Service C/o
Auksjonen.no

Medlemsnummer 14330872

Adresse Postboks 1

Postnummer og -sted 1330 FORNEBU

Telefon

Kontaktperson

Navn BMW Financial Service
C/o Auksjonen.no

Telefon

E-post



Kjøretøy

Bilmerke BMW

Modell XM

Type F56XM

Registreringsnr. PD74577

Understellsnr. WBS21CS02P9R77448

Km.stand. 3625

Farge Svart

Karosseritype Kombikupé

Motorstørrelse 4395 cm³

Motoreffekt 360 kW

Aksler i drift 2

Drivstofftype Bensin

Kjøretøygruppe 101

Bruktimportert Nei

Registreringsår 2023

Registrert første gang 21.06.2023

Frist for neste EU kontroll 20.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5495422

Testresultater

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Der er et nøkkel kort som er hos Auksjonen i Kristiansand /Sørlandsparken	
4.14	Service/ Dokum.	Serviceindikator varsler snarlig service	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
67.32	Ekstra hjulsett	* Vinter dekk på felg er hos Auksjonen i Kristiansand / sørlandsparken .	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	21.06.2027



5495422

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr 0

4 - Service/ Dokum. 0

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann 0

Motor

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor 0

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

34 - HC i kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett 0

68 - Hjullager ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5495422

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør





91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5495422

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	0 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
25.2		CO2	15,10 %
25.3		HC	1,00 ppm
25.4		O2	0,22 %
25.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
25.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,20 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,90 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
67.2		Mønsterdybde	7,90 mm
67.3		Mønsterdybde	7,40 mm
67.4		Mønsterdybde	7,70 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg


Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5495422



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5495422



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5495422



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5495422

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PD74577	WBS21CS02P9R77448
Årsmodell	Merke/Modell
22-	M3 G81 Competition Touring xDrive
Motorkode	Km
S58 B30 A	3 625

Utført med feil (38)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ACC Long-range radar	0586B2	Forward collision warning system with brake intervention — Function can be used only with restrictions.
	0586B4	Forward collision warning system with brake intervention — Function can be used only with restrictions.
	0586B6	Forward collision warning system with brake intervention — Function can be used only with restrictions.
	0586B8	Forward collision warning system with brake intervention — Function can be used only with restrictions.
	D15513	Data link to ECU for autonomous/semiautonomous driving — Signal "driver assist system, head movement monitoring" invalid
	D155F4	CAN bus connection to long-range radar ECU — CAN signal "Environment model of object recognition front" invalid
AMP audio amplifier	B7F500	Microphone amplifier faulty — Not calibrated
	D6D40C	CAN bus connection to engine ECU — CAN message "accelerator pedal angle" missing
	D6D416	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
HU-H Control panel	026372	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	031781	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	031784	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	B7F89E	Infotainment ECU — Back-end certificates invalid
	B7F8C3	Infotainment display — Communication faulty
KAFAS Camera-based driver assist systems	7E0197	Front camera autonomous/semiautonomous driving — Visual field briefly disturbed
	E05532	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
SAS Optional equipment system ECU	D194CB	CAN bus connection to ECU of virtual integration platform — Signal "self-movement of vehicle" invalid
	D194D8	Data link to long-range radar sensor front — Signal "driver assist system, avoidance assist" invalid
	D1950A	CAN bus connection to infotainment head unit — CAN signal "navigation data" invalid
	D195A0	CAN bus connection to body control module — Signal "windshield wiper status" invalid



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
VIP Virtual Integration Platform	030845	Adaptive cruise control — Function deactivated
	030846	Adaptive cruise control — Function can be used only with restrictions.
	030847	Adaptive cruise control with stop & go function — Function is not available.
	030848	Adaptive cruise control with stop & go function — Function can be used only with restrictions.
	03084D	Emergency brake assist — Function can be used only with restrictions.
	03084F	Speed limiter — Function is not available.
	D75DB6	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — CAN signal "emergency braking coordinator" invalid
	D76677	Data link to ECU for autonomous/semiautonomous driving — Signal "driver assist system" invalid
ZGM Central gateway module		

Utført uten feil (30)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Air conditioning	IHKA Air conditioning ECU
Airbag	ACSM Airbag ECU
Audio/Video	TCB Telematics control unit
Comfort	AHM Trailer ECU
	CON Infotainment controls
	FLE-L Headlight electronics left
	FLE-R Headlight electronics right
	FZD Sun roof ECU
	HKFM Power operated tailgate module
	KOMBI Instrument cluster
	SMBF seat ECU passenger
	SMFA seat ECU driver
	SPNMVL Seat comfort function control unit FL
	SPNMVR Seat comfort function control unit FR
Engine	OBD port
Safety	HRSNL short-range radar RL
	HRSNR short-range radar RR
	SRSNVL short-range radar FL



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

SRSNVR short-range radar FR

SWW Lane change warning

TRSVC All-round vision camera

Steering

EPS power steering ECU

Suspension

EARSH Roll stabilization rear

EARSV Roll stabilization front

HSR Self-steering rear axle ECU

VDP Electronic damper control

Transmission

EGS Transmission ECU

GWS Gear selection switch ECU

VTG Transfer case ECU