



5424000

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.04.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 486322

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Peugeot
Modell 208
Type U
Registreringsnr. EE25172
Understellsnr. VR3UHZKXZMT116967
Km.stand. 66820
Farge Blå
Karosseritype Kombikupé

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 100 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Ja
Registreringsår 2021
Registrert første gang 15.12.2021
Frist for neste EU kontroll 14.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5424000

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.7		Aktivert serviceindikator	
20.5	Lyd / lyssignaler	* Mangler parkeringssensor, høyre bak. sensorer er skrudd av i bil.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
64.2	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	Skadet batterideksel:	Midten foran
67.17	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre baks skjerm, Støtfanger foran
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Høyre baks skjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.16	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.17		Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre bakdør
86.19		Bulk(er)	Høyre fordør, Høyre baks skjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	
98.9	Seter	* Slitasje på høyre baksete, (se bilde)	



5424000

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	15.12.2025



5424000

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver O
8 - Parkeringsbrems ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓
12 - Bremsørør ✓
13 - Bremseslanger ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓
15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓

Lys og signaler

- 20 - Lyd / lyssignaler R
21 - Varsellamper ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
31 - Kjølevifte ✓
32 - Kjølesystem ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
46 - Radio / Multimedia ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓
58 - Tilstand 12 volt batteri R
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid R

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg O
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓
69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5424000

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5424000

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	534 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5424000



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5424000



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



5424000

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



25. apr. 2025

Køretøj: Peugeot e-208-II
Motorkode: ZKX
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 66820 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EE 25172
VIN: VR3UHZKXZMT116967 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 25. apr. 2025 11:11:51

Fejlkode

Drivlinje	Elektromotor	3 Fejl
-----------	--------------	--------

Fejlkode: U1537
CAN-bus
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U11A0
CAN-bus-forbindelse til højspændingsbatteri-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U110E
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter
Fejl i CAN-bussystemet. Kommunikation forstyrret.

Drivlinje	Fremdriftsbatteri	1 Fejl
-----------	-------------------	--------

Fejlkode: P0CA6
Højspændingsbatteri
Ladestrøm for høj

Drivlinje	Intern højspændingsbatteri-oplader	16 Fejl
-----------	------------------------------------	---------

Fejlkode: P0A08
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0A08
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6
Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P10E6

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P166C

Låseaktuator højspændings-ladepunkt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1081

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0D81

Spændingsføler højspændings-indgang eldrifts-/ledningsnet-batteri-oplader

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0D81

Spændingsføler højspændings-indgang eldrifts-/ledningsnet-batteri-oplader

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P123C

Fejlkode: P0A08

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P1A71

Ladeenhed til højspændingsbatteri/DC-DC-konverter

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P166C

Låseaktuator højspændings-ladepunkt

Funktion ukorrekt.

Drivlinje

Centralstyreenhed eldrivkæde/ hybriddrivkæde

1 Fejl

Fejlkode: P106A

Højspændingsbatteri

Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Kontaktafbryder til ledningsnetbatteri 1	ikke tilgængelig
bremsesystem	Bosch ABS	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl

Fejlkode: U1800-81
Information om udendørstemperatur
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: B1003-55
Klimastyreenhed
Kodning med fejl.

Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	3 Fejl
-----------------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1238-00
Multifunktionskamera
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: U1208-29
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Central styreenhed BSI CAN	27 Fejl
----------------	-----------------------------------	----------------

Fejlkode: U1F3D
Multifunktionskamera
ingen kommunikation

Fejlkode: U1F3E
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F4E
Ratvinkelføler
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F49
CAN-bus-forbindelse med servostyringsenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: B181A
Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B12BA
Frigivelsesansmodning eldrivmotor foraksel
Frigivelse ikke tildelt.

Fejlkode: B116D
Baklys højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B116C
Baklys venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1164
Bremselys højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1165
Bremselys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1168
Blinklys bag til højre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1169
Blinklys bag til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1163
Nummerpladelys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B12DA

Fejlkode: B133E
Rudehejs-relæ bag
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B133D
Aktivering relæ rudehejs foran
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1715
Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716
Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B171C
Dørlåskontaktafbryder HF
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B120A
Kollisionsadvarselssystem
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B141E
Start/stop-system-tast
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1F77
Tyverialarmens styreenhed
Kommunikation forstyrret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: B1418
Selelåskontakt førerside
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1328
Aktivering bagrude-/sidespejlvarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1220
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for fartpilot
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: U1F00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: B1623
Relæ kl. 15
Funktion ukorrekt.

Komfort	Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1534
Funktionsdisplay i kombiinstrument
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U1FA0
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Køretøjsafstandsassistent	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: U1F00-00
Diagnosticeringsmodul
Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Komfort	Lysbredderegulering	0 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Komfort	Adgang uden nøgle	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Elektron. tændingslås AVE	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------------	-------------------------

Komfort	Multifunktions-touchscreen	3 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1574-42
Touchscreen
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1576-54
Multifunktionsskærm
Kodning mangler/med fejl.

Fejlkode: U1FA0-00
Audio-/videoforbindelser
Kommunikation forstyrret.

Komfort

Parkeringsensor

17 Fejl

Fejlkode: B1218

ESP-styreenhed

Signal med fejl.

Fejlkode: B1219

Elektron. servostyring

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1223

Parkeringsensor BV indvendig

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224

Parkeringsensor bag til venstre udvendigt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1227

Parkeringsensor bag til højre indvendig

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228

Parkeringsensor bag til højre udvendigt

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244

Parkeringsensor bag til venstre side

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245

Parkeringsensor bag til højre side

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B128E

Parkeringsensor

Komponenttemperatur/systemtemperatur for høj.

Fejlkode: U1003

CAN-bus

Funktion frakoblet.

Fejlkode: U1802

Kørselshastighedssignal

Signal med fejl.

Fejlkode: U1804

Ratvinkelføler

Signal med fejl.

Fejlkode: U1805

CAN-bus/forbindelse til ABS/antispin-system

Hjulhastighed ikke tilgængelig.

Fejlkode: U1F00

Diagnosticeringsmodul

Fejl ikke optaget i fejlrapporten.

Fejlkode: U1F18

Touchscreen

CAN-forbindelse fejler.

Fejlkode: U1F49
CAN-bus-forbindelse med servostyringsenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1F95
Parkeringsensorstyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	Ratkontaktmodul	0 Fejl
Komfort	Ratbetjeningsknap	0 Fejl
Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	Indvendig belysning LED	1 Fejl

Fejlkode: U1EF2
Styreenhed kabine-LED'er
Konfiguration ukorrekt.

Gearkasse	Vippekontakter	1 Fejl
------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: U1208-81
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigationssystem	6 Fejl

Fejlkode: U1F03
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U18A1
CAN-bus-forbindelse til telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1506
Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1003
styreenhed
Kodning med fejl.

Fejlkode: B1560
USB-tilslutning 4
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1591
Bakkamerasystem
Fejl i kommunikation.