



5452430

NAF Tilstandssjekk

Testdato
12.05.2025



Kunde

Navn	Panther Auto AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	50000415	Navn	Panther Auto AS
Adresse	Stranden 91	Telefon	99111999
Postnummer og -sted	0250 OSLO	E-post	hei@panther.no
Telefon	99111999		
E-post	hei@panther.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1998 cm ³
Modell	SLK 200	Motoreffekt	100 kW
Type	170	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DJ31180	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WDB1704351F052664	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	101249	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	1998
		Registrert første gang	07.01.1998
		Frist for neste EU kontroll	15.02.2026



Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.

NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.



5452430

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
11.7	Lys	Feil lysjustering:	Venstre nærlys, Høyre nærlys, Venstre tåkelys
17.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
24.2	Differensial	Oljelekkasje:	Bakre differensial
26.5	Clutch	Slurer / slitt	
42.6	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Sprekker/korrosjon/oksidasjon:	Venstre nedre, Høyre nedre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.17	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
19.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
31.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
44.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
44.15		* Vanskelig å vurdere for rust for bilen er sprøytet med sauefett.	
45.9	Frontrute	Noe steinsprut	
45.10		Slitt frontrute	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Feilkodeutlesing	Kontrollpunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy



5452430

Servicehistorikk

Serviceheftet har kvitteringer uten lesbar dato og km.stand som ikke er tatt med i oversikten

Dette er de servicer som er anmerket i serviceheftet ved testetidspunktet.

Dato	Km.stand
Ukjent	97696
13.07.2020	93500
30.10.2018	91317
14.05.2010	62252
05.02.2009	54056
27.03.2007	46730
01.09.2005	38316
03.06.2006	23613
15.08.2002	16531
09.03.2001	13120
09.08.1999	8601

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	17 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Frist for neste EU kontroll	15.02.2026



5452430

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

Bremser

4 - Bremsvirkning ✓

5 - Bremseskiver O

6 - Bremsbelegg ✓

8 - Bremseslanger ✓

9 - Bremsørør ✓

10 - Parkeringsbrems ✓

Lys og signaler

11 - Lys R

13 - Refleks ✓

14 - Varsellamper ✓

15 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

16 - Feilkodeutlesing |

Motor

17 - Utvendig tilstand motor R

18 - Motor virkemåte ✓

19 - Eksosanlegg O

20 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

Drivverk

22 - Drivaksler ✓

24 - Differensial R

25 - Mellomaksler ✓

26 - Clutch R

27 - Girkasse (manuell) ✓

Elektriske anlegg

29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

Hjul, dekk, felg

30 - Dekk ✓

31 - Felg O

32 - Ekstra hjulsett ✓

33 - Hjullager ✓

Styring

34 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

35 - Styreservo ✓

36 - Styrestag/ledd ✓

37 - Styresnekke, tannstang ✓

Hjuloppheng

38 - Støtdempere ✓

39 - Stabilisator ✓

40 - Fjærer / fjærbein ✓

41 - Opphengs- / bærearmer foraksler ✓

42 - Opphengs- / bærearmer bakaksler R

43 - Travers ✓

Karosseri

44 - Underside O




45 - Frontrute O



5452430

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
4.1	Bremsevirking	Bremsevirking, VF	250,00
4.2		Bremsevirking, HF	230,00
4.3		Bremsevirking, VB	200,00
4.4		Bremsevirking, HB	210,00
5.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	Ikke målt pga nye skiver
5.2		Bremseskivetykkelse VF	Ikke målt pga nye skiver
5.3		Bremseskivetykkelse HF	Ikke målt pga nye skiver
5.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,60 mm
5.5		Bremseskivetykkelse VB	8,60 mm
5.6		Bremseskivetykkelse HB	8,60 mm
20.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
20.2		CO2	15,30 %
20.3		HC	16,00 ppm
20.4		O2	0,00 %
20.5		CO ved forhøyet tomgang	0,04 %
20.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	1 °C
30.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
30.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
30.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
30.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
30.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
31.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
32.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Utvendig tilstand motor****2. Utvendig tilstand motor****3. Differensial****4. Opphengs- / bærearmer
bakaksel****5. Opphengs- / bærearmer
bakaksel****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5452430



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5452430




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



5452430

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.