



5293617

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.03.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvlevei 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	474038		



Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	Motorstørrelse	2179 cm ³
Modell	Range Rover Evoque	Motoreffekt	110 kW
Type	LV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP35714	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALVA2BC8DH749599	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	191940	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.10.2013
		Frist for neste EU kontroll	09.02.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5293617

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.12	Lys	Krakerert lyktglass	Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre baklys
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
53.3	Sentrallås	Feilfunksjon på sentrallås:	Venstre bakdør
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre foran
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre bak, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.15	Dør-/panseråpner	* Mangler deksel på dørhåndtak, venstre foran.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre baksjerm
86.4		Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Høyre bakdør
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.11		Steinsprut/lakksår	Bakluke
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Hattehulle

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	



5293617

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak
67.29	Ekstra hjulsett	Ikke tilgjengelig for kontroll	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Bulk(er)	Bakluke, Venstre bakdør
86.21		Små lakkblærer:	Venstre bakdør
86.23		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør
86.34		* Diverse steinsprut/lakksår.	

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
05.08.2022	134303
09.02.2021	114580
28.08.2018	45199
23.11.2017	34950
25.11.2015	23411
24.10.2014	11790

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	10.02.2025



5293617

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor R

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås R

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg R

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein R

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5293617

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5293617

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
37.2		eller ved, måneder:	84
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5293617



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5293617



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5293617

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. mar. 2025

Køretøj: Land-Rover Range Rover Evoque 2.2 16V TD-4 (L538)
Motorkode: 224DT (DW12BTED4)
Produktionsår: 11-15
Kilometerstand: 191940 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: DP 35714
VIN: SALVA2BC8DH749599 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. mar. 2025 08:44:19

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	DEMS motorstyreenhed diesel CAN	1 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: P007A-62
Ladeluftkøler, temperaturføler række 1
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	ABS antiblokeringsystem VDCM	2 Fejl
---------------------	-------------------------------------	---------------

Fejlkode: C1109-64
(ESP) til -/frakobling
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0064-28
Længdeaccelerationssensor
Funktion ukorrekt.

bremsesystem	PBM styreenhed elektromekanisk parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	--	---------------

Passiv sikkerhed	RCM styreenhed sikkerheds- tilbageholdelsessystem	0 Fejl
-------------------------	--	---------------

Passiv sikkerhed	OCS passagerregistrering CAN	ikke tilgængelig
-------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Termostyring	HVAC styreenhed for fuldautomatisk klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	--	---------------

Fejlkode: B1081-77
Servomotor for temperaturstyringspjæld førerside

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1082-77
Servomotor for temperaturstyringsspjæld passagerside
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: U2002-23
Audiobetjeningsenhed, forrest
Dataudveksling med fejl.

Termostyring	FBH brændstofdrevet tilskudsvarmer	0 Fejl
Førerassistentsystem	GPSM hovedstyreenhed tilnærmelsessensorikke tilgængelig	
Førerassistentsystem	SODR/BMCMR modul objektregistrering til siden højre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	SODL/BMCML modul objektregistrering til siden venstre	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	IPMB billedbehandlingsmodul B	0 Fejl
Komfort	GWM central gateway	ikke tilgængelig
Komfort	BCM karosseristyreenhed CAN	12 Fejl

Fejlkode: B102B-67
Transpondernøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B102B-87
Transpondernøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B11DB-87
Batterimodul
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C111A-11
Bremselys højre side
Lampe defekt.

Fejlkode: C111A-15
Bremselys højre side
Lampe defekt.

Fejlkode: U0155-00
CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0164-00
CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: U0214-00
Radiofjernbetjenings-styreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U0199-00
Hella Gutmann Solutions GmbH

CAN-kommunikation med dørstyreenhed A
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0200-00
CAN-kommunikation med dørstyreenhed B
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: B1C44-67
Bagrudevisers kontakt parkeringsposition
Tast fastklemmt.

Fejlkode: B1C45-67
Frontrudeviser-parkeringskontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	FCDIM interfacemodul	2 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: U1A24-87
MOST-bus
Ringledning fuldstændig, kommunikation fejler.

Fejlkode: B1D21-13
Fjernbetjeningskontakt
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument OBD 1	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Komfort	IPC kombiinstrument OBD 2	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B100D-64
tændingslås
Funktion ukorrekt.

Komfort	HUD head-up-display	ikke tilgængelig
----------------	----------------------------	-------------------------

Komfort	AUCM ventilator head-up-display	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	HCM forlygtestyremodul	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Komfort	HCM B forlygtestyremodul B	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	CCM hastigheds-reguleringsmodul CAN	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	PAM styreenhed for parkeringshjælp	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	DSM førersædestyreenhed	ikke tilgængelig
----------------	--------------------------------	-------------------------

Komfort	PSM passagersædestyreenhed	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------------	-------------------------

Komfort	DDM førerdørsmodul	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	PDM passagerdørsmodul	1 Fejl
Fejlkode: B1109-11 Servomotorer centrallås passagerside Funktion ukorrekt.		
Komfort	RGTM bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	BCM soltag	12 Fejl
Fejlkode: B102B-67 Transpondernøgle Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B102B-87 Transpondernøgle Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B11DB-87 Batterimodul Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C111A-11 Bremselys højre side Lampe defekt.		
Fejlkode: C111A-15 Bremselys højre side Lampe defekt.		
Fejlkode: U0155-00 CAN-bus-forbindelse til kombiinstrument Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U0164-00 CAN-forbindelse fra varme-/klimaanlægsstyreenhed ingen kommunikation		
Fejlkode: U0214-00 Radiofjernbetjenings-styreenhed Ingen kommunikation mulig.		
Fejlkode: U0199-00 CAN-kommunikation med dørstyreenhed A Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: U0200-00 CAN-kommunikation med dørstyreenhed B Ingen kommunikation mulig.		
Fejlkode: B1C44-67 Bagrudeviskers kontakt parkeringsposition Tast fastklemt.		
Fejlkode: B1C45-67 Frontrudevisker-parkeringskontakt Funktion ukorrekt.		

Gearkasse	TCM automatgearkasse-styreenhed CAN	0 Fejl
------------------	--	---------------

Gearkasse	RDCM differentialespærre-styreenhed bag	0 Fejl
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed CAN	0 Fejl
Gearkasse	GSM gearskiftestyreenhed B CAN	5 Fejl

Fejlkode: U0401-86
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U0101-87
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0103-87
CAN-bus-forbindelse til elektronisk gearvælgermodul
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0121-87
CAN-bus/forbindelse til ABS-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U0404-82
CAN-bus-forbindelse til elektronisk gearvælgermodul
Modtaget ugyldige data.

Tyverisikring	EWS startspærre CAN	ikke tilgængelig
Tyverisikring	RFA/KVM startspærrestyreenhed CAN	0 Fejl
Undervogn	ATCM styreenhed adaptiv undervognsregulering CAN	1 Fejl

Fejlkode: U0415-68
CAN-forbindelse fra ABS-styreenhed
Modtaget ugyldige data.

Undervogn	SUMB/ADCM styreenhed aktiv undervogn CAN	ikke tilgængelig
Styretøj	SASM ratvinkelsensor-styreenhed	0 Fejl
Styretøj	PSCM servostyringsstyreenhed	2 Fejl

Fejlkode: B1304-16
Elektron. servostyring
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U3001-00
styreenhed
forkert slukning

Infotainmentsystem	ACM audiomodul CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul CAN 1	0 Fejl

Infotainmentsystem	FCDIM interfacemodul CAN 2	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	AAM audioforstærker	0 Fejl
Infotainmentsystem	NCM navigationsstyreenhed	ikke tilgængelig