



5609986

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.07.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 505094

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell EQC 400 4MATIC
Type 204 X
Registreringsnr. EE81069
Understellsnr. W1K8P9AB0PF055791
Km.stand. 66834
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 300 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2022
Registrert første gang 06.12.2022
Frist for neste EU kontroll 05.12.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5609986

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre bakskjerm
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
88.11	Underside	* Div skadet deksler under bilen	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
54.5	Setevarmer	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	20 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	06.12.2026



5609986

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr R

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

Bremser

6 - Bremseskiver O

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

30 - Kjølevæske ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer O

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid R

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5609986

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5609986

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	230,00
9.4		Bremsevirkning, HB	230,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5609986



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5609986




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5609986

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



14. jul. 2025

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 66834 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EE81069
VIN:
Testet: 14. jul. 2025 15:29:55

Fejlkode

Drivlinje	PTCU: Drivlinje	4 Fejl
-----------	-----------------	--------

Fejlkode: U108B00
CAN-bus-forbindelse til styreenhed til parkeringsbremse
CAN-signal "Parkeringsstilling" usandsynlig.

Fejlkode: B19C800

Fejlkode: P05AE04
Kølerjalousi 2
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P059F04
Kølerjalousi 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	SG-EM: Effektelektronik	1 Fejl
-----------	-------------------------	--------

Fejlkode: P079262
Omdrejningsføler 1
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed	9 Fejl
-----------	---------------------------------	--------

Fejlkode: P0A0B00
Højvoltage-sikkerhedsstrømkreds højvoltage-køretøjsnet
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0A0E00
Højspændingssikkerhedskreds
Løs forbindelse/afbrydelse.

Fejlkode: P0D9872

Fejlkode: P13D59A
Ladeapparat eldrivmotor-/gatewaybatteri
Opladning afbrudt efter overskredet ventetid.

Fejlkode: P13DC71

Fejlkode: P13E871
Højspændings-ladekabel
Stiklås fejlbehæftet

Fejlkode: P1C5DFB

Fejlkode: P1CADFA
Ladestander
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P2DBD1C

Drivlinje	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
------------------	----------------------------	---------------

Drivlinje	SG-LG Oplader tio batteripakke	8 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: P0667FA
Temperaturføler (styreenhed, intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0667FB
Temperaturføler (styreenhed, intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0667FC
Temperaturføler styreenhed (intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P06AB62
Temperaturføler 2 (styreenhed, intern)
Signal med fejl.

Fejlkode: P0667FD
Temperaturføler styreenhed (intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0667FE
Temperaturføler styreenhed (intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0667FF
Temperaturføler styreenhed (intern)
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P066700
Temperaturføler (styreenhed, intern)
Funktion ukorrekt.

Drivlinje	SOGE motorlydssimulator	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/2	0 Fejl
------------------	--	---------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/3	2 Fejl
Fejlkode: P1AE700		
Fejlkode: U011500		
Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/4	1 Fejl
Fejlkode: U011500		
bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	1 Fejl
Fejlkode: B229400 Klimakompressor Motor blokeret.		
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	1 Fejl
Fejlkode: C111A00 Radarsensor 1 Funktion forstyrret af ekstern sender.		
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	1 Fejl
Fejlkode: U111A64 CAN-bus/datakabel til førerassistent-styreenhed Ikke-plausible data modtaget.		
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	0 Fejl
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	KAR Kamera med udvidet virkelighed	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	2 Fejl

Fejlkode: P1C5C00
Batteri-afladningssikring
Sikkerhedsafbrydelse aktiv.

Fejlkode: U014164
CAN-bus-forbindelse til karosseristyrenehed foran
CAN-meddelelse ikke plausibel.

Komfort	SAM (karosseristyrenehed) fører	1 Fejl
----------------	--	---------------

Fejlkode: B23267B
Sprinklervand-niveausensor
For lavt påfyldningsniveau.

Komfort	SAM hinten Karosseristyrenehed bag	10 Fejl
----------------	---	----------------

Fejlkode: B174115

Fejlkode: B186D2A

Fejlkode: B18A52A

Fejlkode: B19082A

Fejlkode: B199015

Fejlkode: B199115

Fejlkode: B1F2515

Fejlkode: B1FF471

Fejlkode: B23B513

Fejlkode: B23B92A

Komfort	AML Stemningsbelysning	7 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: U112287
LIN-bus 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112387
LIN-bus 2
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112487
LIN-bus 3
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112587
LIN-bus 4
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112687
LIN-bus 5
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112787
LIN-bus 6
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U112887
LIN-bus 7
Fejl i kommunikation.

Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyreenhed VF	0 Fejl
Komfort	TSG VR Dørstyreenhed HF	0 Fejl
Komfort	TSG HL Dørstyreenhed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyreenhed HB	0 Fejl
Komfort	GES Bevægelsesstyringssensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	ikke tilgængelig
Komfort	PSD: Panoramatag	ikke tilgængelig
Komfort	SG-SW-L Styreenhed forlygte til venstre	0 Fejl
Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	ikke tilgængelig
Komfort	ESE indstilling passagersæde	ikke tilgængelig
Komfort	KG 2 CAN OBD	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	1 Fejl

Fejlkode: U116000
CAN-bus
Bus-vågning genkendt.

Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	MRM OBD	1 Fejl

Fejlkode: P172A02
Gearvælger
Der foreligger ingen signalændring.

Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
-----------------	--------------------------------	---------------

Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl
-----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: B210F00
Spændingsforsyning kl. 30
Spændingsforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	ZAN OBD	1 Fejl
---------------------------	----------------	---------------

Fejlkode: B19C531
Infotainmentdisplay
Funktion/signal med fejl.

Infotainmentsystem	Telematik HERMES	0 Fejl
---------------------------	-------------------------	---------------

Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	ikke tilgængelig
---------------------------	--------------------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	Lydsystem	ikke tilgængelig
---------------------------	------------------	-------------------------

Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	1 Fejl
---------------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: B154200
Styreenhed til navigation
Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl
----------------------------	----------------	---------------