

TILSTANDSRAPPORT

AUTO LX

2015 BMW 116D | TESTDATO: 01/09/2025 | KODE: 46392



KM-STAND
89 500 KM

FØRSTEGANG REG.
08/05/2015

DRIVSTOFF
Diesel

CHASSISNR:	WBA1V710XGP729327	KJØRETØY:	Personbil
BRUKTIMPORT:	Nei	FRIST FOR PKK:	03/04/2027

Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av kjøretøys tilstand, og gir den som kjøper kjøretøyet økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver kjøretøys tilstand på testtidspunktet hensyntatt kjøretøys alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på kjøretøyet.

NB: Denne rapporten er ufullstendig, ta kontakt med forhandler for fullstendig rapport



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING