

XA20082 - 2021 Peugeot 3008 Offroad


Km.stand	95 543	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	22.01.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	81 389
Egenvekt	1840	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	200	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF3M45GBUMS063557	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	16.03.2021	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	09.10.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet		Interiør og instrumenter		Miljø	
1.1		Understellsnr.		6.1	Støy
1.2		Kjennemerke		6.2	Avgass
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger		6.3	Lekkasjer (forurensing)
1.4	B	Nøkler		Gir og drivlinje	
Eksteriør				7.1	B
2.1	B	Lakk		7.2	B
2.2	B	Antirustbehandling/under bil		7.3	B
2.3	B	Panser		7.4	B
2.4	B	Kanaler		Hjuloppheng og styring	
2.5	B	Dører/bakluke		8.1	B
2.6	B	Låser/tyverisikring		8.2	B
2.7	B	Skjermer		8.3	B
2.8	B	Støtfanger/grill		8.4	B
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor		8.5	B
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak		8.6	B
2.11	B	Cabriolet/Hardtop		8.7	B
2.12	B	Speil		8.8	B
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger		Bremseser	
2.14	B	Rust		9.1	B
2.15	B	Frontvindu/vinduer		9.2	B
2.16	B	Vinduspussere/-spyler		9.3	B
2.17	B	Dekk/reservehjul		9.4	B
2.18	B	Felger		9.5	B
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter		9.6	B
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule		9.7	B
2.21	B	Tilhengerfeste		9.8	B
Utvendig lys		Motor		9.9	B
3.1	B	5.1	B	9.10	B
3.2	B	5.2	B		
3.3	B	5.3	B		
3.4	B	5.4	B		
3.5	B	5.5	B		
3.6	B	5.6	B		
3.7	B	5.7	B		
3.8	B	5.8	B		
		5.9	B		
		5.10	B		
		5.11	B		
		5.12	B		
		5.13	B		
		5.14	B		
		5.15	B		

GENERELL BESKRIVELSE

godt vedlikeholdt bil

Dato: 09.10.2025
Signatur selgerDato: 09.10.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen

5.2 Motor - Batteri - Batteritest, ok

5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon

BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




5.2 Batteritest, ok



5.11 Servicedokumentasjon

BILDER



5.11 Servicedokumentasjon

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 05, 2025
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	50%	50%	40%	40%	