



5915030

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	522702



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron	Motoreffekt	141 kW
Type	GE	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EB15385	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZGE5LB008944	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	181065	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	01.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5915030

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
17.12	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
19.3	Refleks	* Krakelerte glass v/h bak	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakskjerm
98.6	Seter	* Mangler knott v/bak sete	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.18	Motor virkemåte	* Noe periodisk lyd fra el motor bak	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak
86.31	Lakk / karosseri utvendig	Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 8 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5915030

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	54 - Setevarmer	✓
Generell informasjon		55 - Ladespenning generator	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	56 - Drivrem generator	✓
4 - Service/ Dokum.	O	59 - Tilhengerkontakt	R
Bremser		61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
5 - Bremsbelegg	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
6 - Bremseskiver	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
9 - Bremsvirkning	✓	Hjul, dekk, felg	
10 - Bremsvæsknivå	✓	65 - Dekk	✓
12 - Bremserør	✓	66 - Felg	O
13 - Bremseslanger	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	68 - Hjullager	✓
15 - Brems pedal	✓	Styring	
Lys og signaler		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
17 - Lys	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
19 - Refleks	R	73 - Styrestag/ledd	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	74 - Styreservo	✓
21 - Varsellamper	✓	Hjuloppheng	
22 - Varsellamper utvidet	✓	75 - Støtdempere	✓
e-Diagnose		76 - Stabilisator	✓
23 - Full systemskann	R	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Motor		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
27 - Motor virkemåte	O	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓
Drivverk		Karosseri	
40 - Girkasse (automatisk)	✓	81 - Frontrute	✓
41 - Differensial	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
42 - Drivaksler	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
Elektriske anlegg		84 - Lås	✓
44 - Instrument belysning	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
45 - Instrumenter	✓	87 - Utvendig speil	✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓	88 - Underside	✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓	89 - Understellsnummer	✓
49 - Kupevifte	✓	90 - Tilhengerfeste	O
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓		
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓		
53 - Sentrallås	✓		



5915030

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5915030

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	210,00
9.4		Bremsevirkning, HB	210,00
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5915030

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5915030

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5915030


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5915030

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5915030

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



24. nov. 2025

Køretøj: Audi e-tron 55 Quattro
Motorkode: EASA | EAWA
Produktionsår: 19-23
Kilometerstand: 181065 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EB15385
VIN: WAUZZZGE5LB008944 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. nov. 2025 13:59:32

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	0
Drivlinje	Elektromotor 1	0
Drivlinje	Elektrisk drift 2	0
Drivlinje	Elektrisk drift 3	ikke tilgængelig
Drivlinje	Hybridbatteristyring	0
Drivlinje	Højspændings-batterilader	1 Fejl

Fejlkode: 13705549
Databus
Budskab mangler.

Drivlinje	Højspændings-batterilader 2	ikke tilgængelig
Drivlinje	Spændingstransformer højspænding	ikke tilgængelig
Drivlinje	Termostyring	0
bremsesystem	Bremseelektronik	0
Passiv sikkerhed	Airbag	3 Fejl

Fejlkode: 1065478
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1065477
Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1065479
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	4 Fejl

Fejlkode: 221193
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: 221284
Frontkamera assistentsystemer
Synsfelt begrænset.

Fejlkode: 4107
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 65540
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Tilbage melding til menneske-maskine-grænseflade (HMI) ikke plausibel.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	5 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 2342
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2344
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2343
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 2345
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1538
Sensor autom. afstandsregulering
Synsfelt delvist/helt begrænset.

Førerassistentsystem	Lasersensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar 1	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Fronthjørneradar 2	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig

Førerassistentsystem	Natsynskamera	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Bakkamerasystem	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Venstre sidespejl	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Højre sidespejl	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	4 Fejl

Fejlkode: 131826
Informationselektronik, styreenhed 1
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: 197169
Ratbetjeningsenhed
ingen kommunikation

Fejlkode: 262693
CAN-bus
Manglende meddelelse

Fejlkode: 8978692
Funktioner, som kan frigives
Konfiguration ukorrekt.

Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Central styreenhed komfort	2 Fejl

Fejlkode: 131120
Trådløs nøgle 1
Strømværdi for lav.

Fejlkode: 131123
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein
Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Komfort	Kombiinstrument 1	2 Fejl
----------------	--------------------------	--------

Fejlkode: 16777046
CAN-kommunikation med eldriftsbatteri-oplader
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 16777089
Databus
Budskab mangler.

Komfort	Lysstyring venstre 2	0
Komfort	Lysstyring højre 2	0
Komfort	Centralstyring til digitalt matrixlys	ikke tilgængelig
Komfort	Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-	ikke tilgængelig

	forlygte	
Komfort	Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Førerddørselektronik	0
Komfort	Passagerddørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	0
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearvælger-elektronik	0
Undervogn	Chassisstyring	0
Styretøj	Servostyring	0
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0
Infotainmentsystem	Informationselektronik	0
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig