

HYUNDAI KONA ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 15.09.2025

KODE: 1809708



EC44779



45 097 KM



30.04.2021

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: TMAK581GFLJ012284

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





Hyundai originalservice		Service og vedlikehold	
Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer		Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	
Dato:	Kilometerstand:	Dato:	Kilometerstand:
13.04.22	11157	3/4-23	23379
Birger N. Haug AS Avd. Oslo Haraldsdruvveien 9 - 0651 Oslo Tlf. 23 24 41 01 Org.no NO 052 235 853 Vorkode: 0972 05 07151		Birger N. Haug AS Avd. Oslo Haraldsdruvveien 9 - 0651 Oslo Tlf. 23 24 41 01 Org.no NO 052 235 853 Vorkode: 0972 05 07151	
Arbeidsordrenummer:	Signatur:	Arbeidsordrenummer:	Signatur:
V0440380	[Signature]	552650	[Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 13.04.23 Kilometerstand: 26157		Neste service (Hva som inntreffer først) Dato: 3/4-24 Kilometerstand: 38379	

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	
Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.	
☒ Kilometerbasert service ☐ Tidbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	
Dato: 24/5-24	Kartversjon:
Kilometerstand: 34594	
Birger N. Haug AS Avd: Oslo Hyundai kvalitetsstempel: Haraldrudvn. 9 - 0581 Oslo Tlf. 23 24 41 00 - Fnx 23 24 41 01 NO 952 235 863 MVA Arbeidsordnummer: Konting: 9001 07 17530 672930	
Neste service (Hva som inntreffer først)	
Dato: 24/5-25	
Kilometerstand: 49594	

Hyundai originalservice	
Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.	
☐ Kilometerbasert service ☐ Tidbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	
Dato: 24.04.25	Kartversjon:
Kilometerstand: 42197	
Birger N. Haug AS Avd: Oslo Hyundai kvalitetsstempel: Haraldrudvn. 9 - 0581 Oslo Tlf. 23 24 41 00 - Fnx 23 24 41 01 NO 952 235 863 MVA Arbeidsordnummer: Konting: 9001 07 17530 672930	
Neste service (Hva som inntreffer først)	
Dato: 20.04.26	
Kilometerstand: 58177	

Service- og garantiheft



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	6	6	6
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
BREMSESKIVER (MM)	30	30	15	15

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ja	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
24.04.2025	42197

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.