

ED36327 - 2021 BYD Tang Offroad

Km.stand	86 640	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	28.04.2025
Farge	Rød	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	75 331
Egenvekt	2489	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	272	Medfølger vinterdekk	Vet ikke	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	LC0CF4CD0M1086370	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	11.11.2021	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	23.09.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems


9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

mye riper sår og steinsprut i lakk
"stripe" i airbag på rattet men ellers fin innvendig
felger er ikke så fine, mye riper og kantkjøring.

Dato: 23.09.2025
Signatur selger

Dato: 23.09.2025
Signatur kunde



KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder
- 2.3 Eksteriør - Panser - Mye steinsprut på panser
- 2.7 Eksteriør - Skjermer - høyre bakskjerm har mye riper
- 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - mye riper på bakfanger
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - mye riper på vindu bak
- 2.18 Eksteriør - Felger - Div kankjøring og striper på alle felger, er "prøvd" å reparer dette tiligere
- 4.11 Interiør og instrumenter - Airbager - skade/striper i ratt
- 6.3 Miljø - Lekkasje (forurensning) - lekkasje fra bakre differensial

BILDER



6.3 lekkasje fra bakre differensial



4.11 skade/striper i ratt



2.8 mye riper på bakfanger



2.18 Div kankjøring og striper på alle felger, er "prøvd" å reparer dette tiligere



2.18 Div kankjøring og striper på alle felger, er "prøvd" å reparer dette tiligere



2.15 mye riper på vindu bak



Workshop session number: 559669
VIN: LC0CF4CD0M1086370
Date: 12.09.2025 09:08

2.7 høyre bakskjerm har mye riper



Workshop session number: 559669
VIN: LC0CF4CD0M1086370
Date: 12.09.2025 09:10

2.3 Mye steinsprut på panser



Workshop session number: 559669
VIN: LC0CF4CD0M1086370
Date: 12.09.2025 09:07

2.1 oversiktsbilder



Workshop session number: 559669
VIN: LC0CF4CD0M1086370
Date: 12.09.2025 09:07

2.1 oversiktsbilder

BILDER



2.1 oversiktsbilder



2.1 oversiktsbilder

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	8	8	Uke 35, 2023
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	60	60	40	40	