



5853958

NAF Test Eierskifte

Testdato
30.10.2025



Kunde

Navn	KOMPLETT AUTOSALG AS	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70358232	Navn	KOMPLETT AUTOSALG AS
Adresse	Tesalaveien 65	Telefon	
Postnummer og -sted	1643 RÅDE	E-post	salg@komplettautosalg.no
Telefon			
E-post	salg@komplettautosalg.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ID.4 GTX 220 KW	Motoreffekt	80 kW
Type	E2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ED58617	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVGZZZE2ZMP051968	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	70653	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	27.12.2021
		Frist for neste EU kontroll	26.12.2025



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



5853958

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
43.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.8	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.7	Interiør generelt.	* Noen flekker i baksetet venstre side.	
36.4	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.5		Det finnes feilkoder, se rapport	
60.18	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
65.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran
66.33		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
92.11	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre bak
93.16	Ekstra hjulsett..	* Ripe på 1 felg.	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5853958

Generell informasjon.

- 2 - Sentrallås/nøkler.
- 3 - Service/Dokumentasjon.

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd.
- 6 - Varsellamper/ meldinger.
- 7 - Brems pedal.
- 8 - Bremskraftforsterker.
- 9 - Instrumenter.
- 10 - Dashbord /midtkonsoll.
- 11 - Vindusvisker, spyler.
- 13 - Lyd / lyssignaler.
- 14 - Glassruter.
- 15 - Setevarmer.
- 16 - Innvendig speil.
- 17 - Utvendig speil.
- 18 - Solskjerm.
- 20 - Taktrekk.
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).
- 23 - Interiør generelt.

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte.
- 25 - Kjøreegenskaper.
- 26 - Unormal lyd.
- 27 - Girkasse. (automatisk)
- 30 - Parkeringsbrems.
- 31 - Bremsvirkning.

Motor.

- 34 - Panser.
- 35 - Understellsnummer.
- 36 - Full systemskann.
- 37 - Lykter/lys.
- 38 - Oppvarmet rute/speil.
- 39 - Bremsvæske.
- 40 - Kjølevæske.
- 42 - Kjølesystem.
- 43 - Batteri 12 volt.
- 45 - Utvendig tilstand motor.
- 46 - Motorfester.

Karosseri.

- 49 - Dører.

Karosseri.

- 50 - Elektrisk vindusheis.
- 51 - Døråpning.
- 52 - Dørtrekk.
- 53 - Bilbelte.
- 54 - Gulvmatter/-teppe.
- 55 - Førerset.
- 56 - Bakseter.
- 57 - Passasjerse.
- 58 - Ladekontakt elbil/hybrid.
- 59 - Ladekabel elbil/hybrid.
- 60 - Tilhengerfeste.
- 63 - Laste-/bagasjerom.
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.
- 66 - Lakk / karosseri utvendig.

Underside.

- 67 - Vognbunn/understell.
- 68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.
- 69 - Stabilisator.
- 70 - Differensial.
- 71 - Drivaksler.
- 73 - Bremsørør.
- 74 - Bremseslanger.
- 75 - Bremsbelegg innvendig.
- 76 - Bremseskiver innvendig.
- 77 - Parkbrems.
- 78 - Støtdempere.
- 79 - Drivstofftank, rør, slange.
- 80 - Lekkasjer.
- 81 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.
- 84 - Travers.
- 85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.
- 86 - Styrestag/ledd.
- 87 - Styresnekke, tannstang.
- 88 - Fjærer / fjærbein.



5853958

Hjul, dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig



90 - Hjullager.



91 - Dekk.



92 - Felg.



93 - Ekstra hjulsett..





5853958

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	2 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	3000,00
31.2		Bremsevirkning, HF	3000,00
31.3		Bremsevirkning, VB	3600,00
31.4		Bremsevirkning, HB	3200,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	224 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	DIN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	320 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	237 ampere
59.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
89.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	28,50 mm
89.2		Bremsekivetykkelse VF	29,80 mm
89.3		Bremsekivetykkelse HF	29,80 mm
89.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
89.5		Bremsekivetykkelse VB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
89.6		Bremsekivetykkelse HB	Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
91.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
91.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	5,50 mm
91.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
93.2		Mønsterdybde	6,00 mm
93.3		Mønsterdybde	7,50 mm
93.4		Mønsterdybde	7,50 mm
93.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
93.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5853958

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming- vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.