

Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

Mobile
Sørlandsparken AS
avd Verksted



Grunnleggende informasjon

Dato

10.10.2025

Merke/modell

Mercedes-Benz CLA 200

Reg.nr

RK71290

Chassis/VIN

WDD1173431N063966

Km-stand

116206



Kjøretøyopplysninger

Kjøretøyet er kjøpt

✓ Brukt

Kjøretøyet har vært brukt som

✓



Prøvekjøring

5

Ulyder

✓ Ok

6

Prøvekjørt

✓ Ok

7

Vibrasjoner

✓ Ok

8

Øvrige feil

✓ Anmerk.

Merknad

skade/sprekk i plastdeksel
under motor .

9

Vinduspussere / -spyler

✓ Ok

10

Setevarmer

✓ Ok

11

Klima

✓ Ok

13

Systemfunksjoner

✓ Ok

15

Trekraft

✓ Ok

16

Retningsstabilitet / selvoppretting

✓ Ok

17

Bremsefunksjon

✓ Anmerk.

Merknad

Noe overflaterust på
bremseskiver

18

Parkeringsbrems

✓ Ok

19

Bremsekraftforsterker

✓ Ok

 Bil på bakken**20****Identitet**

✓ Ok

21**Understellsnummer**

✓ Ok

22**Dokumentasjon utstyr / godkjenning**

✓ Ok

23**Service**

✓ Ikke kontrollert

24**Nøkler**

✓ Ok

25**Lakk**

✓ Anmerk.

Merknad

Diverse riper/bruksmerker i lakk rundt om på bil . Riper på fanger bak

26**Speil**

✓ Ok

27**Karosseriskader / rust**

✓ Anmerk.

Merknad

Litt rustbobler på nedre del av forskjermer

28**Verktøy / nødutstyr**

✓ Ok

29**Døråpning**

✓ Ok

30 Terskler / innlastningssone

✓ Ok

31 Frontvindu

✓ Anmerk.

Merknad

Noe steinsprut på frontrute

32 Vinduer

✓ Ok

33 Lys foran

✓ Ok

34 Lys bak

✓ Ok

35 Refleks

✓ Ok

36 Andre lys

✓ Ok

38 Batteri(er)

✓ Ok

40 Dynamo / lading

✓ Ok

42 Bremsvæske

✓ Ok

43 Dashbord

✓ Ok

44 Instrumenter og brytere

✓ Ok

45 Midtkonsoll / midtarmlene

✓ Ok

46 Dørtrekk

✓ Ok

47 Seter

✓ Ok

48 Taktrekk

✓ Ok

49 Teppet / bekledning

✓ Ok

50 Vindusheiser

✓ Ok

51 Bilbelte

✓ Ok

52 Varme / AC / Klima

✓ Ok

53 Signallhorn / Lydsignal

✓ Ok

54 Multimedia

✓ Ok

55 Multifunksjonsratt

✓ Ok

56 Deksel

✓ Ok



Signatur og godkjenning

Teknisk kontroll utført av

Dato

Vitali Zhuk

10.10.2025

© 2025 birb.no Productions. Alle rettigheter reservert.