



5406426

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.04.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander	Kontaktperson	
Medlemsnummer	95140190	Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	85 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EL54082	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZFW901685	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	80207	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	06.11.2014
		Frist for neste EU kontroll	28.02.2020



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5406426

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet
4.7		Aktivert serviceindikator	
4.8		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre bak, Venstre bak, Høyre foran, Venstre foran
11.2	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre nærlys
17.12		Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre nærlys, Venstre nærlys, Midtre bremselys
21.17	Varsellamper	* Varsler feil på: proaktiv passasjerbeskyttelse, ACC og frontassist, bakkestart assistent og stabilitetskontroll - feilsøk for nærmere kontroll.	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak kjølevirkning	
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 2 av 2 nøkler
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Reparasjon	
86.11	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Høyre sidekanal
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Høyre side
93.2	Taktrekk	Skittent taktrekk	Midten
93.4		* Vært vannlekkasje fra taket og inn i taktrekket -/feilsøk for nærmere kontroll.	
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys



5406426

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre foran, Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
81.12		* Synlige riper	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.18		Småbulker:	Høyre sidekanal, Høyre baksjerm, Venstre baksjerm, Høyre fordør, Venstre bakdør, Panser
86.20		Steinsprut:	Panser, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal, Høyre baksjerm, Høyre fordør, Venstre fordør, Høyre forskjerm
86.24		Rustangrep:	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre baksjerm, Høyre baksjerm
86.30		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.7		Rust:	Venstre fordør

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	29.02.2020



5406426

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
- 2 - Unormal lyd ✓

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr **R**
- 4 - Service/ Dokum. **R**

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
- 6 - Bremseskiver **R**
- 8 - Parkeringsbrems ✓
- 9 - Bremsvirkning ✓
- 10 - Bremsvæsknivå ✓
- 11 - Bremsvæskens kokepunkt **R**
- 12 - Bremserør ✓
- 13 - Bremseslanger ✓
- 14 - Bremskraftforsterker ✓
- 15 - Brems pedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys **R**
- 19 - Refleks ✓
- 20 - Lyd / lyssignaler ✓
- 21 - Varsellamper **R**
- 22 - Varsellamper utvidet **R**

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann **R**

Motor

- 30 - Kjølevæske ✓
- 31 - Kjølevifte ✓
- 32 - Kjølesystem ✓
- 35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
- 41 - Differensial ✓
- 42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
- 45 - Instrumenter ✓
- 46 - Radio / Multimedia ✓
- 47 - Elektrisk vindusheis ✓
- 48 - Oppvarmet bakrute ✓
- 49 - Kupevifte ✓
- 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**
- 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
- 53 - Sentrallås **R**
- 54 - Setevarmer ✓
- 57 - Batteri ytre tilstand ✓
- 58 - Tilstand 12 volt batteri **R**
- 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
- 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
- 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
- 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
- 66 - Felg **O**

Hjul, dekk, felg

- 67 - Ekstra hjulsett ✓
- 68 - Hjullager ✓
- 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
- 72 - Styresnekke, tannstang ✓
- 73 - Styrestag/ledd ✓
- 74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
- 76 - Stabilisator ✓
- 77 - Fjærer / fjærbein ✓
- 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
- 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
- 80 - Travers ✓



5406426

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	R
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5406426

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	23,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	23,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	8,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	8,50 mm
9.1	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	16 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,80 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Utvendig speil****2. Taktrekk****3. Lys****4. Lys****5. Lys****6. Lakk / karosseri utvendig****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5406426



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5406426



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



5406426

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Næring
Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Telefon: 91183650
Fax:
E-mail: Kjetil.oppi@naf.no
Website:



16. apr. 2025

Køretøj: Volkswagen e-Golf7
Motorkode: EAGA
Produktionsår: 14-17
Kilometerstand: 80206 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EL54082
VIN: WVVZZZAUZFW901685 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 16. apr. 2025 10:42:58

Fejlkode

Drivlinje

Motorelektronik 1

8 Fejl

Fejlkode: 17154
Accelerationsovervågning
Maksimal køretøjsacceleration overskredet.

Fejlkode: 17158
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 15494
ABS-system
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 24175
ESP
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 7150
Ratvinkelføler
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 18939
CAN-forbindelse fra bremsesystemstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4629
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Fejlkode: 4261
Spændingsforsyning 1 til styreenhed
Spænding for lav.

Drivlinje	Elektromotor 1	8 Fejl
------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: 27691
Motorstyringsenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 27684
Motorstyringsenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 19030
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 19032
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 19154
Jævnstrømsomformer
Udgangsmodstand for lav.

Fejlkode: 19010
Eldrivmotor-effektelektronik
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 25271
Jævnstrømsomformer
Intern fejl.

Fejlkode: 14382
Hovedrelæ
Relæ bryder for tidligt.

Drivlinje	Hybridbatteristyring	0
------------------	-----------------------------	----------

Drivlinje	Højspændings-batteriopladningsstyring	8 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: 1048896
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 1048944
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet overspænding

Fejlkode: 1048928
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 1055489
Højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1055490
Højspændings-ladetilslutning 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1054721
Stiklåsings-registrering højspændings-ladetilslutning 1

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1054722

Stiklåsning registrering højspændings-ladetilslutning 1

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 2097922

Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1

Mekanisk fejl

Drivlinje

Højspændings-batterilader

6 Fejl

Fejlkode: 13635840

Spændingsforsyning

Spænding for lav.

Fejlkode: 13893888

Funktionsbegrænsning

Funktion begrænset grundet overspænding

Fejlkode: 13893632

Funktionsbegrænsning

Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 13705984

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 13705985

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 13705987

Databus

Meddelelse ukorrekt.

Drivlinje

Termostyring

ikke tilgængelig

Drivlinje

Batteriregulering af ekstralager 1

ikke tilgængelig

bremsesystem

Bremseelektronik

6 Fejl

Fejlkode: 259

Rotationshastighedssensor

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 297

Ratvinkelføler

Initialisering fejl.

Fejlkode: 16401

Dæktrykadvarsel

Advarselsmeddelelse aktiv.

Fejlkode: 16412

Dæktryksovervågningssystem

Signal med fejl.

Fejlkode: 32832

Hella Gutmann Solutions GmbH

Knap til parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 32948
Komfortbegrænsning
Funktion ukorrekt.

bremsesystem

Bremsekraftforstærkning

5 Fejl

Fejlkode: 199168
Spændingsforsyning 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 173312
Spændingsforsyning 2
Spænding for lav.

Fejlkode: 194560
Bremsekontrollampe
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 239616
Motorstyringsenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 196352
styreenhed
Funktion/strømkreds med fejl.

Passiv sikkerhed

Airbag

1 Fejl

Fejlkode: 1050117
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Passiv sikkerhed

Nødopkaldssystem/telematiksystem

1 Fejl

Fejlkode: 13893888
Funktionsbegrænsning
Funktion begrænset grundet overspænding

Termostyring

Varme/klimaanlæg

4 Fejl

Fejlkode: 328199
Potentiometer for højre temperaturreguleringsspjæld
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 262914
Kølemiddeltryk
Tryk for lavt.

Fejlkode: 1048838
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning
System aktivt.

Fejlkode: 459030
A/C-højspændingskompressor
Hella Gutmann Solutions GmbH

Uplausibelt signal.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Frontkmerasystem	1 Fejl

Fejlkode: 6553600
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	4 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 1058
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1059
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1078
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1043
Afstandsovervågning fartpilot
Funktion ikke til rådighed.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig
-----------------------------	---------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor	2 Fejl
-----------------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: 1081105
Parkeringsensortast
Kortslutning til stel.

Fejlkode: 13637426
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Gateway-elektronik 1	4 Fejl
----------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 131330
Spændingsforsyning
Underspænding registreret.

Fejlkode: 197644
Tankklap-oplåsning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 204290
Trådløs nøgle 1

Spænding for lav.

Fejlkode: 934664
Regn-/lyssensor
Uplausibelt signal.

Komfort

Kombiinstrument

2 Fejl

Fejlkode: 13635840
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 9456681
Køretøjsnøgle
Signal med fejl.

Komfort

Lygtenivellering

0

Komfort

Lysstyring venstre

ikke tilgængelig

Komfort

Lysstyring højre

ikke tilgængelig

Komfort

Lysstyring venstre 2

ikke tilgængelig

Komfort

Lysstyring højre 2

ikke tilgængelig

Komfort

Førerddørselektronik

4 Fejl

Fejlkode: 65548
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 65588
Rudehejs-servomotor
Grundindstilling mangler/med fejl.

Fejlkode: 589829
Rudehejs bag førerside
Over-/underspænding registreret.

Fejlkode: 589830
Rudehejs bag førerside
Over-/underspænding registreret.

Komfort

Passagerddørselektronik

4 Fejl

Fejlkode: 65548
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 65654
Servomotor spejlindklapning
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 589845
Rudehejs bag passagerside
Over-/underspænding registreret.

Fejlkode: 589846
Rudehejs bag passagerside
Over-/underspænding registreret.

Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	5 Fejl

Fejlkode: 131602
CAN-bus-forbindelse med servostyringsenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 1282
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: 8526356
Autonom opladning
System aktivt.

Fejlkode: 8526359
Autonom opladning
Slørbeskyttelse aktiv.

Fejlkode: 8526360
Jævnstrømsomformer
Spændingsfald for stort.

Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Specialkøretøjsassistent	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig

Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	1 Fejl
Fejlkode: 65813 Spændingsforsyning Spænding for lav.		
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	3 Fejl
Fejlkode: 19204 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 12288 Spændingsforsyning Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: 16135 Ratvinkelføler Funktion ukorrekt.		
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	2 Fejl
Fejlkode: 13635840 Spændingsforsyning Spænding for lav.		
Fejlkode: 13893632 Funktionsbegrænsning Funktion begrænset grundet underspænding.		
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	3 Fejl
Fejlkode: 2571 Navigationssystem-styreenhed Navigationsdata ikke frigivet.		
Fejlkode: 6720 Bakkamera Signal med fejl.		
Fejlkode: 6145 Infotainment-betjenings-/visningsenhed 1 Funktion ukorrekt.		
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig