



5794033

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.10.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 524126

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell EQC 400 4MATIC
Type 204 X
Registreringsnr. EB47110
Understellsnr. W1K2938901F007532
Km.stand. 172036
Farge Svart
Karosseritype Stasjonsvogn

Motorstørrelse cm³
Motoreffekt 300 kW
Aksler i drift 2
Drivstofftype Elektrisk
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2020
Registrert første gang 03.07.2020
Frist for neste EU kontroll 07.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5794033

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre nedre
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.30	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	1 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 11 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: 08.07.2026



5794033

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. O

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsevæsknivå O

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsepedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys ✓

Lys og signaler

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

e-Diagnose

23 - Full systemskann O

Motor

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

Drivverk

40 - Girkasse (automatisk) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

59 - Tilhengerkontakt ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid R

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett O

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5794033

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓




5794033

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	8,00 mm
67.4		Mønsterdybde	8,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt




5794033



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig








22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig

**25. Døråpning****26. Generelt****27. Generelt****28. Generelt****29. Generelt****30. Generelt****31. Generelt****32. Generelt****33. Generelt**



5794033

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



3. okt. 2025

Køretøj: Mercedes EQC 400 (N293) 4Matic
Motorkode: 780.998
Produktionsår: 19-
Kilometerstand: 172036 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EB47110
VIN: W1K2938901F007532 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 3. okt. 2025 09:05:12

Fejlkode

Drivlinje	PTCU: Drivlinje	2 Fejl
------------------	------------------------	---------------

Fejlkode: U109087
CAN-bus til telematik-styreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U11A687
CAN-bus-forbindelse med radarsensorenhed
CAN-meddelelse mangler.

Drivlinje	SG-EM: Effektelektronik	0 Fejl
------------------	--------------------------------	---------------

Drivlinje	Jævnstrøm-ladeforbindelsesenhed	2 Fejl
------------------	--	---------------

Fejlkode: P0A0B00
Højvoltage-sikkerhedsstrømkreds højvoltage-køretøjsnet
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0A0E00
Højspændingssikkerhedskreds
Løs forbindelse/afbrydelse.

Drivlinje	DDW DC-DC-konverter	0 Fejl
------------------	----------------------------	---------------

Drivlinje	SG-LG Oplader tio batteripakke	2 Fejl
------------------	---------------------------------------	---------------

Fejlkode: P0A0A00
Højspændingssikkerhedskreds
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0A0B00
Højvoltage-sikkerhedsstrømkreds højvoltage-køretøjsnet

Funktion ukorrekt.

Drivlinje	SOGE motorlydssimulator	0 Fejl
Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/2	0 Fejl
Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/3	0 Fejl
Drivlinje	BMS Batterimanagementsystem N82/4	1 Fejl

Fejlkode: U300100

bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VL Reversibel selestrammer VF	0 Fejl
Passiv sikkerhed	RevGus VR Reversibel selestrammer HF	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	Højre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	Venstre bagradarsensor	0 Fejl
Førerassistentsystem	ABA: Aktiv bremseassistent	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot	0 Fejl
Førerassistentsystem	Aktiv fartpilot/bremseassistent	1 Fejl

Fejlkode: B1FFCFF
Navigationssoftware
Forkert eller ugyldigt.

Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	1 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: B228700
Multifunktionskamera
Kalibreringskørsel ikke afsluttet korrekt.

Førerassistentsystem	PARK: Parkeringshjælp	0 Fejl
Førerassistentsystem	KAR Augmented reality-kamera	2 Fejl

Fejlkode: U016887
CAN-busforbindelse til elektronisk tændingslås
Manglende meddelelse

Fejlkode: U142686
CAN-bus-forbindelse til audiostyremodul/infotainmentsystem
Signal mangler/med fejl.

Førerassistentsystem	RFK: Bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl
Fejlkode: P1C5C00 Batteri-afladningssikring Sikkerhedsafbrydelse aktiv.		
Komfort	SAM (karosseristyrenehed) fører	1 Fejl
Fejlkode: B181E64 Motorhelmskontakt Uplausibelt signal.		
Komfort	SAM hinten Karosseristyrenehed bag	0 Fejl
Komfort	AML Stemningsbelysning	0 Fejl
Komfort	AHE: Anhængerregistrering	0 Fejl
Komfort	TSG VL Dørstyrenehed VF	1 Fejl
Fejlkode: B1DFB13 Elektrisk indklappeligt sidespejl Styrestrømkreds, afbrydelse.		
Komfort	TSG VR Dørstyrenehed HF	1 Fejl
Fejlkode: B1DFB13 Elektrisk indklappeligt sidespejl Styrestrømkreds, afbrydelse.		
Komfort	TSG HL Dørstyrenehed VB	0 Fejl
Komfort	TSG HR Dørstyrenehed HB	0 Fejl
Komfort	GES Bevægelsesstyringssensor	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VL: Multikontursæde foran til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	MKS-VR: Multikontursæde foran til højre	ikke tilgængelig
Komfort	CS Car Sharing	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display	0 Fejl
Komfort	PSD: Panoramatag	0 Fejl
Komfort	SG-SW-L Styrenehed forlygte til venstre	1 Fejl
Fejlkode: U014100 CAN-bus/forbindelse til karosseristyrenehed foran Kommunikation forstyrret.		

Komfort	SG-SW-R Styreenhed forlygte til højre	0 Fejl
Komfort	HKS: Bagklapstyring	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling førersæde	0 Fejl
Komfort	ESE indstilling passagersæde	0 Fejl
Komfort	KG 2 CAN OBD	0 Fejl
Komfort	DBE: Øvre karosseristyreenhed	0 Fejl
Komfort	EZS: Elektr. tændingslås	0 Fejl
Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Undervogn	ELC: Elektronisk undervognskontrol	0 Fejl
Styretøj	MRM OBD	0 Fejl
Styretøj	LRE Ratstammeelektronik	0 Fejl
Styretøj	Elektr. servostyring	1 Fejl

Fejlkode: B210F00
 Spændingsforsyning kl. 30
 Spændingsforsyning med fejl.

Infotainmentsystem	ZAN OBD	0 Fejl
Infotainmentsystem	Telematik HERMES	0 Fejl
Infotainmentsystem	MTAS Mobiltelefonholder	0 Fejl
Infotainmentsystem	Lydsystem	0 Fejl
Infotainmentsystem	MBUX Head Unit	2 Fejl

Fejlkode: B227B00
 MOST-bus
 Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: B229500

Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	RDK OBD	0 Fejl