

HT26396 - 2023 Suzuki SX4 Kombi (5-dørs)

Km.stand	72 054	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	03.06.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	59 878
Egenvekt	1360	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	135	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	TSMJYBH2S00A65984	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	19.06.2023	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	13.10.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet		
1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler
Eksteriør		
2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringssensor
2.10	-	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	-	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	-	Tilhengerfeste
Utvendig lys		
3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	-	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	-	Andre lys

Interiør og instrumenter		
4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom
Motor		
5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	-	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	-	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø		
6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)
Gir og drivlinje		
7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)
Hjuloppheng og styring		
8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager
Bremseser		
9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	-	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	-	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 13.10.2025
Signatur selger

Dato: 13.10.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- | | | |
|----|-----|---|
| #1 | 2.1 | Eksteriør - Lakk - 2stk små bulker på tanklokk |
| #2 | 2.3 | Eksteriør - Panser - Noe steinsprut på panser |
| #3 | 2.8 | Eksteriør - Støtfanger/grill - Liten skade på støtfanger foran |
| #4 | 2.8 | Eksteriør - Støtfanger/grill - Merke på støtfanger bak |
| #5 | 4.6 | Interiør og instrumenter - Taktrekk - Merke bak i bagasjerom ved sele |

BILDER



2.8 Merke på støtfanger bak



2.8 Liten skade på støtfanger foran




2.1 2stk små bulker på tanklokk



4.6 Merke bak i bagasjerom ved sele

BILDER



2.3 Noe steinsprut på panser

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	4	4	5	5	Uke 40, 2022
Vinterdekk	5	5	6	6	Uke 03, 2023
Bremseklosser	6	6	6	6	