

## ED34113 - 2021 BYD Tang Offroad


|             |                   |                      |     |                             |            |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand    | 47 985            | Bruktimportert       | Nei | Reg.reim skiftet, dato      | Har ikke   |
| Ant. nøkler | 2                 | Antirustgaranti      | Ja  | Reg.reim skiftet, km        | 0          |
| Drivstoff   |                   | Heftelser            | Nei | Siste service, dato         | 20.10.2025 |
| Farge       | Svart             | Koll.puter utkoblet  | Nei | Siste service, km           | 47 985     |
| Egenvekt    | 2489              | Medfølger sommerdekk | Ja  | PKK utført                  | 20.08.2025 |
| Effekt      | 272               | Medfølger vinterdekk | Ja  | Servicehefte/servicer fulgt | Ja         |
| Chassisnr.  | LC0CF4CD8M1084740 | Tilhengerfeste       | Ja  | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja         |
| Første reg. | 11.11.2021        | Er prøvekjørt        | Nei | Utskrift dato               | 22.10.2025 |

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

| Identitet    |   | Interiør og instrumenter        |   | Miljø                  |                         |
|--------------|---|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| 1.1          |   | Understellsnr.                  |   | 6.1                    | Støy                    |
| 1.2          |   | Kjennermerke                    |   | 6.2                    | Avgass                  |
| 1.3          |   | Dokumentasjon/godkjenninger     |   | 6.3                    | Lekkasjer (forurensing) |
| 1.4          | B | Nøkler                          |   | Gir og drivlinje       |                         |
| Eksteriør    |   |                                 |   | 7.1                    | B                       |
| 2.1          | B | Lakk                            |   | 7.2                    | B                       |
| 2.2          | B | Antirustbehandling/under bil    |   | 7.3                    | B                       |
| 2.3          | B | Panser                          |   | 7.4                    | B                       |
| 2.4          | B | Kanaler                         |   | Hjuloppheng og styring |                         |
| 2.5          | B | Dører/bakluke                   |   | 8.1                    | B                       |
| 2.6          | B | Låser/tyverisikring             |   | 8.2                    | B                       |
| 2.7          | B | Skjermer                        |   | 8.3                    | B                       |
| 2.8          | B | Støtfanger/grill                |   | 8.4                    | B                       |
| 2.9          | B | Sensorer/parkeringsensor        |   | 8.5                    | B                       |
| 2.10         | B | Tak/Takluke/Panoramatak         |   | 8.6                    | B                       |
| 2.11         | B | Cabriolet/Hardtop               |   | 8.7                    | B                       |
| 2.12         | B | Speil                           |   | 8.8                    | B                       |
| 2.13         | B | Elektronisk forb. til tilhenger |   | Bremseser              |                         |
| 2.14         | B | Rust                            |   | 9.1                    | B                       |
| 2.15         | B | Frontvindu/vinduer              |   | 9.2                    | B                       |
| 2.16         | B | Vinduspussere/-spyler           |   | 9.3                    | B                       |
| 2.17         | B | Dekk/reservehjul                |   | 9.4                    | B                       |
| 2.18         | C | Felger                          |   | 9.5                    | B                       |
| 2.19         | B | Hjulmuttere/-bolter             |   | 9.6                    | B                       |
| 2.20         | B | Avtagbar tilhengerkule          |   | 9.7                    | B                       |
| 2.21         | B | Tilhengerfeste                  |   | 9.8                    | B                       |
| Utvendig lys |   | Motor                           |   | 9.9                    | B                       |
| 3.1          | B | 5.1                             | B | 9.10                   | B                       |
| 3.2          | B | 5.2                             | B |                        |                         |
| 3.3          | B | 5.3                             | B |                        |                         |
| 3.4          | B | 5.4                             | B |                        |                         |
| 3.5          | B | 5.5                             | B |                        |                         |
| 3.6          | B | 5.6                             | B |                        |                         |
| 3.7          | B | 5.7                             | B |                        |                         |
| 3.8          | B | 5.8                             | B |                        |                         |
|              |   | 5.9                             | B |                        |                         |
|              |   | 5.10                            | B |                        |                         |
|              |   | 5.11                            | B |                        |                         |
|              |   | 5.12                            | B |                        |                         |
|              |   | 5.13                            | B |                        |                         |
|              |   | 5.14                            | B |                        |                         |
|              |   | 5.15                            | B |                        |                         |

## GENERELL BESKRIVELSE

Bilen har normal bruksslitasje ift. alder

Dato: 22.10.2025  
Signatur selgerDato: 22.10.2025  
Signatur kunde

## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.18 Eksteriør - Felger - Noe skade på felger
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

## BILDER



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen

7. Dokumentasjon på vedlikehold (service).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Service / 1 år 5000 km</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll | <b>Service / 2 år</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Full service<br><input checked="" type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input checked="" type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input checked="" type="checkbox"/> Utført rustkontroll |
| Km stand <u>501811362</u><br>Stempel<br>Dato og sign. <u>17.10.22</u><br>Østerås El-Bilsenter AS<br>Org.nr: 973 053 818                                                                                                                                                                                                                              | Km stand <u>25442</u><br>Stempel<br>Dato og sign. <u>26.10.22</u><br>Østerås El-Bilsenter AS<br>Org.nr: 973 053 818                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Service / 3 år</b><br><input type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll                               | <b>Service / 4 år</b><br><input type="checkbox"/> Full service<br><input type="checkbox"/> Skifte bremsevæske<br><input type="checkbox"/> Skifte frostvæske<br><input type="checkbox"/> Skifte olje servostyring<br><input type="checkbox"/> Skifte olje reduksjonsgir<br><input type="checkbox"/> Utført rustkontroll                                             |
| Km stand _____<br>Stempel<br>Dato og sign. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Km stand _____<br>Stempel<br>Dato og sign. _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

5.11 Servicehefte



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger



2.18 Noe skade på felger

DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF  | HF  | VB  | HB  | Prod. uke    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk        | 8   | 8   | 8   | 8   | Uke 01, 2025 |
| Vinterdekk        | 8   | 8   | 8   | 8   | Uke 01, 2025 |
| Bremseklosser     | 60% | 60% | 60% | 60% |              |