



5522215

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.06.2025



Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	497016		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	ID.5 GTX 220 KW	Motoreffekt	80 kW
Type	E2	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EE71141	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVGZZZE2ZPP501511	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	40011	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2022
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	27.10.2022
		Frist for neste EU kontroll	26.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5522215

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
21.17	Varsellamper	* - Varsler feil på klimaanlegg og SOS system.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja
Frist for neste EU kontroll	27.10.2026



5522215

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper ✓
2 - Unormal lyd R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr R
4 - Service/ Dokum. R

Bremser

- 5 - Bremsbelegg ✓
6 - Bremseskiver ✓

Bremser

- 8 - Parkeringsbrems ✓
9 - Bremsvirkning ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓
12 - Bremserør ✓
13 - Bremseslanger ✓
15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

- 17 - Lys ✓
19 - Refleks ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓
21 - Varsellamper R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann R

Motor

- 27 - Motor virkemåte ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓
30 - Kjølevæske ✓
32 - Kjølesystem ✓
35 - Motorfester ✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk) ✓
42 - Drivakslar ✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning ✓
45 - Instrumenter ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓
48 - Oppvarmet bakrute ✓
49 - Kupevifte ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
53 - Sentrallås ✓
54 - Setevarmer ✓
55 - Ladespenning generator ✓
59 - Tilhengerkontakt ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk ✓
66 - Felg ✓
67 - Ekstra hjulsett R
68 - Hjullager ✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
72 - Styresnekke, tannstang ✓
73 - Styrestag/ledd ✓
74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere ✓
76 - Stabilisator R
77 - Fjærer / fjærbein ✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
80 - Travers ✓



5522215

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør




91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5522215

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5522215




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5522215




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt



5522215



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5522215




49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



5522215

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



4. jun. 2025

Køretøj: Volkswagen ID.5 GTX 4Motion
Motorkode: EBRA
Produktionsår: 21-24
Kilometerstand: 40011 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: EE71141
VIN: WVGZZZE2ZPP501511 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 4. jun. 2025 08:59:52

Fejlkode

Drivlinje	Motorelektronik 1	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 17182
Centralmodul komfortsystem 2
Uplausibelt signal.

Drivlinje	Elektromotor 1	1 Fejl
------------------	-----------------------	---------------

Fejlkode: 41609
Startspærre
Forkert startspærrekode/nøgle

Drivlinje	Elektrisk drift 2	2 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 42117
Spændingsforsyning kl. 15
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 42128
Startspærre
Forkert startspærrekode/nøgle

Drivlinje	Hybridbatteristyring	1 Fejl
------------------	-----------------------------	---------------

Fejlkode: 42532
Eldriftsbatterisystem
Fejl i kommunikation med applikationsserver.

Drivlinje	Højspændings-batterilader	10 Fejl
------------------	----------------------------------	----------------

Fejlkode: 3276840
Intelligent ladefunktion
Funktionsbegrænsning

Fejlkode: 3276854
Intelligent ladefunktion
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 3280897
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280899
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3280912
Registrering af ladestander
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5242881
Autentificering kommunikationsovervågning
Signal ugyldigt.

Fejlkode: 14750976
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 14750979
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Komponent blokeret.

Fejlkode: 14750980
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: 14750981
Højspændings-ladekabel
Fejl i stik-oplåsning.

bremsesystem

Bremseelektronik

1 Fejl

Fejlkode: 331489
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

bremsesystem

Bremsekraftforstærkning

1 Fejl

Fejlkode: 2101681
Rulleprøvestandsmode
Funktion aktiv.

Passiv sikkerhed

Airbag

1 Fejl

Fejlkode: 9444359
Selelåskontakt førerside
mekanisk Fejl

Passiv sikkerhed	Nødopkaldssystem/telematiksystem	2 Fejl
-------------------------	---	---------------

Fejlkode: 2566
GPS-antenne
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 1375744
Sikker onboard-kommunikation
Signaturkontrol mislykket.

Termostyring	Varme/klimaanlæg	3 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 394117
Sensor for kabineluftkvalitet
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 7341005
Klimakompressor
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 59096
Kølemiddelspærreventil 3
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Frontkamarasystem	3 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1124497
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124496
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 1124659
Databus
Budskab mangler.

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	2 Fejl
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Fejlkode: 578
Databus
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 2068
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringssensor	1 Fejl
-----------------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 13959169
Parkeringssensor foran
Sensor tilsmudset/skjult.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	0 Fejl
Komfort	Diagnose-interface-bus	29 Fejl
Fejlkode: 1049259 Ethernet-forbindelse, delområde 11 Kommunikation forstyrret.		
Fejlkode: 2502759 Ethernet-forbindelse til nødopkaldsmodul ingen kommunikation		
Fejlkode: 8397569 Hvilestrøm Hvilestrøm for høj.		
Fejlkode: 8397571 12 V-batterimanagementsystem Advarsel udløst		
Fejlkode: 9634544 Ratstammelås-styreenhed Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 8471814 Databus Meddelelse ukorrekt.		
Fejlkode: 8540417 EgoMaster Indgangsdata ukorrekte.		
Fejlkode: 8491266 Sikker onboard-kommunikation Signaturkontrol mislykket.		
Fejlkode: 8511745 Passagerregistrering Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse		
Fejlkode: 8511746 Passagerregistrering Funktionsindskrækning pga. ikke plausibel meddelelse		
Fejlkode: 219136 Trådløs nøgle 1 Spænding for lav.		
Fejlkode: 219139 Trådløs nøgle 2 Spænding for lav.		
Fejlkode: 9371914 Strækingsdata navigationssystem Signal med fejl.		
Fejlkode: 336 styreenhed Software ukorrekt.		

Fejlkode: 8556801
styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8515600
Højspændings-ladetilslutning 1
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8515864
Ladestikdetektion vekselstrømsladning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8516355
Powerline Communication
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516357
Jævnspænding-lynlade funktion
Opladningsstation og køretøj ikke kompatible.

Fejlkode: 8516386
Isolationstest af elektrisk højspændingssystem i køretøjets net
Fejl konstateret.

Fejlkode: 8516406
Ladestyring højspændingsbatteri
Funktionsindskrænkning på grund af sikkerhedsfunktioner.

Fejlkode: 2498824
Applikationsserver 3 system 1 Infotainment
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 8516883
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
Fejl i aktiveringsstrømkreds.

Fejlkode: 8516871
Ladedæksel 1 ladestik
Fejl i oplåsning.

Fejlkode: 8516873
Ladedæksel 1 ladestik
Låsning med fejl.

Fejlkode: 8516894
Stiklåsning højspændings-ladetilslutning 1
ikke låst

Fejlkode: 8516869
Højspændings-ladetilslutning 1
Ingen standby til opladning

Fejlkode: 8516866
Højspændings-ladetilslutning DC
Temperatur for høj.

Fejlkode: 8398626
CAN-bus-forbindelse til eldrivmotor-effektelektronik 2
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Gateway-elektronik 1	2 Fejl
Fejlkode: 1074806 Databus Meddelelse ukorrekt. Fejlkode: 15401472 Sikker onboard-kommunikation Signaturoprettelse mislykket.		
Komfort	Spændingstransformer 12 V	1 Fejl
Fejlkode: 134 CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed ingen kommunikation		
Komfort	Visningsenhed førerdisplay	0 Fejl
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	1 Fejl
Fejlkode: 131329 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Lysstyring højre 2	1 Fejl
Fejlkode: 131329 CAN-bus Kommunikation forstyrret.		
Komfort	Dynamisk lysliste 1	0 Fejl
Komfort	Førerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Passagerdørselektronik	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik førerside bag	0 Fejl
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	0 Fejl
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerfunktion	1 Fejl
Fejlkode: 656394 Anhængerbaglygte		

Strømkreds med fejl.

Komfort	Applikationsserver 1 system 1 Adaptive	1 Fejl
----------------	---	---------------

Fejlkode: 8495361
Plug-&-Charge-funktion
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Applikationsserver 1 system 2 Java	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Applikationsserver 3 system 1 Infotainment	0 Fejl
----------------	---	---------------

Komfort	Motorlydssimulator	0 Fejl
----------------	---------------------------	---------------

Komfort	Software Cluster Embedded 1	3 Fejl
----------------	------------------------------------	---------------

Fejlkode: 13706049
Databus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 8491267
Sikker onboard-kommunikation
Signaturoprettelse mislykket.

Fejlkode: 8491265
Sikker onboard-kommunikation
Tidsserver ikke tilgængelig

Komfort	Software-Cluster Housekeeping 1	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	Antennemodul	0 Fejl
----------------	---------------------	---------------

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Komfort	Oplader 1 til mobile terminaler	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	Lydsupplement 2	ikke tilgængelig
----------------	------------------------	-------------------------

Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VF	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HF	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring VB	0 Fejl
----------------------	--	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring HB (8121)	0 Fejl
----------------------	---	---------------

Tyverisikring	Styreenhed til tyverisikring kabine	ikke tilgængelig
----------------------	--	-------------------------

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
------------------	--------------------------------	-------------------------

Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0 Fejl
-----------------	---------------------------------	---------------

Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0 Fejl
-----------------	-----------------------------------	---------------

Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Informationselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 6967 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 7223 Funktionsbegrænsning pga. kommunikationsforstyrrelse Funktion ukorrekt.		
Infotainmentsystem	Sound-system	ikke tilgængelig